		FUJIKURA FIBER OPTI	CS VIETNAM LTD				
		TIÊU CHUẨN C	ÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dı	ụng : Part-Xỏ Linh Kiện	Số PS :	001-4-PS-009-0374	Phiên bản:	1		
Tên sản phẩm: OPT	Г: ОМ4 MPO-LC(8F) (P)	Tài liệ	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0252/spec: HE-1295-902\$				
I. Phạm vi áp dụng:	Các code được gán theo DMS	•		•			
II. Nội dung:							
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn		Hình ảnh minh họa				
1. Chuẩn bị dụng c	μ: - Jig part DXLC (nếu có)		Template cử st	rip			
	- Kiềm tuốt vỏ cord - Kiềm cắt kevlar	Kiềm tuốt vỏ ống	(Sử dụng lỗ 20 -lỗ trong cùng để tuốt vỏ)	Kiềm Cắt kevlar			
2. Nhận diện vật t	ư part (xỏ linh kiện) :						
	Vật tư Duplex LC theo thứ tự như hình bên	Boot	(Crimp sleeve shrink) Õng heat vàng				
					Trang: 1/3		
BẢO MẤT. TÀI LIỀU	NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MA	ANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐU	'O'C SƯ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV.				

		FUJIKURA FIBE	R OPTICS	S VIETNAM LTD		
		TIÊU CH	UẨN CÔI	NG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng : Part-Xỏ Linh Kiện			Số PS:	001-4-PS-009-0374	Phiên bản:	1
Tên sản phẩm: OPT: OM4 MPO-LC(8F) (P)		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0252/spec: HE-1295-902\$				
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn			Hình ảnh minh họa		
3. Part vật tư vào s	ản phẩm : - Màu fiber tương ứng với nhãn nhận diện trên cord như hình.	Nhãn nhận diện tro	ên cord Boot	Őng heat vàng		Xanh Dương Xanh Ngọc
	- Hướng lồng vật tư như hình bên.	Nhãn nhận diện tr	ên cord Boot	Őng heat vàng		ber Cam
		Nhãn nhận diện tr	rên cord Boot	Őng heat vàng		Xanh Lá Der Tím
		Nhãn nhận diện trá	ên cord Boot	Őng heat vàng	Fiber N	<u> </u>

		FUJIKURA FIBE	ER OPTICS VIETNAM L	TD			
		TIÊU CH	UẨN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dụ	ung : Part-Xỏ Linh Kiện		Số PS: 001-4-PS -	-009-0374	Phiên bản:		1
Tên sản phẩm: OPT	: OM4 MPO-LC(8F) (P)		Tài liệu tham khảo: 4	-OP-0252/spec: HE-1295-902\$	III		
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn			Hình ảnh minh họa	•		
4. Tuốt vỏ cord	- Tuốt vỏ cord chiều dài như hình	Vį	trí tuốt vỏ cord	20	Fiber /		
5. Cắt kevlar	- Cắt lại kevlar theo chiều dài như hình	Vị trí tuốt vỏ c	cord 6~7mn Kevlar				
	Chú ý: Nếu chiều dài ống bên trong của 2 sợi đôi >1mm -> strip lại 2 đầu ống bằng nhau(do sản phẩm gắn duplex sẽ bắt lỗi chênh lệch 2 sợi cord)			>1mm: strip lại bằng nh	au		
						$ _{\mathrm{T}}$	rang: 3/3

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD									
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Tên công đoạn áp dụng : Part-Xỏ Linh Kiện				Số PS: 001-4-PS-009-0374		Phiên bản:	1		
Tên sản phẩm: OPT: OM4 MPO-LC(8F) (P)				Tài liệu tham khảo: 4-OP-0252/spec: HE-1295-902\$					
	HISTORY								
Lịch sử thay đổi/Revision history									
Preparing Date	Person	thảo Phiên bản C	Description Nội dung thay đổi				Reason	Requester	
Ngày ban hành	Người soạn thảo			content dung cũ	New content Nội dung mới		Lý do	Người yêu cầu	
09-0ct-24	PhucHTH	1	-		Ban hành mới	·	-	TienCTC	