

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

4-OP-506-4-PS-017-0042 Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO Phiên bản: **Trang**:1/2 Tài liêu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507. Tên sản phẩm: FAST-SC-SM

I. Pham vi áp dung: THEO DMS.


II. Nôi dung:





Cảm biến

4. Sơ đồ đo suy hao:




TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAOSố: 4-OP-506-4-PS-017-0042Phiên bản: 7Trang :2/2

Tên sản phẩm: FAST-SC-SM

Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.

Chú ý:



REVISION HISTORY

Date (Ngày)	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Nội dung thay đồi		171 41 48	N V A A
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
15-Oct-24	Nguyệt	7	- Nguồn BR5 ở mục 3,4	- Nguồn BRx ở mục 3,4	Theo initial: 4-PR-013-4-FO-001-4-RC-0263	TrúcNPT
16-Aug-24	Nguyệt	6	-	Add thêm mục gắn đúng loại nắp cap (phần chú ý)	- Cập nhật lại phương pháp cũ	ТуВН
14-Aug-24	Nguyệt	5	-	- Cancel :kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Theo 4M : 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0151	ChiNNL
31-Aug-23	Nguyệt	4	- Fiber do : MMTC-10-SM R30-FC/APC.	- Fiber do : MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A]	- Thay đổi tên fiber đo.	PhươngNTT
2-Mar-23	Nguyệt	3	- Dùng template kiểm tra chiều dài fiber đo: template có gắn clamp.	- Dùng template kiểm tra chiều dài fiber đo: template fiber trần.	- Cập nhật template mới.	Ngân DNQ