TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: LẮP RÁP VẬT TƯ         Số: 4-OP-221-4-PS-031-0045         Ver: 14			
Tên sản phẩm: ONE CLICK CLEANER (LOẠI M 250)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Trang: 1/6	4-OP-221-4-PS-031-0045/14

#### I. Phạm vi áp dụng: THEO DMS.

#### II. Nội dung:

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
1	- Đặt Shaft vào đồ gá sao cho Shaft có hướng đúng ( <b>như h1</b> ) <u>Chú ý:</u> Rảnh trên đầu Shaft quay lên trên : TỐT (h2)	
2	<ul> <li>- Kiểm ngoại quan Holder &amp; các gờ của Holder không: gãy, biến dạng, biến trắng hay có xuất hiện bất kỳ vật lạ nào trước khi lắp ráp h3.</li> <li>- Lắp cuộn chỉ phân phát vào Holder h3.</li> <li>Chú ý: - Lắp cuộn chỉ phải đúng vị trí &amp; hướng có chữ "POM" quay lên trên như (h3) là TỐT.</li> <li>- Nếu cuộn chỉ gắn mặt ngược lại là KHÔNG TỐT.</li> </ul>	Mặt có chữ "POM" quay lên trên: TỐT.
3	<ul> <li>- Kéo sợi chỉ ra ~200mm &amp; dấu sắc trên chỉ quay vào trong, dấu huyền quay ra ngoài.</li> <li>- Dùng bút chì đánh dấu bên mặt dấu huyền khoảng 10mm</li> </ul>	4 Hướng dấu Huyền"\\\\"  ~200mm Hướng dấu Sắc"///"
4	- Dùng kim dẫn chỉ bằng nhựa dán băng keo cố định lên đầu sợi chỉ để xỏ qua Shaft. <u>Chú ý:</u> Dán lên mặt chỉ KHÔNG đánh bút chì (h5)	Mặt chỉ KHÔNG đánh bút chì
5	- Xỏ kim dẫn chỉ từ đầu Shaft vào phía trong Shaft theo hướng mũi tên màu cam (h6) <u>Chú ý:</u> phía bên phải cửa sổ.	Cửa sổ phía phải: TỐT  Cửa sổ phía trái: KHÔNG TỐT  ANGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOV.

TI			
Công đoạn áp dụng: LẮP RÁP VẬT TƯ	Ver: 14		
Tên sản phẩm: ONE CLICK CLEANER (LOẠI M 250)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Trang: 2/6	4-OP-221-4-PS-031-0045/14

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
6	- Tiếp tục kéo chỉ ra tới đuôi Shaft, sao cho mặt chỉ có đánh dấu bút chì quay ra ngoài (h7) là TỐT, ngược lại là KHÔNG TỐT.	Mặt chỉ có dấu bút chì quay ra ngoài: TỐT
7	- Tiếp tục xỏ kim dẫn chỉ vào phía phải của đuôi Tip và lò xo (h8). Sau khi xỏ xong, ấn nhẹ đuôi Tip vào đuôi Shaft sao cho Stopper phải lọt vào cửa sổ của Shaft.  Chú ý: -Đuôi Tip có một Stopper để khóa vào đuôi Shaft, vì vậy đề nghị trong lúc xỏ kim dẫn chỉ thì Stopper phải quay lên trên => xem h9, 10.  Hình 11: Stopper quay xuống dưới: KHÔNG TỐT.	Phía trái của Tip: KHÔNG TỐT  Stopper quay kuống dưới: KHÔNG TỐT  Stopper quay kuống dưới: KHÔNG TỐT  Stopper của đuôi Tip đã được gắn vào cửa sổ của Shaft an toàn: TỐT
8	- Xỏ tiếp kim dẫn chỉ qua đầu Tip còn lại (từ phải qua trái), qua lò xo rồi qua Shaft (h12-13).  Chú ý: Mặt chỉ đánh dấu mực quay ra ngoài: TỐT (h14)	Dầu Tip phía phải  Dầu Tip phía trái  Mặt trong  Mặt chỉ đánh dấu mực phải quay ra ngoài.

	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng: LẮP RÁP VẬT TƯ	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0045	Ver: 14	
Tên sản phẩm: ONE CLICK CLEANER (LOẠI M 250)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Trang: 3/6	4-OP-221-4-PS-031-0045/14

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
9	- Gắn Shaft Case vào Shaft. <u>Chú ý:</u> Phải quay mặt có cửa sổ lên trên như (h15).	15
10	- Kéo chỉ ra hai bên để kiểm tra chỉ chéo, sợi chỉ có nằm đúng vị trí không trước khi ấn Shaft Case vào Holder (h16). Chú ý: Trong lúc kéo sợi chỉ để kiểm ra, đường rãnh trên đầu Shaft & cửa sổ trên Shaft Case phải luôn luôn quay lên trên.Chiều sợi chỉ như (h16)	Mặt trong sợi chỉ có dấu sắc: TỐT
11	- <u>Chú ý:</u> Hướng & đường đi của sợi chỉ như (h17).	Dấu mực quay ra ngoài  Dấu mực quay ra ngoài
12	- Lắp Middle Gear màu trắng vào Holder đúng hướng như (h18) <u>Hình 19</u> : Middle Gear màu trắng lắp ngược mặt: KHÔNG TỐT	TÓT KHÔNG TÓT
13	- Xỏ đầu sợi chỉ qua Traverse Guide màu xanh có hướng như (h21).	Dấu mực quay ra ngoài: TỔT

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng: LẮP RÁP VẬT TƯ	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0045	Ver: 14	
Tên sản phẩm: ONE CLICK CLEANER (LOẠI M 250)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Trang: 4/6	4-OP-221-4-PS-031-0045/14

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
14	-Lắp Traverse Gear màu đen vào holder đúng hướng như (h21) -Kéo căng sợi chỉ để xem Traverse Guide đã được lọt vào ngàm an toàn chưa (h21)	
15	- Kiểm phần đầu sợi chỉ dính vào miếng băng keo: đầu sợi chỉ không được dư ra ngoài hoặc không được ít hơn 1/2 miếng băng keo (h22)	Dầu sợi chỉ dư ra ngoài: KHÔNG TỐT  Dầu sợi chỉ dư ra ngoài: KHÔNG TỐT  Dầu sợi chỉ chưa tới 1/2 băng keo: KHÔNG TỐT.
16	- Dán băng keo vào cuộn chi thứ 2 sao cho có chiều quấn chi (h23-24.) Cuộn chỉ thứ 2 sau khi gắn phải nghe được âm thanh "click" (h25)	Chú ý: sợi chi có dấu mực quay vào trong cuộn chi thứ 2 trong khi quần.
17	- Lắp Gear vào cuộn chi số 2. <u>Chú ý:</u> Mặt có răng cưa trên Gear phải quay lên phía trên (h26). Gear sau khi gắn phải nghe được âm thanh "click". <u>Hình 27:</u> Răng cưa trên Gear ụp xuống dưới: KHÔNG TỐT	Răng cua quay lên trên: TỐT  Gear gắn sai mặt: KHÔNG TỐT

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: LẮP RÁP VẬT TƯ Số: 4-OP-221-4-PS-031-0045 Ver: 14			
Tên sản phẩm: ONE CLICK CLEANER (LOẠI M 250)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Trang: 5/6	4-OP-221-4-PS-031-0045/14

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
18	- Lắp Hanger vào cuộn chỉ sao cho các ngàm phải khớp với nhau như (h28.)	
19	<ul> <li>Click nhẹ cuộn chỉ thứ 2 theo chiều kim đồng hồ để kiểm tra sợi chỉ có bị kẹt hay không (khoảng 2~3 vòng) h29.</li> <li>Trong lúc click, sợi chỉ được xoay theo chiều mũi tên màu hồng, sợi chỉ được xả ra và thu hồi về dễ dàng, không bị chéo thì TỐT, ngược lại: KHÔNG TỐT.</li> </ul>	

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng: LẮP RÁP VẬT TƯ	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0045	Ver: 14	
Tên sản phẩm: ONE CLICK CLEANER (LOẠI M 250)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	Trang: 6/6	4-OP-221-4-PS-031-0045/14
Davision History			

			Re	vision History		
Ngày	Phiên bản	Người ban hành		ội dung	Lí do thay đổi	Người yêu cầu
Tigay	1 men ban	riguor ban nann	Nội dung cũ	Nội dung mới	El do may dol	Nguơi yeu cau
15/10/14	1	Ly	Change Số PS theo TRC 4-OP-221-4-PS-ASS-031=>4-OP-22 LCN0046 change spec PNJHW-0035-25-07=>HW-0035-007			Học NV
1-Mar-15	2	Ly	Add lai bước 15			Học NV
8-Aug-15	3	Ly	Change bước 5, ,dổi dánh dấu viết bi=> viết chỉ Bỏ hình 3 thay hình 31 'Change Spec:LCN0031:PNJHW-0035-25-01C=>HW-0035-0 LCN0032ver1=>2	001\$002		NhiNTY
16/11/15	4	Ly	Change Spec:LCn0031: ver 2=>4 LCN0037:1=>2			NhiNTY
25-Jan-16	5	Lanvn	- Change spec code LCN0046 HW-0035-007\$002> 003 - Obsolete code LCN0036, LCN0048 Cancel số ver spec			NhiNTY
26-Jan-16	1	Lanvn	- Change số PS từ 4-OP-221-4-PS-031-0002> 4-OP-221-4-	PS-031-0045		NhiNTY
11-Mar-16	2	Lanvn	- Add số ver spec			NhiNTY
18-Mar-16	3	Lanvn	- Change LCN0037 HW-0035-003\$005> HW-0035-003\$00			NhiNTY
21-Apr-16	4	Lanvn	- Change LCN0032 HW-0035-002\$004> HW-0035-002\$00	06.		NhiNTY
16-May-16	- Change LCN0031 HW-0035-001\$004>HW-0035-001\$009 - Change LCN0032 HW-0035-002\$004>HW-0035-002\$007 - Change LCN0037 HW-0035-003\$006> HW-0035-003\$007 - Change LCN0065 PNJHW-0035-25-08B> HW-0035-008\$008 - Cancel thao tác kiểm tra Jig ( Leader kiểm soát Jig)			NhiNTY		
5-May-17	6	Hằng	- Change LCN0032 HW-0035-002\$007> HW-0035-002\$00 - Change thứ tư các bước trong ps	8.		NhiNTY
6-Dec-17	7	Hằng	- Change LCN0037 HW-0035-003\$007> HW-0035-003\$00			NhiNTY
13-Apr-18	8	Lydth	Change Spec:LCN0031 HW-0035-001\$009>HW-0035-001	\$010		HÁt VN
17-Nov-18	9	Lydth	- Change LCN0037 HW-0035-003\$008	- Change LCN0037 HW-0035-003\$009	Updare	HắtVN
8-Jan-19	10	Lydth	LCN0031:HW-0035-001\$010 LCN0032:HW-0035-002\$008 LCN0046:HW-0035-007\$007 LCN0065:HW-0035-008\$008 Shaft Case SY (trắng Trong) Shaft WY (xanh lá)	LCN0031:HW-0035-001\$011 LCN0032:HW-0035-002\$009 LCN0046:HW-0035-007\$010 LCN0065:HW-0035-008\$010 Shaft Case S2 (trắng) Shaft WY2 (vàng)	đổi vật tư EC-00324	HắtVN
23-Nov-19	11	Lydth		Jig= Đồ gá Add code LCN0117	Việt hóa Code mới	XanhGC
25-Nov-20	12	Phương	-	Add chú thích hình 26 mục 16.	Làm rõ chú thích hình 26	XanhGC
10-Jun-22	13	Nguyêt	- Phạm vi áp dụng - Format tài liệu cũ.	- Cancel phạm vi áp dụng - Format tài liệu mới.	Cancel phạm vi áp dụng Change template tài liệu mới	XanhGC

7-Sep-24

14

Ngoc DT

Mục 4: Chú ý: Dán lên mặt đã đánh bút chì

Mục 4: Chú ý: Dán lên mặt chỉ KHÔNG đánh bút chì

Thuận tiện thao tác hơn

Thu DTM