
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT	SÓ PS: 4-OP-112-5-PS-008-1140	Phiên bản 10			
Tên sản phẩm:FR-OGCE SR15x8C-L-C1/P1/ <mark>2</mark> -C2/P2/ <mark>2</mark> -EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: HG-3862-005\$				

I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

- 1. Chiều dài sợi cord và chiều dài sợi chịu lực như hình.
- 2. Vị trí điểm tách vỏ cable: quấn băng keo đen
- 3. Che đầu sợi chịu lực bằng nắp cáp



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT	SÓ PS: 4-OP-112-5-PS-008-1140	Phiên bản 10				
Tên sản phẩm:FR-OGCE SR15x8C-L-C1/P1/2-C2/P2/2-EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: HG-3862-005\$					

Lịch sử thay đổi/Revision history

11 6	Person	Person Version vì phụ trách Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
	Người phụ trách		Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
28-Aug-24	Anh	10	-	Chỉnh lại nội dung PS	Cập nhật lại nội dung	AnhNTT
10/1/2020	Phương	9	-	CCC18480	Thêm mã	Anh
05/11/2019	Phương	8	-	CCC17808	Thêm mã	Anh
05/11/2019	Thủy	7	-	CCC17801	Thêm mã	Anh
10/09/2019	Thủy	6	-	CCC17397	Thêm mã	Anh
14/03/2019	Nhân	5	-	CCC16901	ADD CODE	Anh