
FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIËU CHUẨN CỐNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng : Final Endface Số PS : 4-OP-0489-4-PS-012-0001 Phiên bản: 2 Tên sản phẩm: 2F Patch cord Tài liệu tham khảo: 4-OP-0489/ spec: IEC 61300-3-35


I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS

II. Nội dung:





Chỉnh sáng để kiểm tra vùng Cladding và tối để kiểm tra vùng Ziconia



Chú ý: Chỉnh Fiber Endface của sản phẩm ngay tại giữa màn hình để mở rộng vùng quan sát trên màn hình (~ 400µm)

Vùng (Đường kính)	Tiêu chuẩn	Đánh giá	Độ phóng đại
Vùng A (0 \sim 25 μ m) Không có bất kì vết gì .		OK	
	Vết xước trắng/đen < 3 μm và không tính số lượng.	OK	
	Vết xước trắng/đen > 3 μm	NG	
VA	Vết vỡ có đường kính Ø < 2 μ m và không tính số lượng.	OK	
Vùng B (25 ~ 115 μm)	Vết vỡ đường kính $2 \le \emptyset \le 5$ µm và giới hạn bởi 5 vết	OK	T7 4 0 0
	Vết vỡ có đường kính > 5 μm	NG	X400
	Không có bất kì vết nứt nào	OK	11100
Viền keo (115 ~ 135 μm)	Viền keo có bề rộng < 5 μm .	OK	
	Vết xước trắng/đen < 10 μm và không tính số lượng.	OK	
Vùng C (135 ~ 250 μm)	Vết vỡ có đường kính Ø < 10 μm	OK	
	Không có bất kì vết nứt nào	OK	
Vùng mép vát	Không có keo Epotek dính trên vùng mép vát	OK	Mắt

Chú ý:

- Vết bẩn yêu cầu được vệ sinh sạch, vết không thể vệ sinh thì đánh giá như lỗi vỡ. Đường kính vết vỡ đo theo biên dạng dài nhất. Thông tin cho Leader nếu thấy lỗi bất thường, sản phẩm nếu có chụp hình thì ở ống kiểm X400.
- Gắn nắp cap sach CAN1913 cho connector sau khi kiểm endface xong

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI	SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯƠC PHÉP MANG R	RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯƠC SƯ CHẤP THUÂN	N CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV.	Trang 1/1
Bile mili iii Bibe mil Bil iii	Bin delli e i jiniena be e a i nei Pinia i	armaom min miona be e a be anim i mom	· deli Bin Emili Bilo i e v.	114116 1/1

			FUJIKURA FIBER OP	TICS VIETNAM LTD					
			TIËU CHUÄN						
Tên công đoạn áp dụng : Final Endface			Số PS:	4-0P-0489-4-PS-012-0001	Phiên bản:	2			
Tên sản phẩm: 2F Patch cord				Tài liệu tham khảo: 4-OP-0489/ spec: IEC 61300-3-35					
REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)									
	Người phụ trách	- I Phien nan E	Nội dung thay đổi			Người yêu			
Ngày			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu			
18-0ct-24	PhungTK	2	-	- Chú ý: Thêm gắn nắp cap sạch CAN1913 cho connector sau khi kiểm	Yêu cầu mới từ khách hàng	PhungTK			
				endface xong					