WORKING DIRECTION										
Biểu mẫu số:000-5-Fo-0308 Ver :		Ver:	03	Trang:1/1	Ngày h	iệu lực: Theo				
Bộ phận ban hành PRE1			Số đăng ký WD: 000-4-WD-3403				WD Ver: 01			
Chuyền sản xuất/Nh	óm: Fusion									
Thời gian Từ ngày: 19-Aug-24			Bộ phận nhận: PRE1,PLN,PRD,QAE			AE	Số bản: theo			
hiệu lực: Đến Ngày: 19-Dec-24							EICC			
Soạn thảo: NganNLT			Kiểm Tra: Ty BH Phê Duyệt: Ph			nuocNBM/				
Ngày: 19-Aug-24			Ngay: Via DMS ZUM Ngay: Via DMS WORK							
Tiêu đề: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NẮP CAP ICN0026 CHO SẨN PHẨM										
FUSION TÙ LOC PENDING										

Tài liệu tham khảo: N/A

1. Mục đích:

Kiểm tra ngoại quan 100% cho vật tư nắp cap ICN0026 cho sản phẩm Fusion, do nghi ngờ có nguy cơ bị thiếu nhựa. Vì vậy, cần tách các nắp cap này vào Location Pending để tiến hành kiểm tra ngoại quan và chỉ định chỉ dùng riêng cho line Fusion.

2. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho các lot vật tư trong bảng 1:

Bảng 1: Vật tư cần chuyển Loc Pending

CODE	LOTNO	LOTQTY	SPEC	NAME	Lot Reference
ICN0026	240805_385696_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385696
ICN0026	240806_385697_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385697
ICN0026	240806_385698_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385698
ICN0026	240806_385699_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385699
ICN0026	240807_385700_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385700
ICN0026	240807_385701_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385701
ICN0026	240807_385702_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385702
ICN0026	240808_385703_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385703
ICN0026	240808_385704_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385704
ICN0026	240808_385705_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385705
ICN0026	240809_386486_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	386486
ICN0026	240809_386487_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	386487
ICN0026	240809_386488_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	386488

Phạm vi sản phẩm áp dụng

Tất cả các code hàng Fusion có đầu code AFC*, có sử dụng vật tư ICN0026

Bảng 2: Tính toán số lượng vật tư cụ thể line cần request từ Loc Pending tương ứng với từng ID

Mã vật tư	Tên vật tư	Spec	Số lượng request	Đơn vị	Lot No.
ICN0026	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	CSVM2- 162D4*3*O*Blue	= 1*[Số lượng ID]	Pcs	Các Lot thuộc Bảng 1

3. Nội dung:

Các bộ phận liên quan vui lòng hỗ trợ theo hướng dẫn bên dưới:

/*PRE:

✓ Hướng dẫn quy trình kiểm ngoại quan vật tư và sử dụng vật tư trên chuyền.

/*PLN:

- ✓ PLN: Không phát vật tư trong bảng 2 cho code sản phẩm AFC* khi có kế hoạch sản xuất để PRD request vật tư từ location pending.
 Remark nội dung WD 000-4-WD-3403 khi ban hành plan các code sản phẩm AFC* (có dùng ICN0026)
- ✓ WH: Chuyển các vật tư thuộc bảng 1 vào Location Pending và phát vật tư theo yêu cầu request

/*PRD:

- Line CBVT
- ✓ Request các Loc vật tư thuộc Bảng 1 và kiểm tra ngoại quan nắp cap (không bị thiếu nhựa/nứt mẻ) để đáp ứng plan sản xuất Fusion
- ✓ Lập NC cho các vật tư kiểm thấy NG và thống kê số lượng NC
- ✓ Sau khi kiểm xong, cần dán nhãn nhận diện "Đã kiểm" lên bịch và chuyển các vật tư này về lại Location Pending
- ✓ Khi có nhu cầu sử dụng cho ID, làm request vật tư đã được kiểm ngoại quan từ loc Pending theo số lượng tính ở bảng 2 theo ghi chú WD trên BOM
 - Line Fusion:
- ✓ Kiểm tra Lot của vật tư ICN0026 trước khi sử dụng phải nằm trong list Bảng 1 và có dán nhãn nhận diện "Đã kiểm"

Mọi vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ với Ngân – PRE1.

REVISION HISTORY

Date	Person in charge	Version	Co	ontent	Reason	Change
			Old	New	Keasun	Requester
19-Aug- 2024	NganNLT	01	-	Ban hành mới	Hướng dẫn sử dụng vật tư nắp cap có kiểm ngoại quan	Phuoc NB

BÀO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SƯ CHẤP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOV.

PHŲ LŲC Minute Meeting 19/08/20224

Thành viên: Ngan NLT – PRE, Phuoc NB – PRE, Ty BH– PRE, Tuan – QAE, Phuong – QAE, Duyen TTM – PLN, Huong BT – PLN, Thao – PRD, Dung – PRD

From: FOV PRE1 Nguyen Ly Thien Ngan Sent: Monday, August 19, 2024 4:08 PM

To: FOV PRE1 Bui Hieu Ty <tybh@vn.fujikura.com>; FOV PRE1 Nguyen Ba Phuoc

<phuocnb@vn.fujikura.com>; FOV QAE Nguyen Quoc Tuan <tuannq@vn.fujikura.com>; FOV QAE Trinh
My Phuong <phuongtm@vn.fujikura.com>; FOV PRD Le Thi Thanh Thao <thaoltt@vn.fujikura.com>; FOV

PRD Do Huy Dung <dungdh@vn.fujikura.com>; FOV PRD Nguyen Thi Hong Tuoi

<tuointh@vn.fujikura.com>; FOV PLN Bui Thi Huong (PUR) <huongbt@vn.fujikura.com>; FOV PLN Truong Thi My Duyen <duyenttm@vn.fujikura.com>; FOV PRD Nguyen Thi Anh Thu <thunta@vn.fujikura.com>

Cc: FOV PRE1 Dinh Tan Tien <tiendt@vn.fujikura.com>; FOV QAE Tran Nguyen Minh Duc

<ductnm@vn.fujikura.com>

Subject: RE: Hop Cap short Mold ICN0026 FA

Dear All Cc anh Phước, anh Tỷ

E gửi meeting minutes trưa nay meeting với PRE, QAE, PRD, PLN Anh chị check các action và thực hiện nhé

Hàng Fusion AFC0688 ngày thứ 7 (17-Jul) phát hiện 3pcs ICN0026 bị short mold

ID: 381338

Lot: 240709 382553

Hiện đã cho kiểm lại 100% các ID thuộc lot này phát cho Fusion

Action:

- 1. Xác nhận thời gian sản xuất ICN0026 Lot 240709_382552, PIC: Tỷ+Thảo. Done
 - Dựa vào NC và log file máy, đã check các lot sx 8-Jul là OK, chỉ có rủi ro cho các lot sx từ chiều ngày 9-Jul Lot 240709_382552, 240709_382553 cần check lại (chi tiết xem file đính kèm)
- Xem xét có retro hay không cho Fusion có ICN0026 Lot 240709_382552 và các lot liên quan, PIC: Phượng (21-Aug)

⇔ Có retro, QAE refer list ID như bảng dưới

item_Number	Lot	Loc_qty_change	Trans_Date	TRANSACTION_NUMBER	Effective_Date	1D	FG	Shipping date	Remark
ICN0026	240709_382552_0	-734	2024/08/09	40559729	8/12/2024	381335	AFC0688	9/23/2024	Retro
ICN0026	240709_382552_0	-1597	2024/08/09	40565918	8/13/2024	381336	AFC0688	9/23/2024	Retro
ICN0026	240709_382552_0	-600	2024/08/12	40577791	8/14/2024	381337	AFC0688	9/23/2024	Retro
									Retro 110 pcs (packed), PRD already
ICN0026	240709_382553_0	-500	2024/08/13	40585080	8/15/2024	381338	AFC0588	9/23/2024	isolated
ICN0026	240709_382553_0	-1704	2024/08/15	40598763	8/17/2024	381339	AFC0688	9/23/2024	No need retro, Already inspection 100%
ICN0026	240709_382553_0	-101	2024/08/15	40599343	8/19/2024	381340	AFC0688	9/23/2024	No need retro, Already inspection 100%
ICN0026	240710_382554_0	-1106	2024/08/15	40599344	8/19/2024	381340	AFC0688	9/23/2024	No need retro, Already inspection 100%

- Check stock WH ICN0026 so với Fusion demand => Quyết định số lượng kiểm lại, PIC: Hương (20-Aug)
- Ban hành WD chỉ định các lot ICN0026 cần kiểm lại trước khi phát lên line và chỉ dùng cho line Fusion sau khi kiểm xong., PIC: Ngân (21-Aug)

Các line FA, T-con vẫn dùng nắp cap trong WH như bình thường mà ko cần kiểm lại trước khi dùng, PIC: Tỷ. Done

- 5. Xem xét y/c kiểm thêm ngoại quan cho nắp cap Fusion, PIC: Ngân. Done
 - ⇒ Line PS Fusion không kiểm tra lại ngoại quan do line CBVT đã kiểm 100% trước khi input vào line theo WD mục 4.