# PROCESS SPECIFICATION Công đoạn áp dụng: CASING (DÁN NHÃN) Số PS: 4-OP-0208-5-PS-014-0002 Tên sản phẩm: IDM OPTICAL JUMPER UNIT Tài liệu tham khảo: 4-OP-0208


# I. Chuẩn bị tool trước khi dán nhãn lên tag (miếng nhựa đen)





## II. Kiểm tra thông tin nhãn và xé nhãn thành từng bộ \_ tùy theo số lượng tag của sản phẩm

1) Kiểm tra thông tin trên nhãn: 1 nhãn đầu tiên / ID



2) Xé dây nhãn thành bộ nhãn tương ứng theo màu dây đơn của từng sản phẩm:

Phân loại	Màu dây đơn	Số lượng nhãn/bộ
1	Vàng	16
2	Vàng	32
	Trắng	32
3	Vàng	
	Trắng	64
	Xanh lá	04
	Hồng	

	PROCESS SPECIFICATION	
Công đoạn áp dụng: CASING (DÁN NHÃN)	Số PS: 4-OP-0208-5-PS-014-0002	Ver: 26
Tên sản phẩm: IDM OPTICAL JUMPER UNIT	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0208	


# III. Dán nhãn lên tag (miếng nhựa đen)

- 1. Đặt miếng nhựa đen và đầu kết nối lên đồ gá như hình minh họa bên dưới (H3.1).
   Các sợi dây đơn song song với nhau, đầu kết nối không chồng chéo lên nhau.
   Cố định sợi đơn lại bằng thanh chặn.

- 2. Dán nhãn trên miếng nhựa đen theo thứ tự số trên từng dây đơn và theo bảng nhận diện.

Yêu cầu: Số trên dây đơn và số trên nhãn phải giống nhau.

3. Hướng dán nhãn trên miếng nhựa đen như hình (H3.2)



Thanh chăn

### Bảng nhận diện dán nhãn

Phân loại	Màu dây đơn	Số trên dây đơn	Số trên nhãn
1	Vàng	$1 \rightarrow 16$	$1 \rightarrow 16$
2	Vàng	$1 \rightarrow 16$	$1 \rightarrow 16$
2	Trắng	$17 \rightarrow 32$	$17 \rightarrow 32$
3	Vàng	$1 \rightarrow 16$	$1 \rightarrow 16$
	Trắng	$17 \rightarrow 32$	$17 \rightarrow 32$
	Xanh lá	$33 \rightarrow 48$	$33 \rightarrow 48$
	Hồng	49 → 64	49 → 64



	PROCESS SPECIFICATION	
Công đoạn áp dụng: CASING (DÁN NHÃN)	Số PS: 4-OP-0208-5-PS-014-0002	Ver: 26
Tên sản phẩm: IDM OPTICAL JUMPER UNIT	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0208	

#### Lịch sử thay đổi/Revision history

F8	Person		<u>-</u>			Requester Người yêu
Ngày ban hành	Người ban hành		Lý do	cầu		
24/4/2020	На	20	-	Thêm ảnh good/NG để nhận diện khi nhãn dãn bị lệch 1 phía	Hướng dẫn rõ hơn	Khánh
11/6/2020	На	21	-	Thêm ảnh Good/NG để nhận diện khi phần ký tự màu đen của nhãn bị lệch về 1 cạnh	Hướng dẫn rõ hơn	Khánh
15/3/2021	На	22	-	Add mục I: Chuẩn bị tool Add mục II: Kiểm tra thông tin nhãn và xé nhãn thành từng bộ _ tùy theo số lượng tag của sản phẩm	Hướng dẫn rõ hơn, tránh Op misstake xé nhãn và dán sai nhãn	Khánh
11/10/2022	Hạ	23	-	Chuẩn hóa từ Tag sang miếng nhựa đen	Dịch một số từ tiếng Anh sang tiếng Việt.	Thu
15/09/2023	На	24	- Mục 5. Kiểm tra ngoại quan nhãn	- Bỏ Mục 5. Kiểm tra ngoại quan nhãn	Update theo 4M change: 4-Pr-007-4-Fo-0007-4-RC-0132	Nguyên

			PROCESS SPECIFICATIO	N		
Công đoạn áp dụng:	CASING (DÁN N	HÃN)	Số PS: 4-OP-0208-5-PS-01	4-0002	Ve	er: 26
Tên sản phẩm: IDM	OPTICAL JUMPE	R UNIT	Tài liệu tham khảo: 4-OP-02	08		
1/4/2024	На	25	<ul> <li>- Mục 2.1: Kiểm tra thông tin trên nhãn: Kiểm 100%</li> <li>- Chú ý: Số SG serial được truy xét để kiểm tra trước khi nhãn dẫn, trong trường hợp xé dây nhãn không đúng theo bộ nhãn.</li> <li>• Số "SG serial": phải cùng 01 số SG serial khi dán nhãn lên miếng nhựa đen của 01 sản phẩm.</li> <li>- Mục 2.2: Xé dây nhãn thành bộ nhãn tương ứng theo số lượng miếng nhựa đen của từng sản phẩm:</li> <li>- Mục 3.4: Kiểm tra số trên dây đơn và số nhãn trên miếng nhựa đen phải trùng nhau</li> </ul>		Update theo Change order: 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0006	Nguyên
11/10/2024	Hạ	26	- Mục III.1 - Đặt miếng nhựa đen và đầu kết nối vào rãnh trên đồ gá như hình minh họa bên dưới	<ul> <li>Cập nhật hình ảnh jig dán nhãn</li> <li>Mục III.1.</li> <li>Đặt miếng nhựa đen và đầu kết nối lên đồ gá như hình minh họa bên dưới (H3.1).</li> <li>Các sợi dây đơn song song với nhau, đầu kết nối không chồng chéo lên nhau.</li> <li>Cố định sợi đơn lại bằng thanh chặn.</li> </ul>	Update dụng cụ	Nguyên