## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: **HOUSING** (40db). Số: **000-4-PS-014-0057** Phiên bản: 10

Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS) Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081


I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo DMS

II. NỘI DUNG:

## Yêu cầu Hình ảnh minh hoạ

## 1. Hút bụi xung quanh thân body

- Lắp Jig vào máy (1 Jig = 12 sản phẩm):
  - + Hướng đặt Jig như hình.
- + Jig được đặt cố định, không bị lệch, cong, vênh.
- Bấm nút 'Start' để máy hoạt động hút bụi. Kiểm tra đóng cửa hoàn toàn trước khi bấm nút hoạt đông máy.



►RESET máy sau 116 lần hút (Nút 'STOP')

Vị trí đặt Jig vào máy. Số trên Jig (Số '12' và số '1' đúng thứ tư)

Cửa luôn đóng trước khi máy hoạt động

### 2. Housing (bằng Housing tool)

- Xem hướng dẫn housing bằng tool theo PS: 4-OP-611-4-PS-014-0004

## Thao tác an toàn khi gắn Ferrule vào Tool:



Tay phải cầm Ferrule đặt lên vị trí này làm điểm tựa để khi gắn Ferrule vào Holder không bị va vẹt



- Đưa Ferrule qua phía bên trái Holder ferrule
- Rồi canh Ferrule giữa 2 gờ trước sau của Holder
- Đưa Ferrule vào giữa Holder
- Đẩy Ferule lên sát Holder

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: <b>HOUSING</b> (40db).	Số: <b>000-4-PS-014-0057</b>	Phiên bản: 10					
Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081						
II. NỘI DUNG:							
Yêu cầu	Hình ảnh minh hoạ						
3. Chuẩn bị Coupling:	(1) Số in trên nhãn "01728" (5 kí tự cuối)	hình a					
- Kiểm tra số in laser trên Coupling:  + Kiểm con đầu tiên trong 1 tray.	7003439392302001728 001728 ATTOMS 2302	Kí tự "FS3" cố định  (2) Số in trên Coupling  Số ID (7 kí tự)					
+Nội dung kiểm theo hình (a)  +Kiểm trùng số in laser: 5 kí tự cuối của số in trên nhãn (1), số in trên Coupling (2), và số serial đầu tiên của sản phẩm (3) phải trùng nhau mới được sử dụng.	Số serial đầu tiên của sản phẩm  (3) Số serial đầu tiên của sản phẩm "01728"						
4.Lắp ráp Coupling: -Lắp ráp Coupling vào sản phẩm							
<ul> <li>5. Kiểm tra sau khi Housing:</li> <li>- Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing.</li> <li>Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via.</li> </ul>	Sản phẩm bị ba via: NG	Vệ sinh ba via					
- Kiểm tra lỗi Coupling nứt.	Sản phẩm bị nứt Coupling sa khi Housing: <b>NG</b>	u					

## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Công đoạn áp dụng: HOUSING (40db).
 Số: 000-4-PS-014-0057
 Phiên bản: 10


Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS) Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081

II. NỘI DUNG:

# Yêu cầu Hình ảnh minh hoạ

## Bấm Holder





#### 6. Bấm Holder

- Bấm holder vào Coupling như hình

## Lịch sử sửa đổi

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung sửa đổi		Lý do thay đổi	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do thay doi	Nguoi yeu cau
2-Oct-24	Nguyệt	10	-	<ul> <li>Tách loại hàng 20db ra PS :4-OP-0081-4</li> <li>PS-014-0007</li> <li>Add mục Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing.Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via.(ở mục 5)</li> </ul>	- Tách PS - 4M chưa được app từ SG nên tạm thời ngưng áp dụng Theo 9-PR-0014-9- FO-0001-4-RC-0141	ThuDTM
30-Sep-24	Nguyệt	9	2. Housing: N/A	2. Housing: Thêm Thao tác an toàn khi gắn Ferrule vào Tool:	Làm rõ thao tác tránh defect endface	ThuDTM
4-Sep-24	Nguyệt		5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing. Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via - Kiểm tra lỗi Coupling nứt	5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi Coupling nứt	Theo 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC- 0141	ThuDTM
26-Aug-24	BungNV	7	Mục 3: Hình kí tự "FS3"	Mục 3: Hình kí tự "FR3" Thêm hướng dẫn kiểm chi tiết	Correct hình ảnh và làm rõ yêu cầu	ThuTT
27-Jul-24	Tiên	6	-	- update lai hình coupling đã in laser ở mục 3	Cập nhật	Thu DTM