TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: **HOUSING**(20db) Số: **4-OP-0081-4-PS-014-0007** Phiên bản: 01

Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS) Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081


I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo DMS

II. NỘI DUNG:

Yêu cầu Hình ảnh minh hoạ

1. Hút bụi xung quanh thân body

- Lắp Jig vào máy (1 Jig = 12 sản phẩm):
 - + Hướng đặt Jig như hình.
- + Jig được đặt cố định, không bị lệch, cong, vênh.
- Bấm nút 'Start' để máy hoạt động hút bụi. Kiểm tra đóng cửa hoàn toàn trước khi bấm nút hoạt đông máy.



►RESET máy sau 116 lần hút (Nút 'STOP')

Vị trí đặt Jig vào máy. Số trên Jig (Số '12' và số '1' đúng thứ tư)

Cửa luôn đóng trước khi máy hoạt động

2. Housing (bằng Housing tool)

- Xem hướng dẫn housing bằng tool theo PS: 4-OP-611-4-PS-014-0004

Thao tác an toàn khi gắn Ferrule vào Tool:



Tay phải cầm Ferrule đặt lên vị trí này làm điểm tựa để khi gắn Ferrule vào Holder không bị va vẹt



- Đưa Ferrule qua phía bên trái Holder ferrule
- Rồi canh Ferrule giữa 2 gờ trước sau của Holder
- Đưa Ferrule vào giữa Holder
- Đẩy Ferule lên sát Holder

| TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Công đoạn áp dụng: HOUSING (20db) | Ső: 4-OP-0081-4-PS-014-0007 | Phiên bản: 01 | | | | | |
| Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS) | Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081 | | | | | | |
| II. NỘI DUNG: | | | | | | | |
| Yêu cầu | Hình ảnh minh hoạ | | | | | | |
| 3. Chuẩn bị Coupling: | (1) Số in trên nhãn "01728" (5 kí tự cuối) | Hình a Kí tự "FR3" cố định | | | | | |
| Kiểm tra số in laser trên Coupling: + Kiểm con đầu tiên trong 1 tray. +Nội dung kiểm theo hình a. | 7003439392302001728 001728 A7T7049 Nhãn | (2) Số in trên Coupling đầu tiên "01728" Số ID (7 kí tự) | | | | | |
| +Kiểm trùng số in laser: 5 kí tự cuối của số in trên nhãn (1), số in trên Coupling (2), và số serial đầu tiên của sản phẩm (3) phải trùng nhau mới được sử dụng. | Số serial đầu tiên của sản phẩm x 2300343939-01728 1728 (3) Số serial đầu tiên của sản phẩm "01728" | | | | | | |
| 4.Lắp ráp Coupling: -Lắp ráp Coupling vào sản phẩm | | | | | | | |
| 5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing. Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via. | Sản phẩm bị ba via: NG | Vệ sinh ba via | | | | | |
| - Kiểm tra lỗi Coupling nứt. | Sản phẩm bị nứt Coupling sau khi Housing: NG | | | | | | |

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: **HOUSING**(20db) Số: **4-OP-0081-4-PS-014-0007** Phiên bản: 01

Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS) Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081

II. NỘI DUNG:

6. Bấm Holder

- Bấm holder vào Coupling như hình





Lịch sử sửa đổi

| I Maay I - | Người phụ | Phiên bản | Nội dung sửa đổi | | Lý do thay đổi | Người yêu cầu |
|------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| | trách | | Nội dung cũ | Nội dung mới | Ly do thay doi | Nguoi yeu cau |
| 2-Oct-24 | Nguyệt | 1 | - | -Tách ra từ PS :000-4-PS-014-0057 | -Ban hành lần đầu | ThuDTM |