# CÁC CÔNG THÚC VÀ BẢNG TRA CỦA PHƯƠNG PHÁP TIỆN

(Trích từ " Applied machinning technology" của tác giả Heinz Tschätsch)

## 1 Lực cắt chính

$$F_c = \frac{b \cdot h}{h^z} \cdot k_{c1,1} \cdot K_{\gamma} \cdot K_{\nu} \cdot K_{st} \cdot K_{ver}$$

Trong đó:

- Lực cắt chính F<sub>c</sub> (N)
- Chiều rộng lớp cắt b (mm)
- Độ dày lớp cắt h (mm)
- Hằng số vật liệu z
- Lực cắt đơn vị với b=1, h=1, v=100 (m/ph)
- Hệ số hiệu chỉnh góc trước  $K_{\gamma}$

$$K_{\gamma} = 1 - \frac{\gamma_{tat} - \gamma_0}{100}$$

- Góc trước thực tế  $\gamma_{tat}$
- $-\gamma_0^\circ$  góc trước cơ bản,  $\gamma_0^\circ = 6^\circ$  khi tiện thép,  $\gamma_0^\circ = 2^\circ$  khi tiện gang
- $K_v$  hệ số ảnh hưởng vật liệu dao,  $K_v$  = 1,15 khi vật liệu dao là thép gió,  $K_v$  = 1,0 khi vật liêu dao là cemented carbide
- $K_{ver}$  hệ số hao mòn ( $K_{ver} = 1,3$ )
- $K_{st}$  hệ số nén,  $K_{st}=1,0$  khi tiện mặt trụ,  $K_{st}=1,2$  khi tiện lỗ,  $K_{st}=1,3$  khi tiên rãnh hoặc cắt đứt.

#### 2 Công suất yêu cầu

$$P = \frac{F_c.\,v}{60.\,10^3.\,\eta_M}$$

Trong đó:

- Công suất yêu cầu P (kW)
- Tốc độ v cắt (m/ph)
- Hiệu suất máy  $\eta_M$ ,  $\eta_M = 0.7 \div 0.8$

## 3 Thời gian gia công

## 3.1 Tiện mặt trụ ngoài

$$t_h = \frac{(L+4).i.\pi.D}{s.v.10^3}$$

Date: 11-03-2022 Designed by Linh Vo Duy

- t<sub>h</sub> thời gian gia công (ph)

- L chiều dài phôi (mm)

i số lần cắt

s lượng chạy dao (mm/v)

v tốc độ cắt (m/ph)

- D đường kính phôi (mm)

#### 3.2 Tiện mặt đầu

1.1.1. Trụ đặc

$$t_h = \frac{(2 + D/2) \cdot i \cdot \pi \cdot D/2}{s \cdot v \cdot 10^3}$$

1.1.2. Trụ rỗng

$$t_h = \frac{\left(4 + \frac{D - d}{2}\right) \cdot i \cdot \pi \cdot \frac{D + d}{2}}{s \cdot v \cdot 10^3}$$

Trong đó:

- D đường kính ngoài (mm)

d đường kính trong (mm)

## 3.3 Tiện ren

$$t_h = \frac{L.t_d.g.D.\pi}{p.t.v.10^3}$$

Trong đó:

- t<sub>d</sub> chiều sâu ren (mm), t chiều sâu cắt (mm)

- g số đầu mối ren

- p bước ren (mm)

- D đường kính ren danh nghĩa (mm)

Bảng 3.1 Chiều sâu ren t<sub>d</sub> (mm) của một số loại ren hệ Mét theo tiêu chuẩn DIN13

| Ren                                  | M8   | M10  | M12  | M16  | M20  | M24  | M27  | M30  |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Chiều sâu ren<br>t <sub>d</sub> (mm) | 0.81 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 1.62 | 1.95 | 1.95 | 2.27 |
| Số lần cắt p                         | 10   | 11   | 12   | 14   | 15   | 16   | 16   | 18   |

Date: 11-03-2022

Designed by Linh Vo Duy

Bảng 3.2 Chiều sâu cắt t (mm) khi tiện ren

| Kiểu gia công | Metric and Whitworth thread | Acme thread |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Thô           | 0.1 - 0.2                   | 0.08 - 0.15 |
| Tinh          | 0.05                        | 0.05        |

 $4\,$  Một số bảng tra giá trị chế độ cắt khi tiện của một số loại vật liệu

Bảng 1. Tốc độ cắt khi tiện thép với vật liệu dao cemented carbide

|   | Độ bền                | Vật liên | Chiều        |     |      | Lượng chạy dao s | nạy da | S O  |     |
|---|-----------------------|----------|--------------|-----|------|------------------|--------|------|-----|
| Phôi                                    | (N/mm²)<br>và độ cứng | dao      | sâu<br>cắt t | 0.1 | 0.16 | 0.25             | 0.4    | 0.63 | 1   |
|   |                       |          | 1            | 450 | 420  | 400              | 380    | _    | I   |
|   |                       | P10      | 2            | 420 | 400  | 370              | 350    | I    | I   |
|   |                       |          | 4            | I   | 370  | 350              | 330    | 310  | 300 |
| 0.00                                    |                       |          | 1            | 440 | 400  | 390              | 380    | I    | I   |
| S185 - S2/5JK,<br>C15 - C22             | 400 - 500             | P20      | 2            | 380 | 350  | 330              | 310    | 290  | I   |
| 770 - 610                               |                       |          | 4            | 350 | 330  | 310              | 290    | 270  | 250 |
|   |                       |          |              | I   | I    | ı                | I      | I    | I   |
|   |                       | P30      | 2            | ı   | 350  | 330              | 300    | 280  | I   |
|   |                       |          | 4            | I   | 320  | 300              | 280    | 240  | 220 |
|   |                       |          | 1            | 370 | 340  | 320              | 300    | I    | I   |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |                       | P10      | 2            | 320 | 310  | 290              | 280    | 260  | I   |
| E295, C35-C45,<br>CK35                  | 500 - 800             |          | 4            | 320 | 290  | 280              | 260    | 240  | I   |
| CWO                                     |                       |          | 1            | 320 | 290  | 270              | 250    | I    | I   |
|   |                       | P20      | 2            | 290 | 270  | 250              | 230    | 210  | I   |
|   |                       |          | 4            | 280 | 250  | 230              | 210    | 190  | 180 |
| 16MnCr5,                                | 1600 - 2000           |          | 1            | I   | I    | I                | I      | I    | I   |
| 20MnCrS5                                | HB                    | P30      | 2            | I   | 260  | 230              | 200    | 180  | I   |
|   |                       |          | 4            | I   | 240  | 210              | 190    | 170  | 150 |
|   |                       |          | 1            | 330 | 290  | 260              | 230    | 1    | I   |
|   |                       | P10      | 2            | 310 | 270  | 240              | 220    | 200  | I   |
| E335, CK45, CK60                        | 750 - 900             |          | 4            | 280 | 250  | 220              | 200    | 180  | 170 |
|   |                       |          | 1            | 300 | 270  | 240              | 220    | I    | ı   |
|   |                       | P20      | 2            | 270 | 240  | 220              | 200    | 180  | I   |
|   |                       |          | 4            | 250 | 220  | 200              | 180    | 160  | 140 |
| 50CrV4,                                 | 1000                  |          | 1            | I   | I    | I                | I      | I    | I   |
| 42CrMo4, 50CrMo4                        | 1000 - 1400           | P30      | 2            | I   | 220  | 190              | 160    | 140  | 120 |
|   |                       |          | 4            | I   | 200  | 170              | 140    | 130  | 110 |

Date: 11-03-2022

Bảng 2. Tốc độ cắt khi tiện thép đúc, gang xám và kim loại màu

|                 | Độ bền                | Vật liện | Chiều        |     |      | Lượng chạy dao s | nạy dao | S C  |     |
|-----------------|-----------------------|----------|--------------|-----|------|------------------|---------|------|-----|
| Phôi            | (N/mm²)<br>và độ cứng | dao      | sâu<br>cắt t | 0.1 | 0.16 | 0.25             | 0.4     | 0.63 | П   |
|                 |                       |          | 1            | 380 | 350  | 320              | 300     | ı    | I   |
|                 |                       | P10      | 2            | 360 | 330  | 300              | 280     | I    | I   |
| 070300          | 300 450               |          | 4            | 330 | 300  | 280              | 260     | 230  | 210 |
| OE200 - OE240   | 200 - 420             |          | 1            | I   | I    | 220              | 190     | 180  | I   |
|                 |                       | M20      | 2            | ı   | ı    | 210              | 180     | 150  | 130 |
|                 |                       |          | 4            | ı   | I    | 200              | 170     | 140  | 120 |
|                 |                       |          | 1            | 300 | 270  | 250              | 230     | I    | I   |
|                 |                       | M10      | 2            | 280 | 250  | 230              | 210     | 190  | I   |
|                 | 1400 - 1800           |          | 4            | 270 | 250  | 230              | 210     | 200  | 180 |
|                 | HB                    |          | 1            | 230 | 200  | 180              | 160     | I    | I   |
| GJL100 - GJL400 |                       | K10      | 2            | 210 | 190  | 170              | 150     | 130  | ı   |
|                 |                       |          | 4            | 190 | 170  | 150              | 130     | 110  | 100 |
|                 | 0000                  |          | 1            | 150 | 130  | 110              | 100     | I    | I   |
|                 | 2000 - 2200<br>HB     | K20      | 2            | 140 | 120  | 100              | 90      | 80   | I   |
|                 | TIT.                  |          | 4            | 130 | 110  | 100              | 90      | 80   | 70  |
|                 |                       |          | 1            | 009 | 550  | 200              | I       | I    | I   |
| CuZn42 - CuZn37 | 800 - 1200 HB         | K10, K20 | 2            | 550 | 500  | 450              | 420     | 400  | I   |
|                 |                       |          | 4            | 500 | 480  | 450              | 420     | 400  | 380 |
|                 |                       |          | 1            | 120 | 06   | 70               | 50      | 40   | 35  |
|                 |                       | SS       | 2            | 100 | 80   | 09               | 40      | 30   | 30  |
| A1 0110x10      | dH 0001 009           |          | 4            | I   | I    | I                |         | I    | I   |
| Al anoys        | 000 - 1000 UD         |          | 1            | 550 | 500  | 480              | 450     | I    | I   |
|                 |                       | K10      | 2            | 500 | 480  | 460              | 420     | 380  | 340 |
|                 |                       |          | 4            | I   | I    | 400              | 370     | 340  | 300 |

Bảng 3. Tốc độ cắt và lượng chạy dao khi tiện với vật liệu dao ceramic

| Phôi   | Độ cứng,<br>độ bền | Kiểu gia<br>công | Lượng chạy<br>dao s | Tốc độ cắt |
|--|--------------------|------------------|---------------------|------------|
| E295 - E360, C35, CK35,                              | 500 -800           | Thô              | 0.3 - 0.5           | 300 - 100  |
| C45, CK45  | 300 -800           | Tinh             | 0.1 - 0.3           | 500 - 200  |
| C60, CK60, 40Mn4,                                    |                    | Thô              | 0.2 - 0.4           | 250 - 100  |
| 30Mn5, 37MnSi5,<br>34Cr4, 41Cr4, 25CrMo4,<br>34CrMo4 | 800 - 1000         | Tinh             | 0.1 - 0.3           | 400 - 200  |
| 42MnV, 42CrMo4,                                      |                    | Thô              | 0.2 - 0.4           | 200 - 100  |
| 50CrMo4,<br>36CrNiMo4, 34CrNiMo6                     | 1000 - 1200        | Tinh             | 0.1 - 0.3           | 350 - 200  |
| GE260, G20Mn5,                                       | 500 - 600          | Thô              | 0.3 - 0.6           | 300 - 100  |
| G24MnMo5, G22CrMo5                                   | 300 - 000          | Tinh             | 0.1 - 0.3           | 500 - 200  |
| Hot forming tool steels, Die steels                  | 45 - 55 HRC        | Tinh             | 0.05 - 0.2          | 150 - 50   |
| Cold work steels, ball bearing steels                | 55 - 60 HRC        | Tinh             | 0.05 - 0.15         | 80 - 30    |
| Cold work steels, High speed steels                  | 60 - 65 HRC        | Tinh             | 0.05 - 0.1          | 50 - 20    |
| GJL100 - GJL250                                      | 1400 - 2200 HB     | Thô              | 0.3 - 0.8           | 300 - 100  |
| GJL100 - GJL230                                      | 1400 - 2200 HB     | Tinh             | 0.1 - 0.3           | 400 - 200  |
| GJL300, Special cast iron                            | 2200 - 3500 HB     | Thô              | 0.2 - 0.6           | 250 - 80   |
| 40, GG alloyed                                       | 2200 - 3300 HB     | Tinh             | 0.1 - 0.3           | 300 - 100  |
| Proces Mo62 (Cu7=27)                                 | 800 HB             | Thô              | 0.3 - 0.8           | 500 - 300  |
| Brass: Ms63, (CuZn37)                                | 900 HD             | Tinh             | 0.1 - 0.3           | 1000 - 400 |
| Al alloyed   | 600 - 1200 HB      | Thô              | 0.3 - 0.8           | 1000 - 600 |
| Al alloyed   | 000 - 1200 AB      | Tinh             | 0.1 - 0.3           | 2000 - 800 |

7

Bảng 4. Tốc độ cắt khi tiện với dao kim cương

| Phôi   | Lượng chạy<br>dao | Chiểu sâu<br>cắt | Tốc độ cắt |
|--|-------------------|------------------|------------|
| Al alloy (9 - 13 % Si)                           | 0.04              | 0.15             | 300 - 500  |
| Al - extrusion special alloy 12 % Si - 120<br>HB | 0.25              | 0.4              | 200 - 500  |
| Electrolyte copper                               | 0.05 - 0.1        | 0.05 - 0.4       | 140 - 400  |
| Brass  | 0.03 - 0.08       | 0.5 - 1.4        | 80 - 400   |
| Plastics PTFE with 20% glass fibre               | 0.12 - 0.18       | 0.5 - 3.0        | 130 - 170  |

Bảng 5. Tốc độ cắt khi tiện ren ngoài

| Kiểu ren                 | Tốc đ   | ộ cắt   |
|--------------------------|---------|---------|
| Kieu ren                 | HS      | HM      |
| Metric thread            | 5 - 7.5 | 70      |
| Metric fine screw thread | 5 - 9   | 70 - 90 |
| Acme thread              | 5 - 8   | 70      |

Bảng 6. Tốc độ cắt khi tiện với dao cemented carbide

|  | Phương phá                      | p gia công              |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| Phôi   | Tiện mặt trụ và tiện<br>mặt đầu | Tiện rãnh và cắt<br>đứt |
| Al alloy   | 250 - 500                       | 250 - 400               |
| CuZn37   | 200 - 400                       | 200 - 350               |
| GJL200, GIL300   | 50 - 100                        | 40 - 80                 |
| Free cutting steel   | 120 - 180                       | 100 - 160               |
| Mild steel & heat treated steel < 500N/mm <sup>2</sup>     | 100 - 150                       | 80 - 120                |
| Mild steel & heat treated steels 600-850N/mm <sup>2</sup>  | 100 - 150                       | 70 - 100                |
| Mild steel & heat treated steels 850-1000N/mm <sup>2</sup> | 70 - 150                        | 50 - 100                |

Date: 11-03-2022 Designed by Linh Vo Duy

Bảng 7. Tốc độ cắt và lượng chạy dao khi tiện tự động

|                                     | Lượng                           |                                    |                | Phươ           | ng pháp g            | gia công             |                       |                      |            |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Phôi                                | chạy<br>dao và<br>tốc độ<br>cắt | Tiện mặt<br>trụ và tiện<br>mặt đầu | Tiện<br>rãnh   | Cắt<br>đứt     | Khoan<br>Ø2.5 -<br>4 | Khoan<br>Ø4 -<br>6.3 | Khoan<br>Ø6.3 -<br>10 | Khoan<br>Ø10 -<br>16 | Taro       |
| Alallay                             | v                               | 160 - 190                          | 160 -<br>180   | 160 -<br>180   | 130 -<br>150         | -                    | -                     | -                    | 40 -<br>60 |
| Al alloy                            | S                               | 0.15 - 0.25                        | 0.04 -<br>0.08 | 0.07 -<br>0.12 | 0.1                  | 0.13                 | 0.14                  | 0.17                 | -          |
| CuZn37                              | v                               | 60 - 100                           | 60 -<br>100    | 60 -<br>100    | 70 -<br>120          | -                    | ı                     | ı                    | 30 -<br>40 |
| CuZiis /                            | S                               | 0.1 - 0.25                         | 0.04 -<br>0.08 | 0.04 -<br>0.08 | 0.08                 | 0.1                  | 0.12                  | 0.14                 | -          |
| GJL200, GIL300                      | v                               | 20 - 30                            | 20 - 30        | 20 - 30        | 15 - 20              | -                    | -                     | -                    | 5 - 8      |
|                                     | S                               | 0.1 - 0.2                          | 0.03 -<br>0.05 | 0.06 -<br>0.1  | 0.08                 | 0.1                  | 0.12                  | 0.14                 | -          |
|                                     | v                               | 50 - 80                            | 50 - 80        | 50 - 80        | 55 - 80              | -                    | -                     | -                    | 6 - 9      |
| Free cutting steel                  | S                               | 0.1 - 0.2                          | 0.03 -<br>0.05 | 0.04 -<br>0.08 | 0.06                 | 0.1                  | 0.12                  | 0.14                 | -          |
| Mild steel & heat                   | v                               | 30 - 50                            | 30 - 50        | 30 - 50        | 35 - 40              | -                    | 1                     | 1                    | 3 - 4      |
| treated steel <500N/mm2             | S                               | 0.1 - 0.2                          | 0.02 -<br>0.03 | 0.03 -<br>0.07 | 0.07                 | 0.08                 | 0.1                   | 0.11                 | -          |
| Mild steel & heat                   | v                               | 30 - 40                            | 30 - 40        | 25 - 35        | 20 - 30              | -                    | -                     | -                    | 3 - 4      |
| treated<br>steels 600-850N/mm2      | S                               | 0.1 - 0.2                          | 0.02 -<br>0.03 | 0.03 -<br>0.07 | 0.07                 | 0.08                 | 0.1                   | 0.11                 | -          |
| Mild steel & heat                   | v                               | 25 - 35                            | 23 - 35        | 25 - 35        | 20 - 35              | -                    | -                     | -                    | 2 -3       |
| treated<br>steels 850-<br>1000N/mm2 | S                               | 0.1 - 0.2                          | 0.02 -<br>0.03 | 0.02 -<br>0.03 | 0.04                 | 0.05                 | 0.06                  | 0.07                 | -          |