

3.14 Ao soldar conectores a uma parte de um circuito eletrônico, por que é importante deixar nenhuma protuberância nos pontos de solda?

Porque essa protuberância pode gerar um campo elétrico criando faíscas, ao fazer o rabinho garantindo a diferença de potencial quebra por essa solda seja muito menor que uma queda por um espinho, por exemplo.