

1.0 Objetivo:

- **Establecer los lineamientos de seguridad, salud y medio ambiental para las empresas contratistas o proveedores que desarrollen actividades en nuestras instalaciones o fuera de ellas en nuestra representación.**

2.0 Responsables:

- Jefe Corporativo SHIMA / Coordinador SHIMA
- Gerencia de Operaciones / Gerencia de Supply Chain
- Jefatura de área solicitante

3.0 Instrucciones:

- 3.1. **El comprador o responsable de Supply Chain que entregue la orden de servicio al proveedor, deberá adjuntarle el presente instructivo y el RISST (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo)**
- 3.2. El supervisor responsable de trabajo (Supervisor de contacto designado por SDF) deberá verificar las condiciones de trabajo y gestionar los permisos de Seguridad según los procedimientos y actividad a realizar.

a. **NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS**

Es política de Sudamericana de Fibras S.A. proteger a todo el personal que trabaja en sus instalaciones, por considerar al capital humano lo más valioso de la empresa, así como preservar todo el entorno donde se desarrollan sus actividades.

Por lo tanto, los CONTRATISTAS deberán conocer y cumplir todas las normas de seguridad que se han implantado en nuestra empresa, así como aquellas adicionales que se puedan dictar antes o durante la ejecución de cualquier tipo de trabajo que implique riesgo, con el fin de prevenir accidentes, incendios, contaminación u otros riesgos que puedan afectar la vida, la salud, las instalaciones o el medio ambiente.

Todo compromiso que se celebre con cualquier contratista tendrá como carácter de obligatorio el cumplimiento de todas las normas de seguridad en general y protección del medio ambiente con la que cuenta nuestra empresa.

Todo contratista debe cumplir con las normas legales de seguridad, salud y protección ambiental, en general cumplir todas las normas, dispositivos legales y acuerdos internacionales vigentes en el Perú.

b. **GENERALIDADES**

- i. Las normas que se indican constituyen prácticas y procedimientos de seguridad y protección ambiental que el Contratista debe observar y cumplir cuando realiza trabajos en las instalaciones de la empresa.
- ii. La empresa Contratista de ser el caso (más de 20 trabajadores) debe presentar su propio Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, además está obligada a cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, y de las normas de Protección Ambiental de SDF, con el propósito de salvaguardar al personal, los equipos e instalaciones y proteger el medio ambiente.
- iii. El Contratista, antes de iniciar cualquier trabajo, debe instruir a su personal en estas normas de seguridad y protección ambiental, en los aspectos que le concierna, a fin de lograr un estricto acatamiento de estas.
- iv. La empresa designará un Supervisor de Contacto ante el Contratista quien tendrá a su cargo la supervisión del trabajo y los asuntos de seguridad y protección ambiental.

v. A solicitud del Contratista, la empresa podrá darle asesoría en asuntos de seguridad salud y protección ambiental por intermedio del supervisor de contacto y el supervisor de Seguridad.

c. IDENTIFICACION

i. El Contratista y su personal deberán estar registrados e identificados previamente ya sea con un “Pase de Contratista” o “Autorización de Ingreso”. Todo ingreso será dentro de los horarios establecidos por la empresa.

El supervisor de la contratista deberá comunicar la extensión del horario a SDF para la permanencia del personal en planta y esta deberá ser autorizada por el área de seguridad con 01 día de anticipación, así como también la Gerencia de Operaciones.

Por lo tanto, el trabajador de la contratista no podrá permanecer en la planta después del horario de trabajo (08:00 am a 04:36 pm).

Al responsable de la contratista se le entregará una copia del RISST – SDF con el objetivo que difunda los lineamientos de la empresa, debe dejar registro de ello y entregarlo al área de SHIMA.

ii. Para obtener el respectivo pase de contratista y/o autorización de ingreso, el Contratista suministrará a la empresa mediante el Supervisor de Contacto lo siguiente:

ii.i Con **mínimo 2 días** de anticipación la contratista presentará la relación del personal para su respectivo registro y autorización de ingreso. En la relación se adjuntarán todos los datos de ley y fotocopias de sus DNI. Dicho documento tendrá el valor de una Declaración Jurada responsabilizándose de la idoneidad y buenos antecedentes de su personal. Asimismo, se deberá hacer llegar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en Salud y Pensiones del personal que ingresará a laborar a las instalaciones de SDF. La autorización de dicho documento será bajo responsabilidad de la jefatura del área que solicita el ingreso.

iii.i Con **mínimo 2 días** de anticipación se presentará la solicitud de ingreso a las instalaciones de los vehículos y/o maquinarias donde consignaran modelo, matrícula, color, N° o código asignado por contratista, Datos del conductor.

iv.i En caso de excepción (Emergencias en planta) que el Contratista no puede cumplir con los plazos fijados anteriormente para los trámites, y la empresa no pueda entregarle de manera rápida los pases de contratista, el Dpto. de SHIMA dará pases de ingreso provisionales, el Contratista podrá ingresar a planta con su personal; el contratista está obligado a presentar R09.1.17 008 Declaración jurada para trabajos de emergencia en planta, responsabilizándose de todo su personal y equipo, así como los daños que pudieran ocasionar.

v.i Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, cada integrante del personal del Contratista deberá mostrar su respectiva identificación al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con su DNI.

vi.i Mientras permanezca en las instalaciones de la Empresa, todo el personal deberá portar en forma visible el pase de contratista. Vigilancia proporcionará diariamente “Pases de Contratista”, la misma que será entregada previo canje de un documento de identidad o carné de trabajo actualizado de la empresa a la que pertenece.

vii.i El Contratista es responsable por los pases que se les ha entregado para su personal. El uso indebido de estos pases se considera como violatorio a las normas de seguridad y como tal, el Contratista será sancionado de acuerdo con su gravedad.

viii.i El Contratista no podrá transferir su pase personal a otro contratista o compañero, sin que previamente lo haya comunicado a Vigilancia de la Empresa, para efectos de Identificación.

ix.i Está prohibido que el personal del Contratista transite fuera del área asignada.

x.i Terminados los trabajos, el Contratista devolverá a vigilancia los carnés de identidad/autorizaciones de ingreso.

d. CONTROLES

i. La empresa se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal del Contratista por las siguientes causales:

- ✓ Por desacato a las Normas de Seguridad salud y Protección Ambiental.
- ✓ Por malos antecedentes o mala conducta en el trabajo, o por infracciones cometidas con anterioridad al trabajo.

e. CONDUCTA DEL PERSONAL

- i. El personal del Contratista está obligado a observar y cumplir todos los reglamentos, normas y disposiciones de seguridad, salud y protección ambiental que le sean impartidas, en forma verbal o escrita, por los Supervisores de Contacto, de Seguridad o de Protección Ambiental de la Empresa.
- ii. Todo el personal del Contratista debe mantener el interés en su seguridad personal, en la de sus compañeros de trabajo y en el de las instalaciones.
- iii. Todas las indicaciones escritas, avisos, letreros, afiches, etc. referidas a asuntos de seguridad o protección ambiental, colocadas en las diferentes instalaciones, deben ser obedecidas.
- iv. Cualquier anomalía o condición que pueda constituir un riesgo para el personal, equipos, instalaciones o ambiente debe corregirse de inmediato o darse aviso al Supervisor de Contacto, Supervisor de Seguridad, o Supervisor de la Empresa más cercano que se ubique.
- v. La Contratista que construya o mantenga cualquier instalación, por pequeña que sea, dentro de la empresa, deberá construirse de modo tal que su presencia no afecte al ambiente o que el impacto que pudiera producir se reduzca al mínimo.

Se deberá mostrar, en todo momento, orden y limpieza. Los desperdicios que generen deberán ser tratados y dispuestos conforme a Ley o a las exigencias de la Empresa.

- vi. Al término de la prestación de sus servicios, las instalaciones deberán ser desarmadas de forma tal que el lugar conserve las mismas características antes de su ocupación; caso contrario, se deberá restaurar el terreno y obtener el visto bueno de SHIMA antes de la firma del Acta de Recepción de la obra o servicio.
- vii. Cualquier transgresión o incumplimiento que cause deterioro o daño al ambiente, deberá ser subsanada por la contratista, con la mayor prontitud, asumiendo íntegramente todos los gastos que ello derive.
- viii. La Contratista será responsable, ante la empresa, por el incumplimiento de la Ley y asumirá el monto de las multas que se generen como consecuencia de tal incumplimiento, ante la autoridad correspondiente.

f. INFRACCIONES Y SANCIONES

- i. El Supervisor de Contacto o de Seguridad de la empresa, tiene autoridad para retirar al personal del Contratista que, a sabiendas o por negligencia incurra en violaciones a las Normas de la empresa.
- ii. Algunas infracciones que determinan esta decisión y aplicación de medidas disciplinarias son:
 - ✓ Iniciar tareas sin el correspondiente “Permiso de Trabajos con Riesgo” (No hay documento) o la alteración de estos permisos.
 - ✓ Uso sin autorización de herramientas, equipos o máquinas de SDF, así como fuentes de energía u otros suministros.
 - ✓ Uso indebido de los pases de contratista, de equipos de protección personal, de equipos Contra Incendio, de Primeros Auxilios y de todos aquellos cuyos usos estén relacionados con casos de emergencias o accidentes.
 - ✓ Portar armas o artefactos destructores de cualquier tipo, dentro de las instalaciones de la empresa.
 - ✓ Trabajar con negligencia o con falta de cuidado que ponga en peligro o dé como resultado lesiones personales o daños a equipos e instalaciones de la Empresa o al ambiente; o no informarlos oportunamente.
 - ✓ Faltar de palabra, pelear e intentar agredir a otras personas dentro de las instalaciones de la empresa.

- ✓ Cometer actos reñidos con la moral, hurto o robo, etc.
- ✓ Hacer uso de bebidas alcohólicas, drogas estimulantes o depresoras del sistema nervioso, afectando el desempeño de sus labores o presentarse al trabajo bajo sus efectos.
- iii. La Empresa se reserva el derecho de someter, a la(s) persona(s) sospechosas de estar bajo los efectos de las sustancias indicadas en el párrafo anterior, a las pruebas o exámenes de dosaje correspondientes.
- iv. Está prohibido fumar en toda la Empresa.
- v. De acuerdo con la gravedad del caso las sanciones podrán ser desde amonestación verbal hasta suspensión definitiva del Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que pudiera hacerse acreedor el Contratista. Los casos graves deben ser consultados por el supervisor de Contacto de la Empresa con su Gerencia respectiva y los organismos asesores de la empresa.

g. EMERGENCIAS E INCENDIOS

- i. El Supervisor de Contacto de la empresa tiene la obligación de indicar al Contratista el significado de las alarmas y los avisos de emergencia, a fin de que éste y su personal los identifiquen, obedezcan y cumplan.
- ii. En caso se escuche la alarma de emergencia o se tenga conocimiento de ella, debe detenerse todo trabajo incluyendo equipos y herramientas de modo que no afecte el trabajo ni la integridad del trabajador.
- iii. En estas situaciones se seguirán las instrucciones que imparta el Supervisor de Contacto, de Seguridad o cualquier Supervisor de la Empresa.
- iv. El Contratista debe tener entrenado a su personal para casos de incendios y evacuaciones, condición que deberá ser mantenida mediante el ejercicio de prácticas periódicas, en función del tiempo que dure su contrato.
- v. Los equipos contra incendio y/o de control de emergencias de SDF, incluyendo gabinetes, equipos, válvulas, porta mangueras, monitores, puertas, área y pasadizos, deben mantenerse libre de obstrucciones.

h. ACCIDENTES DE TRABAJO

- i. El Contratista contará con la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, así como también la solicitud de atención al SCTR para todo el personal destacado a las instalaciones, así como para los supervisores eventuales. También deberá tener un Botiquín de Primeros Auxilios en el lugar de trabajo, para tratar lesiones leves de personal.
- ii. De ocurrir un accidente de trabajo al personal del Contratista, dicha empresa deberá contar por escrito con el procedimiento a seguir en este tipo de emergencias. Además, las acciones que éste debe efectuar son:
 - ✓ Dar aviso inmediato al Supervisor de Contacto, al Supervisor de Seguridad o al supervisor de la Empresa más cercano que se ubique, a fin de poner en conocimiento el suceso.
 - ✓ Informar al Supervisor de Contacto o al Supervisor de Seguridad de la empresa para la remisión en el plazo de ley de los avisos de accidente correspondiente, Utilizando los formularios oficiales y dentro de los plazos que indican los dispositivos legales vigentes.
 - ✓ Cuando sea necesario, se deberá presentar la denuncia policial del caso.
 - ✓ Entregar al Supervisor de Contacto de la Empresa, dentro de los dos días de ocurrido el accidente, copia de las denuncias indicadas.
 - ✓ El Contratista investigará la causa del accidente e informará al Supervisor de Contacto de la Empresa.
 - ✓ La Empresa se reserva el derecho de investigar por su cuenta o mancomunadamente con el Contratista, los accidentes ocurridos.
 - ✓ Estas acciones deben efectuarse dentro de los plazos reglamentarios.

- iii. En caso de que la empresa brinde las facilidades de servicios y traslados por Emergencias a Nosocomios locales o Clínicas de su elección. El Contratista correrá con los gastos ocasionados por esta atención y serán deducidos del abono que debe efectuar la Empresa al Contratista.

i. EQUIPO E INSTALACIONES DE LA EMPRESA

- i. El Contratista instruirá a su personal de que está terminantemente prohibido operar, manipular, o alterar cualquier equipo, instalación o control de propiedad de la Empresa, salvo que se tenga la autorización escrita correspondiente.

j. PERMISO DE TRABAJO CON RIESGO

- i. Antes de realizar los trabajos con contratistas, transportistas o proveedores de servicios, debe presentar al área de SHIMA la documentación (generalidades y/o específicas de acuerdo con la actividad a realizar), como mínimo 48 horas previas al inicio de trabajos.

El contratista o proveedor de servicios deberá cumplir los siguientes requisitos, antes de ejecutar el servicio:

GENERALES:

El personal contratista deberá solicitar al departamento de SHIMA el curso de inducción de Seguridad el cual tomará 2 horas como mínimo y tendrá que aprobarlo con una nota igual o mayor a 14.

Deberá presentar los siguientes documentos:

- i. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ii. Programa de anual de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo
- iii. IPERC de las actividades que se ejecutarán en Sudamericana de Fibras con su registro de difusión al personal asignado
- iv. Procedimientos de trabajo de las actividades que se ejecutarán en Sudamericana de Fibras
- v. SCTR pensión y salud (deberá ser validado por Talento Humano)
- vi. Solicitud 2 registros de atención de SCTR firmada por el responsable, las mismas que serán custodiadas en vigilancia.
- vii. DNI vigente de todos los trabajadores, además de identificación de la empresa tercera.
- viii. CV del Prevencionista técnico, Ingeniero con experiencia en materia de seguridad o Supervisor de operaciones con experiencia en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pasará por aprobación de SHIMA
- ix. Plan de emergencias ante accidentes de trabajo
- x. De generar residuos, esto debe de disponer con una empresa operadora de residuo (previa validación de documentos y aprobación de SHIMA)

ESPECÍFICOS

Trabajos en altura:

- i. Certificado de aptitudes para trabajos en altura
- ii. Constancia, certificado de competencias o registro de capacitación en trabajos en altura.
- iii. Registro de inspección de equipos de seguridad (arnés de Seguridad), escaleras metálicas, andamios, entre otros
- iv. Certificado de andamio normado operativo (si la actividad lo requiere)

Trabajos en caliente:

- i. Constancia, certificado de competencias o registro de capacitación de Soldador
- ii. Registro de inspección de equipos (Maquina de soldar, amoladoras, entre otros)
- iii. Traer consigo extintor de PQS (min. 20 libras)

- iv. En caso de traer los equipos para realizar los trabajos de soldadura con equipos oxicorte, este deberá tener sus válvulas anti retorno y una carretilla para colocar los balones asegurados con cadena (traer los certificados necesarios).
- v. En caso de traer equipos de soldadura eléctrica, sus conexiones deberán estar en buen estado sin partes expuestas sin aislamiento, botón de amperaje, la pinza de masa y electrodo deberán estar en buen estado (traer los certificados necesarios) .
- vi. En caso de traer amoladoras, estos deberán tener obligatoriamente guardas de seguridad, los discos de desbaste deben estar en buen estado y ser adecuados según las RPM de las amoladoras y antes de uso se deberá realizar la prueba de seguridad en presencia del área de SHIMA

Trabajos en espacios confinados:

- i. Constancia, certificado de competencias o registro de capacitación para ejecutar trabajos de espacio confinados
- ii. Registro de inspección de equipos de Seguridad.
- iii. Disponer de un medidor de gases, deberá evidenciar el certificado de calibración y las competencias del operador del equipo medidor de gases.

Transportistas:

- i. Certificado de aptitudes para trabajos en altura (en caso de toldeo)
- ii. Constancia, certificado de competencias o registro de capacitación en trabajos en altura (en caso de toldeo)
- iii. Registro de inspección de equipos de seguridad (arnés de Seguridad), escaleras metálicas, andamios, entre otros
- iv. Constancia, certificado y/u otra evidencia del último mantenimiento realizado a la unidad
- v. Constancia o certificado de la última revisión técnica
- vi. Traer consigo extintor, botiquín, conos, gata, llanta de repuesto y caja de herramientas
- vii. Deberá traer un kit antiderrame básico al área de trabajo (pañeros absorbentes, trapos industriales, etc.)

Trabajos con izaje de carga:

- i. Registro de inspección de los equipos móviles que se utilizarán para el izaje (camión grúa)
- ii. Traer formato del plan de izaje para poder autorizar la maniobra de izaje.
- iii. Se deberá inspeccionar los accesorios de izaje como eslingas, grilletes, cáncamos, ganchos, sogas, etc., estos deberán tener visible su etiqueta de carga legible.
- iv. Se deberá contar con un rigger y un operador de grúa certificado antes de iniciar las maniobras.
- v. Certificado de operatividad de la grúa

Trabajos con medio y alta tensión:

- i. Deberá traer sus accesorios de bloqueo como candados, tarjetas, bloqueos de disyuntores, cajas de bloqueo grupal, pinzas entre otros
- ii. Se deberá traer un equipo revelador de tensión certificado con calibración vigente
- iii. Equipos de protección personal dieléctricos adecuados según la tensión a trabajar
En el caso de guantes dieléctrico de clase 1 al 4 y estos tengan un tiempo de uso de 6 meses deberán traer su certificado de pruebas dieléctricas.
- ii. Ningún trabajo de reparación, mantenimiento, construcción o servicio, que involucre trabajos con Riesgos, podrá realizarse dentro de las instalaciones de la empresa, si el Contratista no cuenta con el Permiso de Trabajo correspondiente y otorgado por el personal autorizado de cada área.
- iii. En el “Permiso de Trabajo” se indican las condiciones, precauciones e instrucciones de seguridad necesarias para realizar libre de riesgos o bajo riesgos controlados, cualquier tipo de trabajo.
- iv. Los “Permisos de Trabajo” son válidos sólo para:
 - ✓ El día y hora autorizados.

- ✓ La unidad, equipo o área específica que en dicho permiso se indica.
- v. Los “Permisos de Trabajo” serán otorgados para usarse dentro del horario de trabajo establecido en el sitio, salvo el caso de trabajos especiales o de emergencia, en cuyo caso se otorgarán permisos adicionales o se extenderán los días u horas indicadas.
- vi. Los “Permisos de Trabajo” se extenderán por:
 - ✓ Todos los trabajos sin excepción a más de 1.8 m. de altura.
 - ✓ Trabajos y mantenimiento en interior de tanques o cualquier tipo de equipo o deposito según a criterio se establezca en cada sección o área.
 - ✓ Trabajos dentro de máquinas o equipos que por naturaleza de este sea necesario mantenerla con tensión eléctrica.
 - ✓ Trabajos de excavaciones de cualquier índole.
 - ✓ Trabajos en alta tensión, o trabajo que se realice en instalaciones eléctricas, así estén desenergizadas.
 - ✓ Desmontaje de equipos o sistemas que hayan contenido productos que pudieran ser químicos tóxicos o material combustible.
 - ✓ Bombeo de cualquier producto químico tóxico o cualquier combustible por métodos diferentes a lo normalmente establecidos.
 - ✓ Poner en funcionamiento equipos o sistemas nuevos o modificados que impliquen contacto directo con productos tóxicos o combustibles
 - ✓ Soldadura o corte autógeno o eléctrico.
 - ✓ Uso de llamas o brasas abiertas.
 - ✓ Uso de esmeriles o cualquier otra herramienta que produzca chispas.
 - ✓ Limpieza con abrasivos a presión; picado de metales de concreto o de piedra.
 - ✓ Uso de herramientas neumáticas.
 - ✓ Uso de herramientas eléctricas no clasificadas como “a prueba de explosión”.
 - ✓ Equipos que generan o usen cualquier forma de energía calorífica.
 - ✓ Limpieza y/o reparación de tanques de almacenamiento de combustibles, de cualquier tamaño o capacidad.
 - ✓ Todo trabajo que a criterio del Jefe de Planta o Supervisor de Contacto, sea considerado o requiera el “Permiso de Trabajo”.
- vii. Para realizar trabajos en caliente, el Contratista debe mantener en el sitio de trabajo un número de extintores suficientes para cubrir una primera intervención, que a criterio del supervisor de Seguridad o del Contacto sea necesario. El personal del Contratista debe estar adiestrado en su correcto Uso.
- viii. El “Permiso de Trabajo” será colocado en un lugar claramente visible, evitando que sea dañado o perdido, todo el tiempo que duren los trabajos.
- ix. El “Permiso de Trabajo” es válido, siempre y cuando haya sido llenado y firmado en el mismo lugar de trabajo por el jefe de turno respectivo.
- x. Al terminar el trabajo o cumplirse el horario de validez del permiso será devuelto al supervisor de contacto y este lo devolverá firmado al área respectiva de origen.
- xi. El Supervisor de Contacto, el Supervisor de Seguridad o cualquier Supervisor del Área, personal de la Empresa, podrá suspender las tareas y/o retirar el respectivo Permiso de Trabajo en las siguientes circunstancias:
 - ✓ Por incumplimiento de las disposiciones de seguridad

- ✓ No usar los equipos y dispositivos protectores.
- ✓ Modificar sin aviso previo, la secuencia del trabajo.
- ✓ Dar uso distinto a herramientas de trabajo o a los equipos de seguridad, para los cuales fueron aprobados.
- ✓ Visible fatiga del personal, o enfermedad de este.
- ✓ Si las condiciones de trabajo ponen en riesgo al personal, a los equipos, a las instalaciones o al ambiente.

k. EQUIPO MOVIL, SEÑALIZACIONES Y TRANSPORTE

- i. La velocidad máxima permitida dentro de nuestras instalaciones es de 15 Kph.
- ii. Tienen paso libre los carros ambulancia y contra incendio, en caso de emergencia o incendio.
- iii. Los peatones y montacargas tienen derecho de paso.
- iv. Dentro de las instalaciones deben observarse, respetarse y obedecerse rigurosamente los avisos y señalizaciones.
- v. Está prohibido estacionar vehículos fuera de los lugares establecidos.
- vi. Está prohibido estacionar vehículos en áreas que obstaculicen la maniobra de hidrantes o cualquier equipo contra incendio.
- vii. Ninguna persona podrá viajar en los estribos o plataformas descubiertas de vehículos; no se permite que el personal suba o baje de vehículos en movimiento.
- viii. Cualquier carga que sobresalga de la parte posterior o lateral de un vehículo, será señalizada con bandera roja o, si es de noche, con señalización luminosa, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
- ix. Está prohibido llevar pasajeros en la parte posterior de vehículos que transportan cargas sueltas; asimismo en el asiento delantero o cabina no deben sentarse más de tres personas, incluyendo el chofer.
- x. Los vehículos que ingresan a la Empresa deben reunir las condiciones de seguridad siguientes:
 - ✓ Buen estado general.
 - ✓ Tapas de tanques de combustibles herméticas.
 - ✓ Sistema de iluminación y eléctrico en buen estado.
 - ✓ Llantas en buen estado (con cocada)
 - ✓ Extintor contra incendio de polvo químico seco tipo ABC.
 - ✓ Accesorios tales como triángulo de seguridad, cuñas, herramientas de auxilio, etc.

l. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- i. Todo equipo y herramienta que el Contratista ingrese a las instalaciones de la Empresa debe estar registrado y en buenas condiciones de uso, sujetas a la aprobación del supervisor de Contacto o de Seguridad de la Empresa.
- ii. En las áreas donde exista riesgo de incendio o explosión, las herramientas eléctricas portátiles, deben ser a prueba de explosión y tener cable a tierra; las luces portátiles y reflectores por lo menos deben ser a prueba de vapor.
- iii. Para internar en las instalaciones de la Empresa, cualquier tipo de herramientas, equipo o material, es necesario acompañarlo con una relación por duplicado. El documento será presentado al personal vigilancia para su verificación al momento del ingreso. Original queda en garita, copia visada es devuelta al Contratista.

- iv. Para retirar de las instalaciones de la empresa, cualquier herramienta, equipo o material, de propiedad del Contratista, éste presentará la copia del documento de internamiento al Vigilante para su correspondiente control.
- v. Cualquier decomiso realizado por el Vigilante, debe éste de inmediato informarlo a la Vigilancia de la Empresa, para que luego de su investigación se informe a quien corresponda, tomar las acciones del caso.
- vi. Está terminantemente prohibido dejar caer o tirar herramientas desde cualquier altura.

m. ORDEN Y LIMPIEZA

- i. El Contratista mantendrá en todo instante el lugar de trabajo ordenado y limpio; observará las normas y prescripciones de saneamiento Industrial implantadas por la Empresa en sus instalaciones.
- ii. Cualquier derrame de producto, aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc., será inmediatamente cubierto con arena o algún material absorbente adecuado, y limpiado; si el derrame es de sustancias corrosivas u otro agente químico, deberá neutralizarse y limpiarse. Estos hechos serán comunicados al Supervisor de Contacto de la Empresa
- iii. Si el Contratista utiliza alguna forma de energía, especialmente de tipo ionizante, consultará con el Supervisor de Contacto sobre las precauciones y avisos que se deben adoptar y colocar.
- iv. El personal del Contratista se mantendrá aseado dentro de las posibilidades del trabajo que realiza; no se permiten alimentos en el lugar de trabajo y fuera de las horas establecidas.
- v. Igualmente, el personal mantendrá las instalaciones sanitarias (baños, duchas, etc.) en condiciones exigibles por los principios básicos de saneamiento industrial; el Contratista será responsable de los daños causados a éstas, por su personal.
- vi. Cualquier forma de contaminación que se detecte, o se sospeche exista en el lugar de trabajo o áreas colindantes, deberá comunicarse de inmediato al Supervisor de Contacto de la Empresa o al Supervisor de Protección Ambiental.
- vii. Todo desecho o residuo metálico deberá depositarse en recipientes, no debiendo tirarse o dejarse abandonado.
- viii. Todo residuo de material combustible, tales como madera, caucho, plástico, cartón, papel, trapo, etc. especialmente si están impregnados de grasa, aceite o combustible deben depositarse dentro de recipientes metálicos para basura, provistos de tapa y que normalmente existen en las áreas de trabajo.

n. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

- i. El Contratista proporcionará a sus trabajadores el equipo de protección personal adecuado para la tarea a realizar, tales como: cascos, calzado de seguridad, anteojos o gafas de seguridad, anteojos o caretas para soldadores, guantes (cuero, caucho, PVC, etc.), etc., y vigilará su uso correcto.
- ii. Para los casos que el supervisor de Seguridad o contacto sorprenda a un trabajador sin equipo de protección obligará su uso, en caso de que no tuviera dicho equipo no se permitirá trabajar a dicha persona en salvaguarda de su integridad.
- iii. Cuando se trabaje en ambientes cerrados donde exista riesgo por presencia de gases, la Empresa dará las facilidades necesarias para la realización de dicho trabajo, proporcionando líneas de aire que permitan su ejecución sin riesgo para la salud. Los respiradores o máscaras protectoras requeridas para trabajos en ambientes abiertos al igual que los equipos protectores a ser usados en limpieza con abrasivos a presión, serán proporcionados por el Contratista.
- iv. Los trabajos en recintos cerrados, de cualquier tamaño, que hayan contenido “materias peligrosas”, deben hacerse sólo cuando se tiene la certeza de que se encuentran completamente “libres de gas” (mediante aireación completa, vaporizado, ventilado o medios similares) y se haya comprobado a

través de “pruebas certificadas” que el mismo se encuentra libre de contaminación y peligro de incendio o explosión.

- v. Todo el personal que trabaje a más de 1.8 m de altura, o cuando el supervisor de seguridad lo considere necesario, usará arneses de seguridad, líneas de vida, eslingas y todo accesorio que se requiera.
- vi. Las “líneas de vida” serán suministradas por el Contratista bajo los estándares establecidos, quien tiene la responsabilidad de mantenerlas en buenas condiciones.
- vii. La ropa de protección, tal como la de jebe, cuero, etc. será suministrada por el Contratista.
- viii. Está prohibido el uso de ropa desgarrada, suelta, excesivamente grande o sucia, etc.
- ix. Está prohibido el uso de zapatos descubiertos, de tela, zapatillas o similares, en áreas de trabajo; así como trabajar descalzo o con el torso desnudo.

o. ANDAMIOS, APAREJOS Y MANIOBRAS

- i. Los andamios deben ser normados; no se sobrecargarán; las cargas no deben exceder las especificaciones o cálculos de construcción.
- ii. Serán rígidos y estarán provistos de dispositivos de fijación y anclaje, sus escaleras llegarán a sus diferentes niveles, debiendo sobrepasarlos en 1mt. y contarán con una baranda de 0.95 m. de altura.
- iii. Está terminantemente prohibido mover andamios de un sitio a otro cuando se encuentre personal trabajando sobre ellos.
- iv. Está terminantemente prohibido desplazar andamios de un lugar a otro, si su altura compromete la seguridad o existe riesgo de no poder controlar su estabilidad.
- v. Cuando se usen balsos colgantes, se tomarán las siguientes precauciones:
 - i. Los cables o cabos deben estar en buenas condiciones y firmemente asegurados, cuidando de que no se dañen por fricción o frotamiento contra partes salientes o cortantes.
 - ii. Los cables o cabos deben estar firmemente asegurados a la estructura, anclajes y plataforma.
 - iii. La plataforma del balso debe contar con un marco de no menos de 10 cm de altura, para evitar la caída de herramientas, pernos y otros materiales menores.
 - iv. Los trabajadores usarán arnés de seguridad con línea de vida asegurada a una estructura estable.
- vi. Las escaleras portátiles serán de aluminio o fibra de vidrio, con todos sus elementos en buen estado (pasamanos, pasos, etc.).
- vii. No se aceptarán escaleras de sogas, salvo que por la naturaleza del trabajo sea imprescindible su uso; en estos casos debe solicitarse autorización previa al Supervisor de Contacto de la Empresa.
- viii. Ningún equipo de maniobra podrá ser retenido o asegurado a equipo o estructura de la Empresa (tuberías, soportes, válvulas, etc.)
- ix. No está permitido el uso de cadenas en sustitución o reemplazo de estrobos.
- x. Ningún equipo o vehículo se dejará descansando sobre “gatas” o en retenidas de cabos, sogas o cables, deberán dejarse descansando sobre tacos, mientras no se prosiga el trabajo.
- xi. Mientras no estén en uso, las plumas, grúas, aparejos, winches u otros equipos similares deben quedar apoyados y descansando horizontalmente sobre el piso.
- xii. Todo equipo de maniobra será inspeccionado antes de su uso, lo cual será verificado por el Supervisor de Contacto, sin desmedro de la responsabilidad del Contratista.

p. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- xiii. El Supervisor de Contacto no puede delegar sus funciones y responsabilidades, que en materia de Seguridad Salud y Protección Ambiental son inherentes al puesto que desempeña.
- xiv. La Supervisión de Seguridad actúa como ente fiscalizador en materia de su responsabilidad. Ha de tomar las acciones inmediatas necesarias para asegurar el control de riesgos y prevenir daños y/o pérdidas en las áreas de responsabilidad en la Empresa. Toda acción tomada por el personal de Seguridad debe ser inmediatamente informada a la supervisión responsable del área y/o equipos, al Supervisor de Contacto de la Empresa y, por intermedio de éste, al Contratista.

4.0 Registros:

- ✓ R09.1.17 008 Declaración jurada para trabajos de emergencia en planta.
- ✓ Pase de contratista. (Anexo 1)

5.0 Modificaciones

- ✓ Se modifica el ítem 1.0, 3.0., además de los subítems c. y j. Todos los cambios están resaltados en negrita.

Anexo 1

 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. PASE DE CONTRATISTA N°1 "VÁLIDO POR UN DIA"   COORDINADOR SHIMA	RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 1) PROHIBIDO TOMAR FOTOGRAFÍA. 2) NO FUMAR. 3) DIRIJASE O PERMANEZCA EN SU LUGAR DE AREA DE TRABAJO. 4) VELOCIDAD MÁXIMA 15Km/h. 5) CIRCULAR POR LAS VIAS DE TRÁNSITO VEHICULAR. 6) NO DEJAR EL MOTOR DEL VEHICULO ENCENDIDO. 7) NO INGRESAR A ZONAS DE PRODUCCIÓN NI CAMINAR POR LOS ALREDEDORES. LA EMPRESA
---	---

Fecha:	Jefe Corporativo SHIMA	Coordinador SHIMA
13/10/2023		
	Gerencia de Operaciones	Gerencia de Supply Chain
		