

1.0 Objetivo:

- Reutilizar en la Planta Acabados las sacas de polipropileno de los fardos de Tow procesados en la Planta Tops.

2.0 Definiciones:

- 2.1. **Sacas NO APTAS:** Son aquellas sacas que presentan: huecos o corte, rotura, están sucias, u otras características que pudieran contaminar la fibra y/o dificultar la identificación de los fardos.

3.0 Responsables:

- Jefe de Turno de Planta Acabados
- Jefe de Turno de Planta Tops
- **Operador Logístico Tops**
- **Operador Junior de Procesos de Planta**
- **Operador de Procesos de Planta**
- **Operador Líder de Procesos de Planta**

4.0 Seguridad:

- Mascarilla contra polvo.
- Guantes de hilo.
- **Guante anticorte cuando se utilice cuchilla.**
- Lentes anti-impacto y/o careta facial.
- **Revisar el estado de la tijera punta redonda.**
- **Tener cuidado al abrir los paquetes de sacas; cortar el cordón del paquete de sacas utilizando la tijera punta redonda. Está totalmente prohibido utilizar otro tipo de herramienta.**
- **Si fuera el caso de transportar las sacar con montacargas, el operador deberá contar con certificación respectiva.**
- **De ser el caso que, el operador tengo la vista frontal bloqueada, deberá conducir en retroceso girando el cuello en todo momento, para tener una guía segura.**

5.0 **Las herramientas deberán estar inspeccionadas según el instructivo I.09.1.17 418. Doblado de sacas Operario de Rompedoras (Cada Turno)**

- 5.1. Cortar con la cuchilla los flejes de poliéster de los fardos provenientes de la Planta de Acabados, tener cuidado de no cortar la saca para que puedan ser reutilizadas en la Planta de Acabados.
- 5.2. Retirar los stickers de la saca.
- 5.3. Separar las sacas no aptas (ver ítem 2.1) por no ser reutilizables en la planta de Acabados y depositarlas en la zona asignada.
- 5.4. Doblar las sacas, asegurándose que la COSTURA QUEDE POR FUERA.
- 5.5. Llevar las sacas recuperadas durante su turno a la zona de almacén de sacas recuperadas. Las sacas recuperadas estarán almacenadas sobre parihuelas y separadas de acuerdo a la línea de producción: L2/3 o L5 de Acabados.

Jefe de Turno de Tops

- 5.6. Verificar que los ítems 5.1 al 5.5 se efectuaron correctamente.

6.0 **Enzunchado de Sacas:**

Operario de la prensa SDF-100

- 6.1. En caso que haya gran acumulación de sacas por reutilizar y previa orden del Jefe de Turno de la Planta Tops, el operario de la prensa SDF – 100 procederá **al enzunchado de las sacas, hará bultos de aproximadamente 200 sacas**, teniendo siempre en cuenta la procedencia ya sean de L2/3 o L5 de Acabados, **siendo rotulados con los siguientes datos:**

- Sacas usadas

- Línea 2/3 ó Línea 5

7.0 Transporte de sacas de polipropileno recuperadas :

Operario Logístico de Tops

- 7.1. Transporta las sacas recuperadas en la Planta Tops hacia la Planta Acabados y los deposita en la zona asignada, separadas según la línea de producción L2/3 o L5 de Acabados.
- 7.2. Transporta las sacas no aptas hacia la zona asignada en la Planta Tops y posteriormente al almacén general de desechos.

8.0 Procedimiento de reutilización de sacas en Planta Acabados:

- 8.1. Las sacas se reutilizarán en la Planta Acabados en el enfardado del Tow en los siguientes casos:
 - Línea 2/3: Partidas que tengan como destino la Planta Tops.
 - Línea 5: Partidas que tengan como destino la Planta Tops
 - En todas las líneas para los tipos: **92, 93, 94, 95, 96 y 97.**
- 8.2. Las sacas se utilizarán SIEMPRE por el mismo lado que se utilizó la vez anterior, **esto debido a que existe** el peligro de contaminar la fibra con restos de tinta indeleble, restos de etiquetas, goma, etc. Que provengan del uso anterior.
- 8.3. Las sacas NO APTAS que se detectan en esta parte del proceso deberán separarse e informar a su Jefe de Turno.
- 8.4. **En caso se detecte sacas que pertenecen a otra línea de producción, estas deberán separarse e informar al Jefe de Turno.**
- 8.5. **El Jefe de turno de Acabados debe informar al Jefe de Turno de Tops, acerca de las observaciones mencionadas en los ítems 8.3 y 8.4.**

9.0 Modificaciones:

- Se modifica el ítem 2, 3, 4, 6 y 8, además del encabezado y campo de firmas. Los cambios están resaltados en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Tops	Gerente de Operaciones
30/04/2023			