

1.0 Objetivo.

Declarar la producción diaria registrada en las balanzas de la Planta de Acabados y la Planta Tops para su transferencia al Almacén de Productos Terminados.

2.0 Responsable.

Operador del Sistema Concentrador de Datos de Balanza: Se encargará de **verificar** que toda la producción generada en las líneas de Acabados y Tops **sean correctamente registradas en el Monitor del Sistema de Balanzas y Syp del SAP**

Jefe de Turno: A solicitud de PCP o el área Comercial, también tiene autorización de realizar el **Informe diario de Producción.**

3.0 Instrucciones.

3.1. El cierre de la producción se realiza a las **07:00 Hrs.**


3.2. Se recogerá la Hoja de Control de Fardos de las **prensas FTC-200 y FTC - 500** de la planta TOPS (**R09.1.09 043**) junto con las **hojas** de producción de los subproductos (Tipo 94-95) (**R09.1.09 044**).

En la planta de ACABADOS, de cada **uno de los Cuadernos** de Control de **Balanzas (R09.1.07 093)**, se apuntará el último bulto trabajado para cada partida y para cada subproducto producido.

Para la Línea 1 **de la Planta Acabados** se recogerá el **Programa de corte: Línea 1 (cortadora DM&E 60) (R 09 1 07 095)**, donde se encuentran registrados los bultos producidos.

3.3. Ingresar al Sistema **SAP** con el usuario y password correspondientes. En caso de no tener usuario ni password avisar al personal encargado de Sistemas.

3.4. **Ingresar a la transacción ZP2MP0003-Monitor del Sistema de Balanza y SYP, seleccionando la Planta destino. (TOPS/ACABADOS)**



3.5. **El operador debe** verificar errores que puedan existir entre la lectura de la balanza y los datos programados para las partidas, como son: peso neto fuera de rango permitido (bajo o alto); tara errada; **número de banda, rizador o nudo errada**; bultos repetidos; partidas sin programar; código de producto errado, etc. **A su vez, se debe revisar el estado de errores y mensajes que se presencian en el monitor.**

3.6. **Verificar los bultos faltantes en el listado presentado en el monitor de balanza. Informar al equipo de sistemas y/o Taller EI, para que den solución a los problemas si es que se presentaran en algunos casos.**

3.7. **Para comenzar a realizar el pase de producción, ingresar a la transacción ZP2MP0003-Monitor del Sistema de Balanza y SYP, seleccionando la Planta destino. (TOPS/ACABADOS) mencionada en el punto 3.4.**

3.8. Se debe filtrar por la Fecha de referencia, por ejemplo, si estamos un día 12.09.2024, en ese caso la producción será considerada con la fecha de referencia del 11.09.2024 (Turno 2 y 3 del día 11.09.2024 y el Turno 1 del día 12.09.2024) . Esto se debe a que debemos tener en cuenta la producción del Turno 2 (7:00 am – 15:00 pm), turno 3 (15:00 pm - 23:00 pm) y turno 1 (23:00 pm- 7:00 am).

3.9. Se ordena de manera ascendente las partidas, para poder corroborar los pesos de las hojas de producción (para Planta Tops) y los registros de balanzas (para Planta Acabados) con la data del SAP; los cuales deben estar correctos. Y una vez terminado de corroborar, se procede a filtrar por :

3.9.1. Para la Planta Tops, se filtra por Orden de Fabricación y Material (tipo primera), tomando como referencia las órdenes de fabricación y los materiales de las líneas que se encuentran contenidas en las hojas de producción revisadas.

Monitor Notif. y Act.Lotes del Sistema de Balanza y Sypic

Señ.	Conta.	Fecha ref.	Orden	Material	Partida	Lote	Fecha prod	Hora Produ	Tur.	Tara	Fardo R2ad.	Peso n.	Peso bru.	Mens.	Stat.	Status 2 Mensaje 2	Indica.	Status 3 Mensaje 3
		11.09.2024	40000586	53339991010	240101	2401012241	11.09.2024	08:05:55	2	3.30	2241	390.600	393.900		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012242	11.09.2024	08:29:18	2	3.30	2242	401.900	405.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012243	11.09.2024	11:10:43	2	3.30	2243	393.300	396.600		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012244	11.09.2024	11:11:53	2	3.30	2244	397.100	400.400		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012245	11.09.2024	11:45:29	2	3.30	2245	394.000	397.300		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012246	11.09.2024	11:52:57	2	3.30	2246	398.900	402.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012247	11.09.2024	13:28:47	2	3.30	2247	399.000	402.300		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012248	11.09.2024	13:41:17	2	3.30	2248	403.400	406.700		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012249	11.09.2024	14:43:17	2	3.30	2249	401.200	404.500		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012250	11.09.2024	17:16:00	3	3.30	2250	399.400	402.700		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012251	11.09.2024	17:21:40	3	3.30	2251	397.100	400.400		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012252	11.09.2024	17:54:33	3	3.30	2252	398.500	401.800		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012253	11.09.2024	18:00:59	3	3.30	2253	401.300	404.600		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012254	11.09.2024	18:47:44	3	3.30	2254	399.300	402.600		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012255	11.09.2024	19:00:17	3	3.30	2255	401.700	405.000		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012256	11.09.2024	20:30:31	3	3.30	2256	400.900	404.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012257	11.09.2024	20:47:22	3	3.30	2257	400.100	403.400		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012258	11.09.2024	22:01:19	3	3.30	2258	402.800	406.100		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012259	11.09.2024	23:32:04	1	3.30	2259	391.700	395.000		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012260	11.09.2024	23:41:08	1	3.30	2260	391.600	394.900		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012261	12.09.2024	00:48:09	1	3.30	2261	399.300	402.600		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012262	12.09.2024	02:15:04	1	3.30	2262	396.500	399.800		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	53339991010		2401012263	12.09.2024	03:02:16	1	3.30	2263	415.800	419.100		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	94000000000		2401010106	11.09.2024	18:32:20	3	0.20	106	51.000	51.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	99500000000		2401010301	11.09.2024	13:36:21	2	0.20	301	45.000	45.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000586	99500000000		2401010302	11.09.2024	21:44:26	3	0.20	302	43.000	43.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000579	53339991010	240124	2401240062	11.09.2024	08:46:27	2	3.30	62	403.800	407.100		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000579	53339991010		2401240063	11.09.2024	09:26:16	2	3.30	63	405.600	408.900		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000579	53339991010		2401240064	11.09.2024	11:17:04	2	3.30	64	404.300	407.600		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000579	53339991010		2401240065	11.09.2024	11:28:26	2	3.30	65	403.900	407.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000579	53339991010		2401240066	11.09.2024	11:58:01	2	3.30	66	400.600	403.900		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000579	53339991010		2401240067	11.09.2024	13:08:50	2	3.30	67	404.500	407.800		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000579	53339991010		2401240068	11.09.2024	13:15:30	2	3.30	68	403.900	407.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP
		11.09.2024	40000579	53339991010		2401240069	11.09.2024	14:06:46	2	3.30	69	404.900	408.200		000	Sin duplicidad en SAP	000	Sin saltos en SAP

Hojas de producción de Planta de Tops (R09.1.09 043)

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

CONTROL DE PRODUCCIÓN PRENSA GUALCHIERANI

Fecha: 11.09.24

Turno: Segundo Turno

Comandante: J. Sanchez, P.

Cooperador: Y. Bernal

Orden: 40000586

Material: 53339991010

Partida: 240101

Lote: 2401012241

Fecha prod: 11.09.2024

Hora Produ: 08:05:55

Tur.: 2

Tara: 3.30

Fardo R2ad.: 2241

Peso n.: 390.600

Peso bru.: 393.900

Mens.: 000

Stat.: Sin duplicidad en SAP

Status 2 Mensaje 2: Sin saltos en SAP

Status 3 Mensaje 3: Sin saltos en SAP

Indica.: Sin saltos en SAP

ENTRADA

Salida

1. 11.09.2024 08:05:55 390.600 393.900

2. 11.09.2024 08:29:18 401.900 405.200

3. 11.09.2024 11:10:43 393.300 396.600

4. 11.09.2024 11:11:53 397.100 400.400

5. 11.09.2024 11:45:29 394.000 397.300

6. 11.09.2024 11:52:57 398.900 402.200

7. 11.09.2024 13:28:47 399.000 402.300

8. 11.09.2024 13:41:17 403.400 406.700

9. 11.09.2024 14:43:17 401.200 404.500

10. 11.09.2024 17:16:00 399.400 402.700

11. 11.09.2024 17:21:40 397.100 400.400

12. 11.09.2024 17:54:33 398.500 401.800

13. 11.09.2024 18:00:59 401.300 404.600

14. 11.09.2024 18:47:44 399.300 402.600

15. 11.09.2024 19:00:17 401.700 405.000

16. 11.09.2024 20:30:31 400.900 404.200

17. 11.09.2024 20:47:22 400.100 403.400

18. 11.09.2024 22:01:19 402.800 406.100

19. 11.09.2024 23:32:04 391.700 395.000

20. 11.09.2024 23:41:08 391.600 394.900

21. 12.09.2024 00:48:09 399.300 402.600

22. 12.09.2024 02:15:04 396.500 399.800

23. 12.09.2024 03:02:16 415.800 419.100

24. 11.09.2024 18:32:20 51.000 51.200

25. 11.09.2024 13:36:21 45.000 45.200

26. 11.09.2024 21:44:26 43.000 43.200

27. 11.09.2024 08:46:27 403.800 407.100

28. 11.09.2024 09:26:16 405.600 408.900

29. 11.09.2024 11:17:04 404.300 407.600

30. 11.09.2024 11:28:26 403.900 407.200

31. 11.09.2024 11:58:01 400.600 403.900

32. 11.09.2024 13:08:50 404.500 407.800

33. 11.09.2024 13:15:30 403.900 407.200


34. 11.09.2024 14:06:46 404.900 408.200

- 3.9.2. Para la Planta de Acabados, se filtra por fecha referencial y partida. A su vez, se debe verificar todos los datos relevantes de cada fardo/lote. Es decir, se debe realizar el pase de producción de cada una de las partidas/cargas de manera separada.

Monitor Notif. y Act.Lotes del Sistema de Balanza y Syptic



Sel.	Contador	Fecha ref.	Orden	Material	Partida	Carga	Linea	Lote	Fecha prod	Hora Produ	Turno	Tara	Fardo	Rzadora	Banda	Nudos	Peso neto	Peso bruto	Mensaje	Status
		11.09.2024	70000234	31160380000	24A138	1	24A1380015	11.09.2024	09:49:57	2	3.50	15	0	0			241.200	244.700		
		11.09.2024	70000234	31160380000		1	24A1380016	11.09.2024	10:03:19	2	3.50	16	0	0			237.700	241.200		
		11.09.2024	70000234	31160380000		1	24A1380017	11.09.2024	10:41:54	2	3.50	17	0	0			200.200	203.700		
		11.09.2024	70000234	31160380000		1	24A1380018	11.09.2024	11:18:08	2	3.50	18	0	0			197.400	200.900		

Registros de producción de Planta de Acabados (R09.1.07. 093)



- 3.9.2.1. Una vez realizado ello, se procesa todas las partidas restantes, corroborando los lotes del SAP con los registros de producción.

- 3.10. Al “Seleccionar”, todos los bultos y “Procesarlos”, seguidamente esperamos a que el status aparezca verde. Esto se corrobora cuando aparece el mensaje de “Se realizó la notificación” en cada uno de los lotes procesados por SAP. Para Planta Tops, se evidencia el pase de producción a través de un formato Word. Para Planta Acabados, se exportan los datos procesados en una hoja de cálculo EXCEL, haciendo click en el ícono “hoja de cálculo” y editando los datos de nombre de archivo (escribir: “Informe de producción del día X/X/X”). Consecutivamente, click en exportar en la carpeta deseada, por último click en permitir (2 veces).



INFORME PRODUCCION DEL DIA 11.09.2024.xlsx - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Sel.	Contador	Fecha de referencia	Orden	Material	Partida	Carga	Línea	Lote	Fecha de producción	Hora de producción	Turno	Tara	Fardo	Rizadora	Banda	Nudos	Peso neto/Cant. idad SAP
1																		
2		1	11/09/2024	70000234	3116038D000	24A138	0	1	24A1380015	11/09/2024	09:49:57 a.m.	2	3.50	15	0	0	0	241.200
3		1	11/09/2024	70000234	3116038D000	24A138	0	1	24A1380016	11/09/2024	10:03:19 a.m.	2	3.50	16	0	0	0	237.700
4		1	11/09/2024	70000234	3116038D000	24A138	0	1	24A1380017	11/09/2024	10:41:54 a.m.	2	3.50	17	0	0	0	200.200
5		1	11/09/2024	70000234	3116038D000	24A138	0	1	24A1380018	11/09/2024	11:18:08 a.m.	2	3.50	18	0	0	0	197.400
6																		

3.11. Dirigirse a la transacción ZP2MR0002- Reporte de Stock, el cual nos permite identificar los lotes que hemos procesado anteriormente en SAP.

3.11.1 Para Planta de Tops, en el Reporte de Stock se debe completar los siguientes campos:

- Centro: PE10
- Almacén: P004
- Clase de material: ZSDF_Fibra
- Clase de Lote: ZSDF_Lote_Tops.

Reporte de Stock

Selecciones BD

Material		a		
Centro	PE10	a		
Almacén	P004	a		
Lote		a		

Alcance de la lista

Tipo material		a		
Grupo de artículos		a		

Selección stocks especiales

☒ Sel. también stocks especiales

Indicador de Stock especial a

Opciones

☒ Visualizar stocks de lotes

☒ Sin líneas de stock cero

☒ No visualizar valores

Opciones de visualización

Variante de visualización

Búsqueda con cl.material

Clase de Material

Búsqueda con cl.lote

Clase de Lote

3.11.1.1. A su vez, cuando se ingresa a dicha transacción, se debe filtrar por Orden de Fabricación y Material de las hojas de producción ya revisadas en el punto 3.9.1.

3.11.1.2. Luego de ello, se visualizará todos los lotes procesados por partidas de todas las líneas producidas, y es allí cuando recién seleccionamos todos los lotes que queremos realizar el traslado.

3.11.1.3. Al seleccionar todos los lotes del Reporte de Stock, nos dirigimos a la columna de “Traslado”, en donde nos aparece por completar los siguientes campos:

- Almacén Destino: C001 (Calidad) para primera Calidad; y PT01 (APT), para segunda calidad (bolsas).
- Clase de movimiento: 344 (si es fibra cruda) y 344 E (si es fibra color)). Y el movimiento 311 (si es segunda calidad) para APT.
- Fecha de contabilización: colocar la fecha de referencia correspondiente. (véase el punto 3.8)

3.11.1.4. Nos dirigimos a “Grabar” dicha operación y el traslado de la producción estaría finalizada.

Datos de Stock

Orden ...	Almacén Material	Lote	TURNO	Stock	Unid...	UBICACI...	Clase Or...	LÍNEA DE...	PARTIDA ...	FECHA DE P	HORA DE ...
40000577	P004	53419991000	2407062023	224.800	KG		F004	LÍNEA 1	240706	11.09.2024	20:21:36
40000577	P004	53419991000	2407062024	223.200	KG		F004	LÍNEA 1	240706	11.09.2024	21:02:45
40000577	P004	53419991000	2407062025	225.200	KG		F004	LÍNEA 1	240706	11.09.2024	21:09:44
40000577	P004	53419991000	2407062026	224.200	KG		F004	LÍNEA 1	240706	11.09.2024	21:36:23
40000577	P004	53419991000	2407062027	223.900	KG		F004	LÍNEA 1	240706	11.09.2024	22:03:22
40000577	P004	53419991000	2407062028	224.100	KG		F004	LÍNEA 1	240706	11.09.2024	22:14:01
40000577	P004	53419991000	2407062029	224.300	KG		F004	LÍNEA 1	240706	11.09.2024	22:50:19
40000577	P004	53419991000	2407062030	224.200	KG		F004	LÍNEA 1	240706	11.09.2024	23:26:21
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	00:27:24
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	00:48:02
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	02:26:48
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	02:33:52
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	02:40:57
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	02:48:29
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	03:13:47
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	03:21:39
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	04:10:32
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	04:18:44
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	04:51:40
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	04:58:56
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	05:38:56
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	05:50:58
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	06:27:16
40000							F004	LÍNEA 1	240706	12.09.2024	06:33:39

Datos de Stock

Orden ...	Almacén Material	Lote	TURNO	Stock	Unid...	UBICACI...	Clase Or...	LÍNEA DE...	PARTIDA ...	FECHA DE P	HORA DE ...
40000582	C001	52339991010	2401250044	398.900	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	07:59:48
40000582	C001	52339991010	2401250045	408.700	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	08:54:50
40000582	C001	52339991010	2401250046	399.200	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	11:23:38
40000582	C001	52339991010	2401250047	398.500	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	11:34:23
40000582	C001	52339991010	2401250048	397.200	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	11:40:11
40000582	C001	52339991010	2401250049	401.700	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	13:22:03
40000582	C001	52339991010	2401250050	398.700	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	13:48:01
40000582	C001	52339991010	2401250051	400.600	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	13:59:30
40000582	C001	52339991010	2401250052	402.800	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	14:37:50
40000582	C001	52339991010	2401250053	403.000	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	17:29:29
40000582	C001	52339991010	2401250054	398.800	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	17:36:11
40000582	C001	52339991010	2401250055	402.500	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	18:54:08
40000582	C001	52339991010	2401250056	403.600	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	19:06:09
40000582	C001	52339991010	2401250057	401.000	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	21:47:18
40000582	C001	52339991010	2401250058	399.400	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	21:54:01
40000582	C001	52339991010	2401250059	400.000	KG		F004	LÍNEA 5	240125	11.09.2024	22:33:35
40000582	C001	52339991010	2401250060	401.200	KG		F004	LÍNEA 5	240125	12.09.2024	00:30:42
40000582	C001	52339991010	2401250061	399.100	KG		F004	LÍNEA 5	240125	12.09.2024	00:43:27
40000582	C001	52339991010	2401250062	400.800	KG		F004	LÍNEA 5	240125	12.09.2024	02:27:23
40000582	C001	52339991010	2401250063	400.300	KG		F004	LÍNEA 5	240125	12.09.2024	02:38:19
40000582	C001	52339991010	2401250064	400.200	KG		F004	LÍNEA 5	240125	12.09.2024	03:11:53
40000582	C001	52339991010	2401250065	404.000	KG		F004	LÍNEA 5	240125	12.09.2024	03:28:29
40000582	C001	52339991010	2401250066	400.600	KG		F004	LÍNEA 5	240125	12.09.2024	04:53:47
40000582	C001	52339991010	2401250067	402.000	KG		F004	LÍNEA 5	240125	12.09.2024	05:01:22
40000586	C001	53339991010	2401012241	390.600	KG		F004	LÍNEA 4	240101	11.09.2024	08:05:55

3.11.2 Para Planta de Acabados, en el Reporte de Stock se debe completar los siguientes campos:

- Centro: PE10
- Almacén: P003
- Clase de material: ZSDF_Fibra
- Clase de Lote:
 - ZSDF_LOTE_ACAB_TOW (es aplicable para las Líneas 2, 3 y/o 5; y los coproductos)
 - ZSDF_LOTE_ACAB_FC (Línea 1 y 4)
 - ZSDF_LOTE_ACAB_COL (para Riz “0” y Riz “5”)
 - ZSDF_LOTE_TOPS (para T94 y T9595)

Reporte de Stock

Selecciones BD

Material		a		
Centro	PE10	a		
Almacén	P003	a		
Lote		a		

Alcance de la lista

Tipo material		a		
Grupo de artículos		a		

Selección stocks especiales

☒ Sel. también stocks especiales

Indicador de Stock especial	E	a	O	
-----------------------------	---	---	---	--

Opciones

☒ Visualizar stocks de lotes

☒ Sin líneas de stock cero

☒ No visualizar valores

Opciones de visualización

Variante de visualización

Búsqueda con cl.material

Clase de Material	ZSDF_FIBRA
-------------------	------------

Búsqueda con cl.lote

Clase de Lote	ZSDF_LOTE_ACAB ZSDF_LOTE_ACAB_COL ZSDF_LOTE_ACAB_FC ZSDF_LOTE_ACAB_TOW
---------------	---

3.11.2.1. A su vez, cuando se ingresa a dicha transacción, en el Reporte de Stock, se debe filtrar por fecha referencial, como se detalla en el punto 3.9.2

3.11.2.2. Luego de ello, se visualizará todos los lotes procesados por partida y línea producida, y es allí cuando recién seleccionamos todos los lotes que queremos realizar el traslado.

3.11.2.3. Al seleccionar todos los lotes del Reporte de Stock, nos dirigimos al botón de “Traslado”, para completar los siguientes campos en la nueva ventana:

- Almacén Destino: C001 (Calidad), para primera Calidad; y PT01 (APT), para segunda calidad a excepción del Tipo 92 (bolsa).
- Clase de movimiento: 344 (si es fibra cruda) y 344 E (si es fibra color). Y el movimiento 311 (si es segunda calidad) para APT.
- Fecha de contabilización: colocar la fecha de referencia correspondiente. (véase el punto 3.8)

3.11.2.4. Click en “Grabar “dicha operación y el traslado de la producción será finalizada. Asimismo, se debe corroborar el traslado respectivo, verificando en el ítem 5, que debe indicar el Almacén C001.

4.0 Referencias.

- I08.0.00 001** Codificación de Productos y Subproductos DRYTEX
I08.0.00 002 Identificación de Lotes de Producción

5.0 Documentación.

- R09.1.00 001** Programa de Producción TOPS
R09.1.00 003 Programa de Producción ACABADOS
R09 1 07 095 **Programa de corte: Línea 1 (cortadora DM&E 60)**
R09.1.07 093 **Cuaderno de Control de Balanzas**
R09.1.09 043 Hoja de Control de Pesos **Prensas** FTC-200 y **FTC - 500**

6.0 Modificaciones:

- Se han modificado las instrucciones en general.
- Se ha eliminado los ítems: **3.12, 3.13 y 3.14.**
- Los cambios se resaltan en **negrita.**

Fecha	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Tops	Gerencia de Operaciones
10/09/2024	