

1.0: Objetivo:

- Establecer la forma de regular el encogimiento de los tops procesados en las máquinas Seydel 682, 679, 870 y **873**.

2.0: Responsable:

- Jefe de Turno **de Tops**.

3.0: Instrucciones:

3.1. El encogimiento de los Tops depende basicamente de 2 variables:

3.1.1 La temperatura de las planchas.

3.1.2 El estiramiento entre los cabezales 2 y 3 en la Seydel 682 y 679.

El estiramiento entre los cabezales 1 y 2 en la Seydel 870 y **873**.

3.2. A mayor temperatura de las planchas se tendrá un mayor encogimiento y viceversa.

3.3. Al variar la temperatura de planchas se altera también la afinidad al colorante de la fibra.

Por esta razón, si se cambia la temperatura de las planchas se debe cambiar de número de Partida.

3.4. A mayor estiramiento entre los cabezales 2 y 3 en la Seydel 682 y 679 se tendrá un mayor encogimiento.

A mayor estiramiento entre los cabezales 1 y 2 en la Seydel 870 y **873** se tendrá un mayor encogimiento.

Un estiramiento muy alto entre los cabezales mencionados puede ocasionar una rotura prematura del tow y provocar roturas en paquetes entre los cabezales subsiguientes.

3.5. Los valores del encogimiento se obtendrán experimentalmente para cada condición de temperatura y estiraje.

3.6. Si el jefe de turno considera necesario variar estas condiciones (3.5) deberá comunicarlo, tan pronto como sea posible al Jefe de la planta Tow to Tops.

3.7. El encogimiento residual en los tops tipo "N" depende además de los siguientes factores:

3.7.1 Diámetro del orificio de la boquilla de alimentación del vapor (tobera).

Diámetros mayores alimentan más vapor y deben reducir el encogimiento restante.

Un exceso de vapor puede producir humedad.

3.7.2 La calidad (humedad, temperatura y presión) del vapor.

Vapor de mala calidad produce un vaporizado deficiente y por lo tanto un encogimiento restante mayor.

3.7.3 Correcto funcionamiento de las trampas.

Trampas en mal estado afectan el vaporizado al no eliminar la humedad del vapor.

3.7.4 Tiempo de residencia de la fibra en la cámara de vaporizado.

Un exceso de vapor puede reducir el tiempo de residencia en la cámara de vaporizado aumentando el encogimiento restante

3.7.5 Tiempo de reposo del material antes de ser procesado en las máquinas R4L10-GC12 o Santa Andrea.

El material debe reposar antes de procesarse en las R4L10-GC12 o en las máquinas Santa Andrea para evitar un estiramiento en caliente que aumenta el encogimiento.

4.0: Definiciones:

El encogimiento de los Tops se define como el porcentaje de longitud que encoge una cinta tops al calentarse en vapor a 114°C.

$$\% \text{ de Encogimiento} = \frac{[\text{Longitud inicial} - \text{Longitud final}]}{\text{Longitud inicial}} \times 100$$

5.0: Referencias:

Las especificaciones de encogimiento de los Tops se encuentran definidas en la instrucción:

- I10.4.09 010: Especificaciones de Calidad de los Tops.

6.0: Recomendaciones:

- 6.1. Verificar el correcto funcionamiento de las máquinas antes de hacer variaciones en la regulación de las mismas.
- 6.2. Cualquier variación en la regulación de las máquinas deberá registrarse en el Informe de Jefes de Turno y en el Libro de Partidas correspondiente.
- 6.3. Enviar muestras al laboratorio al hacer variaciones en la regulación de las máquinas para verificar el resultado de las mismas.
- 6.4. Se debe anotar el fardo a partir del cual se hizo la modificación.
- 6.5. Para cambiar el número de Partida se debe consultar con el Jefe de Planta.

7.0: Modificaciones:

- Se modificaron los ítems 1.0, 2.0, 3.1.2, 3.4 y el campo de firmas. Los cambios se resaltan con negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013/06/10