

1.0 Objetivos:

- Describir el procedimiento a seguir por el operador para mantener limpia, libre de pelusas y residuos de fibra, la máquina rompedora Seydel y su área de trabajo.

2.0 Responsable:

- **Operador de Procesos de Planta**
- **Operador Líder de Procesos de Planta**
- **Jefe de Turno**

3.0 Medidas de seguridad:

- **Revisar los botones de parada de emergencia.**
- **Verificar que los sensores de las maquinas se encuentren en buen estado de funcionamiento.**
- **Verificar cables e interruptor de la aspiradora, en caso de presentar algún desperfecto reportar al jefe inmediato.**
- **Revisar el estado de la escalera móvil, tales como: buen estado de las ruedas, seguro de las ruedas peldaños, barandas.**
- **Evitar la acumulación de fibra o polvillo entre los rodillos por un posible riesgo de amago cuando haya fricción entre ellos.**
- **Evitar tocar o manipular la plancha calefactora al realizar la limpieza, dado que esta se encuentra a más de 90°, y podría provocar una posible quemadura.**
- **Usar en todo momento los tapones u orejeras auditivas mientras se circula por planta dado a que las maquinas emiten altos decibeles de ruido.**
- **Verificar y asegurar que la máquina este parada, por medio de los dispositivos de seguridad.**
 - Pisando el freno de parada.
 - Levantando la tapa de protección.
 - Presionando el pulsador rojo del panel de control.
- **Revisar el estado de las barandas de protección de las filetas.**
- **Uso de Equipos de Protección Personal:**
 - **Lentes de seguridad**
 - **Casco de seguridad**
 - **Mascarilla**
 - **Zapatos de seguridad**
 - **Tapón auditivo u orejera**

4.0 Instrucciones:**4.1.** Limpieza durante el turno.

- 4.1.1** Conectar la aspiradora al tomacorriente más cercano a la máquina.
- 4.1.2** Con la máquina Seydel en marcha, aspirar las pelusas que están en la parte externa de:
Las planchas calefactoras, las cubiertas transparentes de los cabezales, el vaporizador y la faja transportadora.
- 4.1.3** Con la máquina Seydel parada y de ser necesario, aspirar alrededor de los rodillos cerámicos y los de jebe.
Tener mucho cuidado de no aspirar la banda continua que pasa entre ellos.
- 4.1.4** Aspirar los residuos de titanio o de fibra que se vea en la superficie de los rodillos.

De ser necesario lavarlos con agua y una mota de fibra.



4.1.5 Limpiar las tapas protectoras de las planchas calefactoras y de los cabezales cuando no estén transparentes:

- Aspirar la parte interna.
- Limpiarlas con una mota de fibra tipo 95 por dentro y por fuera.

De ser necesario humedecerla para hacer una limpieza correcta y éstas queden transparentes.

4.1.6 Mantener limpia el área próxima a la máquina desde el abastecimiento hasta la salida de los tachos.

Se debe barrer cuando la máquina está en marcha. Los desperdicios recogidos deben depositarse en el cilindro **acondicionado de polvillo**.

4.2. Limpieza de filetas aéreas.

Se realizará la limpieza de filetas aéreas una vez por día, para realizar este trabajo se tomarán las siguientes consideraciones:

- El Jefe de turno asignará la persona que va a desarrollar esta labor.
- El trabajo de limpieza se tendrá que realizar con la máquina parada.
- Subir con cuidado verificando que las escaleras de acceso estén debidamente fijadas al piso. En el caso de la escalera móvil se tiene que activar el freno.
- Las barras se limpiarán con una mota de fibra tipo 95. De ser necesario humedecerla para hacer una limpieza correcta.

4.3. Limpieza de fin de turno.

Esta limpieza se realizará al finalizar el turno.

Esta limpieza incluye, además de los ítems mencionados anteriormente para la limpieza durante el turno, los siguientes ítems:

4.3.1 Limpieza de la zona de cabezales rompedores.

- Parar la máquina.
 - Pisando de barra de parada de pie o,
 - Levantando tapa de protección de los cabezales o,
 - Presionando pulsador de parada de máquina.
- Retirar la banda continua de los cabezales rompedores y abrir la tapa inferior de metal para poder hacer una mejor limpieza de esta zona.
- Aspirar alrededor de los rodillos cerámicos y los de jebe, sobre todo en la parte inferior donde están las boquillas de aspiración de pelusas.
- Sacar las escobillas y aspirarlas una por una.
- Montar la banda por los cabezales rompedores.

4.3.2 Sacar la bolsa de tela y nylon de la parte posterior e



inferior de la rompedora Seydel, recoger la pelusa y depositarla **en el tacho de polvillo**.

4.3.3 Abrir **la compuerta** de la faja transportadora, limpiar la parte inferior utilizando la aspiradora y una mota de fibra.

4.3.4 Normalizar el trabajo de la máquina.

4.3.5 **El registro del tiempo de limpieza es ingresado de forma automática por el sistema (Sistema de Producción y Calidad –SIPYC).**

4.3.6 **Antes de finalizar el turno el operador de rompedora deberá llevar las sacas de los fardos TOW a la zona de sacas usadas, y los zunchos a la canastilla de zunchos.**

5.0 Definiciones:

Cabezales rompedores: Son tres y se ubican antes de los rodillos crimpadores. Su función es dar la longitud final de la fibra. Para el caso de la Seydel 682 y **679** son los cabezales 5-6-7 y para el caso de la Seydel 870, **871 y 873** son los cabezales 4-5-6.

6.0 Referencias:

I09.1.09 008: Como Pasar Nudos En La Máquina Rompedora (Seydel)

7.0 Modificaciones:

- Se modificó encabezado, ítems 2.0, 3.0, 4.1.6, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.5. Se creó ítem 4.3.6. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

15 / 09 / 2021

