

TÍTULO: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES A LA MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12).

Cód: I09.1.09 023

Rev.

Página: 1 de 1

3

1.0 Objetivo:

- Describir el método a seguir por el operador **del Integrado** Schlumberger para abastecer su máquina de trabajo.

2.0 Responsable:

- Operador de la máquina **Integrada** (Schlumberger **R4L10 / GC12**).

3.0 Instrucciones:

- 3.1. Observar el Plan de Abastecimiento para cada máquina, el cual se encuentra en un cartel colocado en la máquina de trabajo.
- 3.2. Según el Plan de Abastecimiento, acarrear los tachos identificados según la instrucción **I09.1.09 017**, desde el área de almacenamiento de los tachos Seydel hacia las Schlumberger.
- 3.3. Para el caso de partidas donde se mezcle material crudo y vaporizado, los tachos de material vaporizado se colocaran en la zona exterior de la fileta y los tachos crudos estarán en la zona interior para un mejor control de la mezcla.
- 3.4. Los tachos crudos y vaporizados se alimentarán en forma intercalada en la fileta para así realizar una mezcla homogénea.
- 3.5. Si la partida que se esta trabajando es del tipo N todos los tachos irán colocados en la zona exterior de la fileta.
- 3.6. Si la partida que se esta trabajando es del tipo S, todos los tachos irán colocados en la zona interior de la fileta.
- 3.7. Trasladar el tacho de Seydel vacío hacia la respectiva maquina correspondiente, según la instrucción **I09.1.09 017**
- 3.8. Es deseable tener material de Seydel acumulado. Si es posible más de 3 cargas por máquina. Sí este es el caso, el abastecimiento a las máquinas se hará por columnas, asegurándonos de este modo la alimentación con material de diferentes fardos de tow.

CARTEL DE TRABAJO



INTERIOR FILETA

EXTERIOR FILETA



FILETA DERECHA

FILETA IZQUIERDA



TACHOS INTERCALADOS

**4.0 Definiciones:**

- 4.1. Tacho de Seydel: Contenedor de forma cilíndrica con agujeros de ventilación en toda la superficie. Es el receptor de la producción de la Seydel que sirve para el traslado entre la Seydel y la Schlumberger y de contenedor de materia prima en las filetas de la R4L10.

5.0 Modificación:

Se actualizaron los códigos de las instrucciones (ítem 3.2, 3.7); se modificó el título; el ítem 1.0, 2.0 y el campo de firmas. El cambio se resalta en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013/07/03

S.A.C. COPIA AUTORIZADA