

**TÍTULO: LIMPIEZA DE MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER)
POR CAMBIO DE TURNO**

Cód: I09.1.09 034

Rev.

Página: 1 de 3

2

1.0 Objetivo:

- Mantener la máquina **Integrada** (Schlumberger) libre de residuos de fibra, borra y pelusas para evitar posibles atracones o enredos durante el proceso y/o la contaminación del Top producido. Al mismo tiempo mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.

2.0 Responsable:

- Operador de máquina **Integrada** (Schlumberger).

3.0 Instrucciones:

3.1. La limpieza por cambio de turno no debe tomar más de **12** minutos ni disminuir la productividad del operario.

3.2. Realizar la limpieza de la máquina con aproximadamente media hora de anticipación a la finalización del turno de trabajo.

3.3. Transportar la aspiradora hasta la **Integrada** (Schlumberger) y conectarla al tomacorriente más cercano a la máquina. Colocarse mascarilla protectora de polvo.

3.4. Abrir tapa de cabezales desfieltrador (puerta "10") y aspirar residuos de la faja transportadora de borra y zonas adyacentes. Cerrar puerta.

3.5. Abrir Tapa de engranajes (puerta "2") y aspirar residuos entre engranajes, y faja transportadora. Cerrar puerta.

3.6. Abrir tapa de los cabezales de la R4L10 (Tapa "R") aspirar sobre los tubos de aspiración, sacar los tubos uno a uno y aspirar residuos de las boquillas, colocarlos en su lugar. Aspirar residuos sobre y entre los cabezales. Cerrar tapa.

3.7. Abrir puerta "4" y aspirar borra de faja transportadora. Cerrar puerta.

3.8. Abrir Tapa de cabezales de GC12 (tapa "G"), aspirar pelusa del cabezal de peines y de los peines. Quitar residuos de escobillas limpiadoras de peines (circulares y planas).

3.9. Abrir tapa de protectora de coiler y aspirar dentro de la cabina. Cerrar tapa.


ASPIRADORA




PUERTA 10



Tapa R



Puerta 2



Tapa G

Coiler



**TÍTULO: LIMPIEZA DE MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER)
POR CAMBIO DE TURNO**

Cód: I09.1.09 034

Rev.


Página: 2 de 3

2

3.10. Dirigirse a fileta de R4L10 y aspirar.

3.11. Limpiar a caja de absorción de borra en la parte posterior a la máquina, para esto:

- Bajar presión de aire en la caja, girando el selector a O para desconexión de la tensión en la máquina (Ver figura 2).
- Abrir puerta de caja y sacar residuos de fibra y depositar en caja donde se acumula material de tipo 92.
- Cerrar la puerta y volver a conectar la tensión a la máquina, girando el selector a I. Arrancar la máquina.



Filetas R4L10
Limpieza de borra

Selector O

3.12. Verificar que los dispositivos de limpieza estén funcionando correctamente

- Ductos,
- Banda transportadora de borra,
- Hermeticidad de juntas,
- Dispositivos de limpieza de rodillos (Funcionalidad OK. Vaivén basculante)

4.0 Definiciones:

- Borra: Fibra corta producida por el corte de la fibra que se va acumulando en partes de la máquina.

5.0 Modificaciones:

Se modificó el título y los ítems 1.0, 2.0, 3.1, 3.3 y el campo de firmas Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013 / 07 /09

TÍTULO: LIMPIEZA DE MÁQUINA **INTEGRADA** (SCHLUMBERGER) POR CAMBIO DE TURNO

Cód: I09.1.09 034

Rev.

Página: 3 de 3

2

FIGURA 1: DESCRIPCIÓN DE PUERTAS - MÁQUINA **INTEGRADA** (SCHLUMBERGER)