

1.0 Objetivo:

- Asegurar el orden y limpieza en la totalidad de la Planta Tops.

2.0 Responsables:

- Operador de Procesos de Planta
- Operador Junior de Procesos de Planta
- Operador Líder de Procesos de Planta
- Jefe de Turno Tops
- **Jefe de Planta Tops**
- **Coordinador SHIMA**

3.0 Medidas de seguridad:

- En caso se manipulen parihuelas se debe usar guantes de **cuero** en su manipulación.
- **Se debe tener precaución con el tránsito de montacargas y/o transpaletas.**
- La zona debe quedar siempre ordenada y correctamente delimitada.
- **En caso se realice limpieza de tachos de POLVILLO, el operador deberá utilizar mascarilla quirúrgica o respirador KN95.**
- **En caso se realice limpieza de POLVILLO de Rompedoras de Línea 3 y 4, se debe retirar la baranda de seguridad con apoyo de otro Operador que se encuentre en la línea de producción; así mismo debe regresarlo a la posición inicial.**
- Uso de Equipos de Protección Personal para realizar la limpieza:
 - Casco de seguridad.
 - **Botas** de seguridad.
 - Tapón auditivo u orejera.
 - Guantes **de cuero**.
 - **Mascarilla quirúrgica o respirador KN95.**

4.0 Instrucciones

- 4.1. Cada operario es responsable del orden y limpieza de la planta durante TODO EL TURNO de trabajo, esto incluye las máquinas con las cuales están trabajando.
- 4.2. En caso de que el operario necesite ayuda para mantener el Orden y Limpieza de su zona, coordinará con el Jefe de Turno para que éste le proporcione los medios necesarios para cumplir el objetivo deseado.
- 4.3. Cada operario es RESPONSABLE de su área de trabajo y deberá COMUNICAR a al Jefe de Turno los casos en que la zona de trabajo no se mantengan ORDENADA (los implementos son: PARIHUELAS, TACHOS y/o COCHES) y CORRECTAMENTE DISTRIBUIDOS los tachos según Anexo 1.
- 4.4. Cada operario es RESPONSABLE del correcto ordenamiento de los flejes (Línea 3, 4, 5 y 6) y conos de hilo (Línea 1 y 2) en las prensas de Bumps.
- 4.5. Antes de finalizar el turno el operador de rompedora deberá llevar las sacas de los fardos TOW a la zona recuperadas doblando lo que se va a reutilizar, y a la zona de sacas por desechar sin doblar lo que está roto o en mal estado, asimismo, los zunchos a la canastilla de zunchos, los alambres a la canastilla de alambre, y los flejes a los tachos (PVSA de las líneas 3, 4, 5 y 6).
- 4.6. **Cada operario es RESPONSABLE de la correcta segregación de residuos dentro del área de trabajo según Anexo 2.**
- 4.7. **Las zonas de tránsito peatonal deben encontrarse liberadas en todo momento, salvo trabajos que involucren utilización del área. En caso se esté realizando trabajos especiales, la zona debe ser señalizada.**


5.0 Anexos:

- Anexo 1: Distribución del tachos.
- Anexo 2: Segregación de Residuos según colores.

6.0 Modificación:

- Se modifica los ítems 2.0, 3.0 y el Anexo 1, además se añade los ítems 4.6 y 4.7 y el Anexo 2. Todos los cambios están resaltados en negrita.

**Anexo 1: Distribución
del tachos**



Anexo 2: Segregación de Residuos según código de colores

EJEMPLO	COLOR
Libretas, periódicos	Azul
Botellas, globos, bolsas	Blanco
Latas, estaño, cobre	Amarillo
Cáscara de fruta, pasto	Marrón
Tarros, frascos	Plomo
Biológicos, RAEE	Rojo
Envolturas, sobras	Negro



- *La segregación puede ser realizada mediante tachos o contenedores que respeten el código de color.
- *El Polvillo deberá ser depositado en Tachos o Contenedores Negros (Letra Blanca), el polvillo deberá estar en bolsas negras en caso se lleve a los contenedores del exterior de la Planta Tops.

Fecha	Jefe de Planta Tops	Coordinador SHIMA
10 / 08 / 2023	