

1.0 Objetivo:

- Asegurar el orden y limpieza en la totalidad de la Planta Tops.

2.0 Responsables:

- **Operador de Procesos de Planta**
- **Operador Líder de Procesos de Planta**
- **Operador Junior de Proceso de Planta**
- Jefe de Turno

3.0 Medidas de seguridad:

- **En caso se manipulen parihuelas se debe usar guantes de poliuretano en su manipulación.**
- **La zona de sacas debe quedar siempre ordenada y correctamente delimitada.**
- **Uso de Equipos de Protección Personal para realizar la limpieza:**
 - **Casco de seguridad**
 - **Zapatos de seguridad**
 - **Tapón auditivo u orejera**
 - **Guantes de poliuretano**

4.0 Instrucciones


- 4.1. Cada operario **es responsable** del orden y limpieza de la planta durante TODO EL TURNO de trabajo, esto incluye las máquinas con las cuales están trabajando.
- 4.2. En caso de que el operario necesite ayuda para mantener el Orden y Limpieza de su zona, coordinará con el Jefe de Turno para que éste le proporcione los medios necesarios para cumplir el objetivo deseado.
- 4.3. Cada operario es RESPONSABLE de su área de trabajo y deberá COMUNICAR a al Jefe de Turno los caso en que la zona de trabajo no se mantengan ORDENADA (los implementos son: PARIHUELAS, TACHOS y/o COCHES) y **CORRECTAMENTE DISTRIBUIDOS los tachos según Anexo 1.**
- 4.4. **Cada operario es RESPONSABLE del correcto ordenamiento de los flejes (Línea 2, 3, 4, 5 y 6) y conos de hilo (Línea 1 y 2) en las prensas de Bumps.**
- 4.5. **Antes de finalizar el turno el operador de rompedora deberá llevar las sacas de los fardos TOW a la zona de sacas usadas doblado lo que se va a reutilizar sin doblar lo que está roto, y los zunchos a la canastilla de zunchos, los alambres a la canastilla de alambre, los flejes a los tachos (PVSA de las líneas 3, 4, 5 y 6).**

5.0 Anexos:

- **Anexo 1: Distribución del tachos**

6.0 Modificación:

- Se modificó encabezado, ietm 2.0, se incluye item 3.0 y 5.0. Cambios se resaltan en negrita.



Fecha:

15 / 09 / 2021

Jefe de Planta Topp