

TÍTULO: REGULACIÓN DE CRIMPADO EN MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL)		Cód.: I09.1.09 114 Página 1 de 1	Rev. 3
1.0 <u>Objetivo:</u> Establecer los principios básicos para la regulación del crimpado. 2.0 <u>Responsable:</u> Jefe de Turno de Tops. 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1. Se regula de la siguiente manera: 3.1.1 Colocando una lengüeta más pesada para obtener un mayor rizado. 3.1.2 Aumentando la presión sobre la lengüeta mediante el regulador de crimpado. 3.1.3 Aumentando el tamaño del resorte para una mayor presión sobre la lengüeta. 3.1.4 Regulación la presión de aire (mayor cohesión = aumento de aire). 3.1.5 Regulación la presión de vapor. (mayor cohesión disminución de presión de vapor). En las Hojas de Datos Técnicos (I09.1.09 003 para Rompedora (Seydel 682) y I09.1.09 060 para Rompedora (Seydel 870/873)) se establecen las condiciones de crimpado para cada tipo de fibra. El Crimpado debe tener en promedio cinco rizos por centímetro. 3.2. Un Top con baja cohesión da lugar a la rotura de la mecha en los procesos posteriores, por falta de cohesión de fibra. 3.3. Un Top con alta cohesión puede dificultar el deslizamiento de los filamentos en los procesos posteriores. El exceso de cohesión da lugar a estirajes deficientes. 3.4. En términos generales la cohesión de la cinta top depende de: 3.4.1 La calidad del crimpado. 3.4.2 La cantidad y tipo de ensimaje (a mayor ensimaje mayor cohesión). 3.4.3 El título de los filamentos (títulos más finos tienen más cohesión). 3.5. La cohesión de los Tops se puede determinar midiendo el peso necesario a colocar en el extremo de la cinta para vencer su cohesión, relacionado con el peso de la mecha. 4.0 <u>Referencias:</u> I09.1.09 003: Hoja de Datos Técnicos – Seydel 682 I09.1.09 060: Hoja de Datos Técnicos – Seydel 870 5.0 <u>Modificaciones:</u> Se ha modificado el título y los ítems 2.0, 3.1, 4.0 y el campo de firmas. Se ha agregado 3.1.4 y 3.1.5. Se ha eliminado los ítems 4.0 y 6.0. Los cambios están en negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta Tops	
2013 / 07 / 09			