

TÍTULO: ENTREGA DE LA MÁQUINA **ROMPEDORA
(SEYDEL 682/679) EN EL CAMBIO DE TURNO.**

Cód: I09.1.09 130

Rev.

Página: 1 de 2

2

1.0 Objetivo:

- Entregar la máquina **Rompedora** (Seydel) en marcha y en condiciones adecuadas para mantener una óptima operación durante el cambio de turno.

2.0 Responsables:

- Operador de máquina **Rompedora** (Seydel 682/679).
- Jefe de turno Planta Tops.

3.0 Instrucciones:

- 3.1. El operador de salida debe de realizar la limpieza respectiva de su máquina **30 minutos** antes de finalizar el turno, esta limpieza no debe durar más de 20 min.
- 3.2. El operador de salida debe de entregar su máquina abastecida con material en reposo en zona de abastecimiento, EN MARCHA, LIMPIA Y ORDENADA.
- 3.3. El operador que entrega la máquina deberá informar a su relevo en que condiciones se encuentra la partida que se está trabajando y comunicarle si existiera alguna modificación, problema de procesabilidad, remate o suspensión de la partida.
- 3.4. El operador que recepciona la máquina debe chequear los siguientes puntos:
 - 3.4.1 Partida que se está trabajando y plan de abastecimiento respectivo de la máquina.
 - 3.4.2 Verificar condiciones de la partida a trabajar: revisando ajuste de crimpado, presión de vapor, velocidad, temperatura de controladores de planchas, temperatura de agua de enfriamiento y amperaje del motor principal.
 - 3.4.3 Inspeccionar material de salida: cohesión, rizado homogéneo, corte, presencia de fibras sobrelargas.
 - 3.4.4 Inspeccionar procesabilidad: Rotura en paquete, impurezas a la salida de planchas
 - 3.4.5 Inspeccionar Tow: Cohesión, humedad y rizado.
 - 3.4.6 Revisar filetas que se encuentren correctamente reguladas para que el material entre con una buena distribución y ancho adecuado.
 - 3.4.7 Revisar la presión de los rodillos. Además verificar el estado de los rodillos:
 - Rugosidad
 - Desgastes
 - Cortadas
 Si el rodillo presenta desgaste, pedir el cambio.



Máquina
Abastecida



Controles Cámara
de crimpado



Regulación
de Filetas



Verificación de
rodillos

**TÍTULO: ENTREGA DE LA MÁQUINA ROMPEDORA
(SEYDEL 682/679) EN EL CAMBIO DE TURNO.**

Cód: I09.1.09 130

Rev.

Página: 2 de 2

2

3.4.8 Temperaturas de trabajo de planchas de calefacción.


3.4.9 Mangueras de succión de banda de enfriamiento debidamente instaladas y no obstruidas con restos de fibra. Además el ancho de banda de entrada entre postes.

3.4.10 Verificar los dispositivos de parada estén en buenas condiciones y operativos

3.4.11 Orden, limpieza y material debidamente identificado en zona de trabajo.



Controlar las temperaturas



Verificación del freno

4.0 Modificaciones:

- Se ha eliminado el ítem 3.4.8. Se ha modificado el título, el campo de firmas y los ítems 1.0, 2.0 y 3.1. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013 / 12 / 18