

TÍTULO: CHECK LIST PARA MANTENIMIENTO: PLANTA DE TOPS		Cód: I09.1.14 013 Página: 1 de 1	Rev. 3
--	--	-------------------------------------	-----------

1.0: Objetivos:

- Definir los principales Check list utilizados para realizar el mantenimiento en la Planta de Tops.
- El propósito del Check list es proporcionar una herramienta administrativa que sirva para programar, ejecutar y controlar los diferentes trabajos de mantenimiento.
- Busca de manera fácil y ordenada brindar un mejor servicio de mantenimiento.

2.0: Responsables:

- Jefe de Planta de Tops.
- Supervisor de **Mantenimiento de Zona Técnica II.**

3.0: Instrucciones:
Los principales Check list utilizados en la Planta de Tops son:

Nº	CÓGIDO	TÍTULO DEL REGISTRO
3.1.	R09.1.14 901	CHECK LIST MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 682/679)
3.2.	R09.1.14 902	CHECK LIST MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10-GC12)
3.3.	R09.1.14 903	CHECK LIST PRENSA DE BUMPS ST. ELOIT (ASE)
3.4.	R09.1.14 904	CHECK LIST PRENSA DE FARDOS GUALCHIERANI FTC-200/500
3.5.	R09.1.14 905	CHECK LIST MÁQUINA SEYDEL 870/873
3.6.	R09.1.14 906	CHECK LIST INTEGRADA (SANT'ANDREA NOVARA RSNC)
3.7.	R09.1.14 907	CHECK LIST PRENSA DE BUMPS GUALCHIERANI PVSA 3, 4 y 5
3.8.	R09.1.14 908	CHECK LIST ENSUNCHADORA SIGNODE DE MCD
3.9.	R09.1.14 909	CHECK LIST EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CARRIER 1 – 2 – 3
3.10.	R09.1.14 910	CHECK LIST INTEGRADO SANT'ANDREA NOVARA RST 21
3.11.	R09.1.14 911	CHECK LIST COMPRESOR ZR37
3.12.	R09.1.14 920	CHECK LIST ROMPEDORAS SEYDEL 682/679 (1AB, 2AB, 3B)
3.13.	R09.1.14 921	CHECK LIST ROMPEDORAS SEYDEL 870/873 (3A, 3C, 4AB)
3.14.	R09.1.14 922	CHECK LIST INTEGRADOS SCHLUMBERGER
3.15.	R09.1.14 924	CHECK LIST INTEGRADA SANTA ANDREA 3AB, 4AB
3.16.	R09.1.14 925	CHECK LIST INTEGRADA SANTA ANDREA 5AB
3.17.	R09.1.14 926	CHECK LIST INTEGRADA SANTA ANDREA 3AB, 4AB, 5AB - PRENSAS GUALCHIERANI PVSA
3.18.	R09.1.14 927	CHECK LIST LUBRICACIÓN - DIVERSOS
3.19.	R09.1.14 930	CHECK LIST PRENSA GUALCHIERANI FTC-200 y FTC-500
3.20.	R09.1.14 931	CHECK LIST COMPRESOR CZR37
3.21.	R09.1.14 932	CHECK LIST ROMPEDORA 1A, 2A, 3ABC, 4AB, 5AB

4.0: Modificaciones:

- Se han modificado los ítems 2.0, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12-3.16, 3.21 y el campo de firmas. Se han agregado los ítems 3.10, 3.11, 3.17, 3.19- 3.21. Los cambios están en negrita.

Fecha:	Supervisor de Mantenimiento de Zona Técnica II	Jefe de Planta Tops
27/05/2014		