

1.0: Objetivo:

- ✓ Establecer los estándares para la inspección, registro e identificación periódica de herramientas y equipos usados dentro de las instalaciones de SDF con el fin de mantener condiciones de seguridad adecuadas para su utilización.

2.0: Alcance:

- ✓ Este estándar aplica a todas las inspecciones realizadas por el personal de SDF/SDE dentro de sus instalaciones, las cuales incluyen las herramientas y equipos utilizados.

3.0: Definiciones:

- ✓ Equipo o máquina: es un conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado.
- ✓ Herramienta: objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. Las herramientas se diseñan y fabrican para cumplir uno o más propósitos específicos, por lo que son artefactos con una función técnica.
- ✓ Inspección: proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras entre otros.
- ✓ Herramientas hechizas no autorizadas: Herramienta o dispositivo fabricado sin especificaciones técnicas sustentadas.
- ✓ Herramientas hechizas autorizadas: Herramienta o dispositivo fabricado con especificaciones técnicas sustentadas, fabricado bajo normas de calidad y por una entidad reconocida.
- ✓ Zonas de Alto Riesgo: son áreas o ambientes de trabajo donde están presentes las condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseño inadecuado o por condiciones físicas, químicas, eléctricas, mecánicas o ambientales inapropiadas, entre otros.

4.0: Responsables:

- ✓ Gerente de Operaciones/SDE: proveer recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, así como participar y liderar el desarrollo del presente estándar.
- ✓ Jefe Corporativo SHIMA/ Coordinador SHIMA: establecer los lineamientos de trabajo para la inspección, registro e identificación de las herramientas y equipos, así como verificar que dichas inspecciones se realicen de acuerdo con los estándares establecidos.
- ✓ Jefes de Planta / Jefe de Turno / Supervisores de Mantenimiento: realizar inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo, así como inspeccionar todas las herramientas y que lleguen al lugar de trabajo antes de usarse.
- ✓ Trabajadores: inspeccionar sus herramientas y equipo para asegurarse de que se encuentran en buen estado operativo, antes de iniciar su labor. Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros de seguridad y salud observados o informarlos a su Jefe de Turno/Supervisor.

5.0: Seguridad:

- ✓ Los equipos defectuosos deben ser identificados con una cinta roja y se deben tomar las medidas adecuadas para repararla o reemplazarla.
- ✓ Las herramientas defectuosas deben ser separadas y colocadas en un lugar identificado para su reparación o reemplazo.
- ✓ El uso de herramientas “hechizas” o “machinas” no está permitido dentro de la operación de SDF/SDE. Si por razones operacionales, se hace estrictamente necesario la utilización de éstas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

✓ Validación del diseño:

El mismo que deberá estar detallado en un informe que contemple como mínimo con:

- a) Descripción del equipo o herramienta.
- b) Criterios de diseño.
- c) Especificaciones técnicas a aplicar
- d) Memoria de cálculo.
- e) Planos de diseño de la herramienta o equipo.

El informe y los entregables de ingeniería deberán estar sellados y firmados por un profesional externo colegiado y competente (ingeniero de la especialidad de acuerdo con el tipo de herramienta o dispositivo).

✓ Control de calidad durante la construcción

El mismo que deberá estar sustentado en un dossier de calidad que contemple como mínimo con:

- a) Certificados de materiales
- b) Protocolos de ensayos no destructivos u otras pruebas que aplique según especificaciones técnicas o normas de referencia, aplicables de acuerdo con el tipo y características de la herramienta o equipo.

✓ Certificación externa

La herramienta deberá contar con una certificación externa realizada por una empresa especialista.

✓ Autorización de uso

Los 3 elementos anteriores deberán ser presentados como anexos dentro de los procedimientos de trabajo donde se utilicen estas herramientas o equipos, para que sean revisados y cuenten con el V°B° del área involucrada y SHIMA.

6.0: Desarrollo:

Las inspecciones de los equipos, herramientas se realizan con la siguiente frecuencia, las cuales deben quedar registradas de acuerdo con lo establecido.

- Trimestral: Herramientas manuales y eléctrica.
- Trimestral: Escaleras Fijas.

7.0: Seguimiento

- ✓ Las áreas inspeccionadas/auditadas son responsables del cumplimiento de los planes de acción y levantamiento de las observaciones dentro de las fechas establecidas.
- ✓ El seguimiento al cumplimiento o levantamiento de las observaciones de seguridad establecidas en los planes de acción están a cargo del área donde se realizó la inspección, quienes deben conservar las evidencias del cumplimiento de estos.

8.0: Anexos:

Anexo N°1 CODIGO DE COLORES PARA INSPECCIONES

9.0: Modificaciones:

Se crea documento.


Anexo N°1

CODIGO DE COLORES PARA INSPECCIONES

Después de cada inspección del equipo o herramienta, una cinta adhesiva será adosada de acuerdo al siguiente indicador de Código de Colores:

Mes	Color
Enero - Marzo	Negro
Abril - Junio	Blanco
Julio - Setiembre	Verde
Octubre - Diciembre	Azul
Defectuosas	Rojo

- Los colores a utilizarse serán 4 para herramientas operativas y 1 para herramientas defectuosas.
- El sistema funciona de la siguiente manera: cada trimestre se utilizará un color determinado para la colocación de las cintas en las herramientas, debiendo cambiarse al término de este.
- **El color negro será para enero, febrero y marzo; blanco para abril, mayo y junio; verde para julio, agosto y setiembre; y azul para octubre, noviembre y diciembre.**
- Para herramientas defectuosas o deterioradas, la cinta será de color rojo.
- Esta etiqueta se podrá adosar al cable de alimentación para el caso de herramientas eléctricas, o en los mangos o bastidores para herramientas no eléctricas.

Fecha	Coordinador SHIMA	Jefe Corporativo SHIMA
08/05/2023		
	Gerente General SDE	Gerente de Operaciones
		