

1.0: Objetivo:

Determinar las proporciones en que se usarán los diferentes tipos de Tow y Tops programados como componentes en las Partidas de Tops por **PVO**.

2.0: Responsable:

- ✓ Jefe de Planta Tops
- ✓ **Coordinador de Planeamiento.**
- ✓ **Asistente de Planeamiento**
- ✓ **Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto.**
- ✓ **Auxiliar de Almacén y Distribución.**
- ✓ **Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución.**

3.0: Instrucciones:

3.1. Para la producción en la Planta Tops se utilizarán como componentes los siguientes materiales:

- Tipo 21 para exportación (coordinación entre el **área de Planeamiento S & OP**).
- Tipo 21 APTO destinado a Tops (código destino 3): Se utiliza en Planta Tops sin limitaciones.
- Tipo 21 calificado como ACL: Se dosificará en Planta Tops a un máximo del 10%
- Tipo 22 calificado como APTO: **Se utiliza en Planta Tops sin limitaciones.**
- Tipo 22 calificado como ACL: Se dosificará en Planta Tops a un máximo del 10%.
- **Reproceso de cintas Tops de saldos APTOS ó ACL : máximo 01 cinta por integrado.**

3.2. La suma de componentes de Tow (ACL) y Tops ACL no podrán superar el 10% de lo programado. PVO podrá consultar por correo electrónico con Aseguramiento de Calidad y/o Comercial para porcentajes de mezcla diferentes.

3.3. Los componentes de una partida Tops (Tow o Tops) deberán haber sido producidos con el mismo tipo de tobera, **ktex** y con una diferencia de RPM no mayor de 2. PVO podrá consultar por correo electrónico con Aseguramiento de Calidad y/o Comercial para mezclas diferentes.


3.4. Al seleccionar los componentes para la programación se incluirán de preferencia las partidas de Tow más antiguas y los saldos **aptos**, previa consulta al área de Aseguramiento de la calidad con copia a la Jefatura de Planta Tops.

3.5. Se programará Tow con un mínimo de 10 días de reposo desde fecha ingreso al almacén APT. En caso la producción de Tops sea urgente se utilizará los REEFERS para abastecer la Planta Tops.

3.6. Las mezclas especiales para clientes se definirán previamente a su producción con participación de Gerencia de Operaciones, Comercial, PVO, **Asesoría técnica** y Aseguramiento de Calidad.

3.7. **Se programará cambios de partida de Lunes a Domingo, sin coincidir 2 cambios de fibra cruda en el mismo turno, excepto en situaciones puntuales donde previamente se coordinará con Planta Tops.**

- 3.8. En caso se deba cortar la partida, se debe informar por correo electrónico a la Gerencia de Operaciones, Jefatura de planta tops y área de calidad; asimismo, la Gerencia de Operaciones debe brindar su aprobación.
- 3.9. **Cuando se programe títulos finos de 1.3 dTex y 1.6 dTex, siempre y cuando el tow este reposado, el Asistente de planeamiento gestionará el reposo de fardos a asignar sin saca superior (“abiertos”) al menos 3 días antes de su ingreso a producción. Los fardos se trasladarán con apoyo del equipo APT al almacén de reefers y la apertura con el equipo de Planta Tops.**
- 3.10. **Cada vez que se programe productos y pedidos especiales, PVO solicitará al Jefe de Aseguramiento de Calidad el envío de las especificaciones de calidad a Planta Tops.**
- 3.11. **El encargado y/o Auxiliar de Almacén y Distribución debe informar la inexistencia de los fardos asignados en los programas de producción mediante correo electrónico hacia Planta Tops y PVO este último desasignará los fardos de la Orden de Fabricación y el encargado de APT se encargará del traslado en SAP con destino al almacén de revisión o inexistentes.**
- 3.12. **El encargado y/o Auxiliar de Almacén y Distribución debe informar cuando encuentre fardos en pésimas condiciones al Jefe de Aseguramiento de Calidad, quien definirá su destino.**
- 4.0: Modificaciones:
- **Se modifica ítem 2.0 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 y 3.7 y campo de firmas. Se añaden los ítems 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12. Todo cambio esta resaltado en negrita.**

Fecha: 16/01/2025	Coordinador de Planeamiento	Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución	Jefe de Planta Tops
			
	Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto	Gerencia de Supply Chain	Jefe de Producción
	