

1. Objetivo: Establecer las especificaciones de calidad para el Tops Teñido
2. Responsables: Jefe de planta Tops / Jefe de Aseguramiento de Calidad de producto/proceso.
3. Especificaciones:



Nº	Ensayo	Tipo de ensimaje/producto	Dtex	Un.	Mín Calidad	Máx Calidad	Mín Operativo	Máx Operativo	Frecuencia	Método
1.0	Encogimiento en Vapor (104 - 105° C)	HB	Todos	%	17.0	22.0	17.2	21.0	1 por turno	I.10.4.12.009
2.0	Encogimiento en Vapor (104 - 105° C)	N	Todos	%	0	4.5	0	4.0	1 por turno	I.10.4.12.009
3.0	Long. Promedio	Todos	Todos	mm	82	94	84	92	1 por día	I.10.4.12.015
4.0	Long. Promedio Hilado en Húmedo	Levaco (Bozzeto)	2.2	mm	79	89	77	87	1 por día	I.10.4.12.015
5.0	Fibras largas > 170 mm.	Todos	Todos	%	0	1.5	0	1.2	1 por día	I.10.4.12.015
6.0	Fibras cortas < 20 mm.	Todos	Todos	%	0	3.5	0	3.0	1 por día	I.10.4.12.015
7.0	RM	Levaco (Bozzeto)	4.1	m	28	40	30	38	1 por turno*	I.10.4.12.013
8.0	RM	Takemoto	4.1	m	25	37	27	35	1 por turno*	I.10.4.12.013
9.0	RM	Takemoto / Levaco (Bozzeto)	3.3	m	30	42	32	40	1 por turno*	I.10.4.12.013
10.0	RM Hilado en Húmedo	Levaco (Bozzeto)	2.2	m	48	66	50	64	1 por turno*	I.10.4.12.013
11.0	Polvillo en Tops	Levaco (Bozzeto)	Todos	ppm	0	350	0	300	1 por día	I.10.4.12.020
12.0	Polvillo en Tops	Takemoto	Todos	ppm	0	600	0	500	1 por día	I.10.4.12.020

Notas:

Los límites de pxm e Impurezas son los mismos que los Tops crudo de los mismos dtex.

* Para producciones de más de 4 fardos es 1 por turno, en producciones de 2 a 4 fardos es 1 ensayo.

4. Modificaciones: Se crea documento.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseg. de Calidad de Procesos	Jefe de Aseg. de Calidad de Producto
06/03/2024			
	Gerente de Operaciones	Asesor Técnico Textil	Gerente de División Fibras Textil
			