

TÍTULO: MUESTREO PARA ANALISIS DE IMPUREZA DE TOW EN LA MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL)		Cód.: I10.4.09 001 Página 1 de 1	Rev. 2
1.0 <u>Objetivo:</u> Definir cómo se realiza la toma de muestras de cinta, de salida de la máquina Rompedora Seydel, para el análisis de impureza en el Laboratorio Textil, durante la realización de las pruebas de rotura de Tow en la rompedora (Seydel) (Pruebas ATA). 2.0 <u>Lugar de Muestreo:</u> Salida de máquina rompedora Seydel, en la Planta Tops. 3.0 <u>Responsable del muestreo:</u> Jefe de Turno de Tops. 4.0 <u>Frecuencia de muestreo:</u> Cada vez que se realiza una prueba de rotura de Tow en la rompedora (ATA). 5.0 <u>Instrucciones:</u> 5.1. Tomar las muestras según la hoja de Datos de Pruebas de Rotura de Tow (R10.4.0701). De acuerdo a la línea de producción a la que correspondan se obtendrá: – Línea 5 (banda de 120 KTex) : 1 muestra por cada banda. – Línea 2 y línea 3 (banda de 54 KTex) : 1 muestra por cada 2 bandas. 5.2. Seleccionar las bolsas en las que se colocarán las muestras, teniendo presente: – Que las bolsas no estén arrugadas. – Que las bolsas estén limpias (sin residuos de otras muestras). 5.3. Verificar que la máquina rompedora Seydel usada para la prueba esté trabajando en las siguientes condiciones: – Sin vaporizador. – No debe tener aire en la cámara de crimpado. – Sin presión de crimpado. 5.4. Para cada muestra tomada realizar los siguientes pasos. 5.4.1 Tomar etiqueta de identificación del Tow a procesar. 5.4.2 Tomar una bolsa y llevarla hacia la salida de la máquina rompedora (Seydel). 5.4.3 A la orden del Jefe de Turno, colocar la bolsa a la salida de la rompedora y extraer poco más de 30 metros de cinta. Retirar la bolsa. 5.4.4 Colocar la etiqueta de identificación del Tow en la muestra tomada. 5.5. Al finalizar la prueba, anexar la hoja de Datos de Pruebas de Rotura de Tow (R10.4.07 001) a las muestras tomadas, para ser enviadas al laboratorio. 5.6. Almacenar las muestras provisionalmente en el estante correspondiente ubicado en el Almacén de la Planta. Dar aviso a Laboratorio Textil para el recojo de las mismas. 6.0 <u>Modificaciones:</u> Se han modificado el título y los ítems 1.0, 2.0, 4.0, 5.3, 5.4.2 y 5.4.3. Los cambios están en negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta Tops	
2013 / 12 / 18			