

TÍTULO: FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA PLANTA TOPS		Cód: I11.2.09 001 Página: 1 de 1	Rev. 6
--	--	-------------------------------------	-----------

1.0: Objetivo:

- Establecer la frecuencia de calibración de los equipos en la Planta Tops.

2.0: Responsables:

- Jefe de **Automatización y Alta Tensión.**
- Jefe de Mantenimiento de Zona II.

3.0: Instrucciones:

La frecuencia de calibración en la Planta Tops es:

Nº	EQUIPO	VARIABLE	FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN
3.1.	Máquinas Seydel 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C 4A , 4B y 5A y 5B	3.1.1 Temperatura de Planchas	12 meses
		3.1.2 Presión de Vapor	12 meses
		3.1.3 Presión Hidráulica	12 meses
		3.1.4 Velocidad de Máquina	12 meses
3.2.	Balanza de Bultos	3.2.1 Peso	12 meses
3.3.	Masas de referencia (*)	3.3.1 Peso	12 meses
3.4.	Tacómetro digital de contacto	3.4.1 Velocidad	12 meses

4.0: Nota:

- Estas frecuencias se comenzarán aplicar a partir de la fecha. La frecuencia de los instrumentos de medición nuevos empezarán a contabilizarse a partir de la fecha de instalación/operación en planta.
- (*) Cuando se calibren dichas masas de referencias, el Taller E/I dejará en remplazo pesas de referencia en el Planta de Acabados.

5.0: Modificaciones:

- Se ha modificado el ítem 2.0. Se ha actualizado las firmas de las personas responsables que aprueban el documento. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Supervisor de Zona Técnica II	Jefe de Planta Tops	Jefe de Mantenimiento de Zona Técnica II	Jefe de Automatización y Alta Tensión
2011 / 10 / 28				