

1.0 Objetivo:

Establecer las tolerancias permitidas en la calibración de instrumentos.

2.0 Responsable:

Jefe de **Automatización – Alta Tensión.**

3.0 Instrucciones:

3.1. Los instrumentos y/o equipos de alguna variable no crítica en Planta serán calibrados considerando la tolerancia propia del instrumento y/o equipo.

3.2. Las calibraciones de instrumentos y/o equipos de variables no críticas cuyos datos técnicos sean inciertos, se realizarán teniendo en consideración las tolerancias de la tabla.

4.0 Tolerancias:

N°	INSTRUMENTO	VARIABLE	TOLERANCIA
1	Flujómetros	Caudal	± 1%
2	Registadores Electrónicos	Presión / Temperatura	± 0.5%
3	Reguladores Electrónicos	Presión / Temperatura	± 0.5%
4	Registadores Neumáticos	Presión / Temperatura	± 0.6%
5	Reguladores Neumáticos	Presión / Temperatura	± 0.6%
6	Transmisores D/P	Presión	± 0.7%
7	Convertidores Electrónicos	Eléctrico	± 0.5%
8	Transmisores de Flujo	Caudal	± 1%
9	Telemandos	Presión	± 0.5%
10	Transmisores de Nivel	Presión	± 0.6%
11	Manómetros de Deformación Elástica	Presión	± 1%
12	Masas de Referencia	Masa	± 0.005%
13	Transmisores de Presión	Presión	± 0.6%
14	Amperímetros	Eléctrico	± 1%
15	Contómetros	Volumen	± 0.8%
16	Medidores de Conductividad	Conductividad	± 1%

5.0 Modificaciones:

Se ha actualizado el ítem 2.0 y el campo de firmas. Los cambios están en negrita.

Fecha:

Jefe de Automatización – Alta Tensión

2013 / 10 / 02

