

1.0 Objetivo:

Establecer la forma de identificar los productos Aptos con Limitaciones (ACL) en la planta de Sudamericana de Fibras S.A.

2.0 Alcance:

Desde la **solicitud** de los fardos ACL **de PCP a APT** hasta la verificación en físico antes del despacho.

3.0 Responsables:

3.1. Jefe del Almacén de Productos Terminados (APT).

3.2. Jefe de Control de Calidad.

3.3. Jefe de Planta Acabados y Planta Tops.

3.4. **Jefe de planeamiento de ventas y operaciones (PCP)**

4.0 Instrucciones para APT:

4.1. GENERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACL

Jefe de Planta
Acabados y
Tops

4.1.1 Cuando se produce un fardo que no cumple con las especificaciones de calidad, informar a Control de Calidad.

Jefe de
Control de
Calidad

4.1.2 Califica los fardos ACL según lo establecido en los procedimientos P10.4.00 001 y P13.2.36 001.

4.1.3 IDENTIFICACIÓN **DE PARTIDAS** ACL

Jefe de APT

4.1.4 Identificar en el SIC (Calidad / Imprime / Calificación ACL / detalle) aquellas partidas que han sido calificadas como ACL dentro del rango de fechas seleccionado.

4.1.5 **Ante la solicitud de ACL**, imprimir la relación de bultos declarados como ACL y entregarla al Operario de APT. En la impresión se indica:

- El número de Partida y la carga,
- La banda o máquina de origen,
- El número del bulto y su peso neto,
- La causa por la cual ha sido declarado ACL y
- El estado del bulto.

NOTA:

4.1.6 En el sistema comercial (SIC) todos los bultos ACL están identificados desde el momento que Control de Calidad los califica como tales.

4.2. DESPACHO DE PRODUCTOS ACL A PLANTA TOPS

PCP

4.2.1 Emite el listado de fardos ACL que se procesarán en Planta Tops y entrega una copia al **Asistente** de APT y otra al Jefe de Turno de Planta Tops.

Asistente de
APT

4.2.2 Según la lista entregada por PCP, **gestiona con el operario de APT la colocación de la etiqueta "Producto Retenido"** a los fardos ACL que se procesarán y los traslada a Planta Tops.

TÍTULO: IDENTIFICACIÓN DE PARTIDAS ACL	Cód.: I13.2.08 001 Página 2 de 3	Rev. 5
--	-------------------------------------	-----------

Jefe de Turno de Planta Tops. 4.2.3 **Firma por fardo entregado en el listado de fardos ACL del operario de APT dando conformidad a los fardos etiquetados como "Producto Retenido" que ingresarán a Planta Tops.**

4.3. DESPACHO DE PRODUCTOS AL CLIENTE

Asistente de APT 4.3.1 Entrega el listado de pesos de los bultos que se despacharán a los Clientes.

NOTA:





El Sistema SIC no permite asignar para despacho a Clientes los bultos ACL hasta que sean liberados por Control de Calidad, con la opinión favorable de Asesoría Técnica y el Jefe de Planta correspondiente.

Operario de APT 4.3.2 Verifica los datos de los fardos a despachar según lo indicado en el listado de pesos.

5.0 Anexo: Etiqueta de producto retenido.

6.0 Modificaciones:

Se modifican los items 2.0, 3.4, 4.1.3, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2., 4.3.1 y campo de firmas, se eliminan los items 4.1.7 y 4.1.8, se adiciona el item 4.2.3.

Fecha:	Jefe APT	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Tops
26 / 10 / 2017			
	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerencia Supply Chain	Gerencia de Producción
			

Anexo: Etiqueta de Producto Retenido:

