

TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: PESO POR METRO	Cód.: I14.1.09 002 Página 1 de 2	Rev. 2
1.0 <u>Objetivo:</u> Definir las acciones que se deben efectuar cuando se detecta un valor de peso por metro irregular o fuera de los límites establecidos.		
2.0 <u>Responsable:</u>		
2.1. Jefe de Turno de Tops.		
3.0 <u>Instrucciones:</u>		
3.1. En las máquinas Integradas (Schlumberger o Sant'Andrea), verificar que el plan de abastecimiento este publicado en la parte posterior de las filetas y que el mismo se este aplicando para la alimentación de la máquina.		
3.2. Si el problema es por exceso o por defecto en el peso y ocurre en todas las máquinas, revisar nuevamente los cálculos para el estiraje, y hacer las modificaciones que sean necesarias. (Ver: Regulación de Estirajes en máquina Rompedora (Seydel) 682 I09.1.09 111, y Regulación de Estirajes en máquina Rompedora (Seydel) 870/873 I09.1.09 117)		
3.3. Verificar que el abastecimiento del tow a la máquina Rompedora (Seydel), se esta haciendo de acuerdo al plan de abastecimiento.		
3.4. Modificaciones en el estiraje en las máquinas Rompedora (Seydel), implicarán una variación en el peso del material de la máquina Rompedora (Seydel), por lo que se tendrá que calcular nuevamente los estirajes para las máquinas Integrada (Schlumberger o Sant'Andrea) según corresponda. (Ver: Regulación de Estirajes en máquina Integrada (Schlumberger) I09.1.09 116, y Regulación de Estirajes en máquina Integrada (Sant'Andrea) I09.1.09 118)		
3.5. Modificaciones en la regulación de la cohesión de la mecha de las máquinas Rompedora (Seydel), pueden ocasionar variación en el peso del material de las máquinas Seydel. (Ver: Regulación de Crimpado en Máquina Rompedora (Seydel) I09.1.09 114)		
3.6. De persistir la falla corregir los estirajes entre el cabezal de peines y los rodillos de salida.		
3.7. Controlar nuevamente el peso por metro.		
3.8. El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, pasar dicho material defectuoso a reproceso hasta en 7%.		
3.9. Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones I09.1.09060 para máquina rompedoras Seydel 870/873 e I09.1.09003 para máquina rompedora Seydel 682, según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar dichas modificaciones con el Jefe de Planta Tops y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad.		
4.0 <u>Definiciones:</u>		
➤ Limites de control : Peso de Cinta: 25 gr/mt (+/- 1gr)		
5.0 <u>Referencias:</u>		
I10.4.12 008: Determinación de peso por metro de Cinta Top		
I09.1.09 111: Regulación de estirajes en Máquina Rompedora (Seydel 682).		
I09.1.09 116: Regulación de estirajes en Máquina Integrada (Schlumberger R4L10 / GC12).		
I09.1.09 117: Regulación de estirajes en Máquina Rompedora (Seydel 870 / 873).		
I09.1.09 118: Regulación de estirajes en Máquina Integrada (Sant'Andrea).		
I09.1.09 114: Regulación de Crimpado en Máquina Rompedora (Seydel).		
I10.4.09 010: Especificaciones de calidad de los Tops.		

TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: PESO POR METRO		Cód.: I14.1.09 002 Página 2 de 2	Rev. 2
6.0 <u>Recomendaciones:</u> 6.1. Cualquier variación en la regulación de las máquinas deberá registrarse en el cuaderno de la planta de los jefes de turno. 6.2. Después de los ajustes, realizar muestreos de peso por metro de las diferentes máquinas, para verificar el resultado de los ajustes 7.0 <u>Modificaciones:</u> ➤ Se han modificado los ítems 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 4.0 5.0 y el campo de firmas. Los cambios están en negrita.			
Fecha:	 Jefe de Planta Tops		
2013 / 07 / 22			