

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA PRENSA FARDOS FTC 500	Cód.: I14.1.09 057 Página 1 de 2	Rev. 1
1.0 <u>Objetivo:</u> Prevención de accidentes o incidentes. Definir las normas de seguridad a seguir y respetar en máquina PRENSA FARDOS FTC 500 en la Planta Tops. 2.0 <u>Responsable :</u> 2.1. Jefe de Turno de Tops. 2.2. Operadores de PRENSA FARDOS FTC 500. 3.0 <u>Consideraciones Importantes:</u> 3.1. Útiles personales de Seguridad Básicos para operación de PRENSA FARDOS FTC 500. 3.1.1 Tapones Auditivos. 3.1.2 Guantes de Hilo. 3.1.3 Zapatos Industriales. 3.1.4 Uniforme de Operador. 3.2. Sistemas de prevención en PRENSA FARDOS FTC 500. 3.2.1 Ganchos de seguridad para retención de caja. 3.2.2 Botones de Parada de Emergencia en Tableros de Control. 3.2.3 Puertas de tableros electrónicos. 3.3. Zonas consideradas de alta peligrosidad cuando la máquina está operando. 3.3.1 Plano prensante inferior. <i>Riesgo: Atrapamiento y contusiones múltiples.</i> 3.3.2 Zona bajo la caja. <i>Riesgo: Atrapamiento y contusiones múltiples.</i> 3.3.3 Estibador. <i>Riesgo: contusiones múltiples.</i> 3.3.4 Rieles de recorrido. <i>Riesgo: Atrapamiento.</i> 3.3.5 Tableros de Control y Red Eléctrica en Maquina. <i>Riesgo: Descarga Eléctrica, Quemaduras de 2do y 3er Grado.</i> 3.3.6 Alimentación de Mecha. <i>Riesgo: Atrapamiento.</i> 3.3.7 La zona de trabajo esta remarcada por toda aquella superficie ocupada por la maquina y por el alcance de la misma. 3.3.8 Está terminantemente prohibido la circulación dentro de la zona de trabajo cuando la maquina se encuentre en operación o en parada preventiva. 4.0 <u>Normas para Prevención de Accidentes:</u> 4.1. La Máquina solamente podrá ser operada o manipulada por el personal autorizado y capacitado. 4.2. No se debe de alterar los sistemas de protección y seguridad. 4.3. Al inicio de turno el operador designado deberá cerciorarse que la maquinaria se encuentre en perfectas condiciones de trabajo, el área de trabajo debe presentar las condiciones óptimas para la operación (Orden y Limpieza).		

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA PRENSA FARDOS FTC 500		Cód.: I14.1.09 057 Página 2 de 2	Rev. 1
4.4. Deberá verificar que todos los sistemas de seguridad estén activos, caso contrario informara al jefe en turno del desperfecto. Estos Incluyen: – Botones de Parada de Emergencia. – Si la puerta de seguridad está abierta la maquina no arranca. – Luces de peligro activas y operativas. 4.5. La operación de la máquina se realizará con camisa o polo manga corta y ceñida al cuerpo para evitar riesgos por atrapamiento, está terminantemente prohibido el uso de reloj, anillos o collares que pendan del cuerpo. 4.6. El operador deberá de actuar de modo responsable y con todas las medidas de prevención necesarias durante la operación. 4.7. Está terminantemente prohibido manipular la máquina en las zonas consideradas de alto riesgo cuando esta se encuentre en operación, deberá mantenerse en una zona segura durante la operación. 4.8. El operador por ningún motivo deberá ingresar las manos a los tableros electrónicos ya que podrían ocasionarle choques eléctricos. 4.9. Durante el entrenamiento el operador debe ser informado sobre el uso y los peligros que se presentan al hacer una utilización incorrecta de la maquina. 4.10. Se prohíbe quitar o manipular las guardas de seguridad asignadas a la maquina. 5.0 <u>Limpieza:</u> 5.1. El personal deberá de utilizar los accesorios personales de protección antes de realizar cualquier operación. En el caso de limpieza de Borra, en primer lugar el operador parara totalmente la maquina accionando los botones de emergencia, utilizará mascarilla y lentes de. En caso llegara a tener contacto con residuo en los ojos deberá de enjuagarse de manera inmediata sin tocarse los ojos, utilizará el instrumento para limpieza de ojos ubicado en la jefatura de planta Tops, si el malestar perdura se deberá informar de manera inmediata al servicio de Tópico. 5.2. Limpieza de máquina, el operario utilizará mascarilla y lentes de seguridad, con la ayuda de un aspiradora procederá a la limpieza general de la máquina retirando toda la pelusa acumulada durante el turno tanto en los rodillos de jebe, metálicos, superficie de máquina, planchas, etc. si llegase a tener contacto con sólidos residuales deberá proceder de manera similar al paso 5.1. 5.3. La limpieza de la zona trabajo deberá realizarse de manera permanente para mantener un ambiente agradable con orden y limpieza así como también para prevenir accidentes. 6.0 <u>Recomendaciones:</u> 6.1. Controlar periódicamente que las instrucciones de seguridad sean observadas tanto por el personal de servicio como por el de mantenimiento. 6.2. Controlar periódicamente la eficiencia de los dispositivos de seguridad. 6.3. No quitar los símbolos o instrucciones de seguridad colocados en la máquina. 6.4. El mantenimiento y limpieza de la maquina se hará con la máquina parada. 7.0 <u>Modificaciones:</u> Se ha agregado 2.1 y se ha modificado 5.2. Los cambios están en negrita.			
Fecha:	Jefe de Planta Tops		
2013 / 07 / 23			