

1.0 Objetivos:

- Determinar la forma correcta de abastecimiento de los fardos TOW.

2.0 Responsables:

- Operador de montacargas de APT.
- Analista de Almacén y distribución.

3.0 Medidas de Seguridad:

- Usar lentes de seguridad, guantes de poliuretano, casco y botas en todo momento.
- Cada vez que se opere en retroceso, se debe activar la circulina y la alarma de retroceso 100% operativa.
- No usar anillos, cadenas y audífonos.
- Realizar estiramientos físicos antes, durante y después de cada operación.

4.0 Instrucciones:

Operador de montacargas de APT o Analista de Almacén y distribución:

- 4.1. Imprime el Programa Tops y Listado de bultos.
- 4.2. Archiva temporalmente el Programa Tops y Listado de bultos

Operador de Procesos de planta / Jefe de Turno de Tops:

- 4.3. Entrega Solicitud de abastecimiento por cada línea programada.

Operador de montacargas de APT o Analista de Almacén y distribución:

- 4.4. De estar conforme la solicitud de abastecimiento, se procede a sellar, firmar y colocar la fecha y hora de recepción del documento, posteriormente, se devuelve el cargo al Operador de Procesos de planta / Jefe de Turno de Tops.
- 4.5. Entrega la solicitud de abastecimiento con el listado de bultos al operario de montacargas que se encuentra de turno.

Operador de montacargas de APT:

- 4.6. Realiza el picking de los fardos. En el caso que el fardo tenga la calificación Tow ACL en la solicitud de abastecimiento, se procederá con la colocación de la etiqueta “Producto retenido, no utilizar sin autorización”.
- 4.7. De encontrarse con polvo los fardos, se procede con el barrido de los mismos.



- 4.8. Los fardos son trasladados desde APT hasta TOPS, de 3 en 3 con el montacargas de retroceso para la visibilidad del operario.



- 4.9. Los fardos son ubicados en la zona designada para cada línea de producción, dentro de Planta Tops, se debe apilar un máximo de altura de 2 fardos.

Antes de ingresar a Planta Tops se debe accionar el claxon 2 veces para avisar la operación a realizar.

- 4.10. De acuerdo a la disponibilidad de coche porta fardo vacío, se colocaran los fardos de 1 en 1.

De encontrar la base móvil fuera de la zona delimitada o cerca al perímetro, primero se debe acomodar la base y posterior a ello se colocará el fardo.



- 4.11. Al término del abastecimiento del programa por línea de producción, se debe archivar la solicitud con el listado.

5.0 Registros:

No se utilizan registros.

6.0 Modificaciones:

Se crea documento.

7.0 Anexos:

7.1. Programa Tops:

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

Programa de la Planta TOW TO TOPS

28/04/

d_list_programa

Programa Nro. 99 Observación:

Fec. Emisión 28/04/2021

ROS.1.00 001_R1_JCH_2008_07_01

PRODUCTOS										COMPONENTES							
Lineas	Partida	Tipo	Título	Color	Toneladas	Cilientas	Pais	Comp	Comp TOW	Tipo	Estado	Observaciones	Tons Progr.	Asignadas Tons	Bultos	% ACL	f
L3	10700	53	41	1	33.36	OTROS	OTROS										
	Textilonuz											Acumulado: 977.17					
								12700		214100013	APTO	REPOSADO	33.36	33.36	79	0.00	
L4	10104	53	33	1	18.81	OTROS	OTROS										
	Lancaster / Cromotex											Acumulado: 1,045.83					
								13103		213300013	APTO	REEFERS 27/ABRIL - AM	18.81	18.81	48	0.00	

7.2. Listado de bultos:

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

Pag : 1

Fec:28/04/2021 Hora:11.40

Programa: 99

Programa: 99

LISTA DE CONTENIDOS PESOS

LISTA DE CONTENIDOS PESOS

IMPORTANTE: NUESTROS PRODUCTOS DEBEN PROCESARSE SEPARADOS POR PARTIDAS

IMPORTANTE: NUESTROS PRODUCTOS DEBEN PROCESARSE SEPARADOS POR PARTIDAS

REEFERS 27/ABRIL - AM

REEFERS 27/ABRIL - AM

Partida Destino: 10104

Partida Destino: 10104

Componente: 13103

Componente: 13103

Producto: 213300013

Producto: 213300013

L4

BULTO	P.BRUTO	P.NETO	ALMACEN	PUERTA	FILA
2107	358.90	357.10	16B	3	58
2108	278.10	271.30	16B	3	58
2109	399.30	397.50	16B	3	58
2110	409.50	407.70	16B	3	58
2111	419.80	418.00	16B	3	58
2112	408.30	406.50	16B	3	58
2113	399.70	397.90	16B	3	58
2114	377.90	376.10	16B	3	58
2115	410.10	408.30	16B	3	58
2116	427.20	425.40	16B	3	58
2117	412.70	410.90	16B	3	58
2118	395.40	393.60	16B	3	58
2119.1	403.80	402.00			
2120	395.70	393.90	16B	3	58
2121	390.40	388.60	16B	3	58
2122	416.60	414.80	16B	3	58
2123	387.20	385.40	16B	3	58
2124	390.40	388.60	16B	3	58
2125	391.10	389.30	16B	3	58
2126.1	381.30	379.50			
2127	403.60	401.80	16B	3	58
2128	401.20	399.40	16B	3	58
2129	377.40	375.60	16B	3	58
2130	399.80	398.00	16B	3	58
2131	395.10	393.30	16B	3	58
2132	407.40	405.60	16B	3	58
2133	424.40	422.60	16B	3	58
2134	397.60	395.80	16B	3	58
2135	416.30	414.50	16B	3	58

TARA : 52.2 1.8 29 52.2

SUBTOTAL... 29 11,471.2 11,419.0

L4

BULTO	P.BRUTO	P.NETO	ALMACEN	PUERTA	FILA
2136	412.20	410.40	16B	3	58
2137	418.10	416.30	16B	3	58
2138	427.10	425.30	16B	3	58
2139	413.80	412.00	16B	3	58
2140	418.00	416.20	16B	3	58
2141	384.20	382.40	16B	3	58
2142	385.40	383.60	16B	3	58
2143	397.40	395.60	16B	3	58
2144	394.10	392.30	16B	3	58
2145	400.10	398.30	16B	3	58
2146	385.00	383.20	16B	3	58
2147	421.90	420.10	16B	3	58
2148	403.50	401.70	16B	3	58
2149	401.60	399.80	16B	3	58
2150	421.10	419.30	16B	3	58
2151	343.90	342.10	16B	3	58
2152	330.90	329.10	16B	3	58
2153	325.40	323.60	16B	3	58
2154	342.20	340.40	16B	3	58

TARA : 34.2 1.8 19 34.2

SUBTOTAL... 19 7,425.9 7,391.7

TOTAL... 48 18,897.1 18,810.7

7.3. Solicitud de abastecimiento:

[illegible]

Fecha:

Analista de almacén y distribución

28/04/2021