

TÍTULO: DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO	Cód: I20.1.00 004 Página 1 de 3	Rev. 1
1.0: <u>Objetivo:</u> ➤ Describir la forma de elaborar un Diagrama de Causa y Efecto también conocido como Diagrama de Ishikawa. 2.0: <u>Responsable:</u> ➤ Todo trabajador encargado de analizar las causas de los problemas que se pueden presentar en las diferentes área de la Empresa. 3.0: <u>Aplicaciones:</u> El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado en los siguientes casos: 3.1. Para analizar las relaciones de causa y efecto que se presentan en los procesos. 3.2. Para comunicar las relaciones de causa y efecto. 3.3. Para facilitar la solución de problemas analizando los síntomas para encontrar la causa de los mismos y las posibles soluciones 4.0: <u>Descripción:</u> 4.1. El Diagrama de Causa y Efecto (D.C.E.) es una herramienta que se utiliza para representar gráficamente la posible relación que existe entre algún efecto y todas las posibles causas que lo influyen. 4.2. Se elabora para elevar el nivel de comprensión de un problema. Proporciona una descripción de las causas posibles de un problema y su interrelación, lo cual facilita su análisis y discusión. 4.3. Las varias causas potenciales se organizan en categorías principales y en sub-categorías de manera que su forma se asemeja al esqueleto de un pescado. Es por eso que este diagrama también es conocido como Diagrama de Espina de Pescado. 5.0: <u>Instrucciones:</u> 5.1. Definir el efecto de manera clara y concisa indicando donde y cuando ocurre. 5.2. Definir las categorías principales en las que se agruparán las causas posibles. 5.3. Los factores a ser considerados como categorías pueden ser: – Datos y sistemas de información. – Medio ambiente. – Máquinas. – Materiales. – Mediciones. – Métodos. – Mano de obra. 5.4. Iniciar la elaboración del diagrama definiendo el efecto en un rectángulo en el lado derecho. 5.5. Colocar las categorías principales como alimentadores del rectángulo del efecto. 5.6. Desarrollar el diagrama mediante un análisis detenido y escribir las causas de acuerdo a sus niveles de una manera creciente. 5.7. Un diagrama bien desarrollado no debe tener menos de dos niveles de ramificaciones. 5.8. Seleccionar e identificar un pequeño número de causas (3 a 5) de los niveles más elevados que probablemente ejercen una gran influencia sobre el efecto y que requieren mas acciones tales como toma de datos, control de esfuerzos, etc. 5.9. En ciertos casos puede ser ventajoso relacionar las principales etapas de un proceso como categorías principales. En este caso se usa un diagrama de flujo para la definición de estas etapas. 5.10. En la página 3 se da un ejemplo de un diagrama de este tipo.		

TÍTULO: DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO		Cód: I20.1.00 004 Página 2 de 3	Rev. 1
6.0: <u>Observaciones:</u> 6.1. Después de haber sido elaborado el diagrama se puede convertir en una herramienta viva que puede ser mejorada a medida que se gana conocimiento y experiencia. 6.2. El diagrama debe ser elaborado frecuentemente por grupos, pero el trabajo también puede ser realizado por una persona con bastante conocimiento y práctica del proceso. 6.3. El diagrama de la página 3 muestra las causas de mechones de fibras sobrelargas producidos en la Planta Tops. 7.0: <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha actualizado el código. Se ha actualizado el ejemplo de la página 3. Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:	Aseguramiento de Calidad		
2010 / 07 / 01			

IRREGULARIDAD USTER DE LOS TOPS

