Date:20



Prologue

Diese Brandschutzordnung enthält Regeln für die Brandverhü Anweisungen über das Verhalten und die Maßnahmen bei Aus eines Brandes. Die nachfolgenden Regelungen dienen dem vorbeugenden Brandschutz im Gebäude. Die Brandschutzordnentbindet nicht von der Verpflichtung, sonstige Arbeitsschutz Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und einzuhalten.

Die Brandschutzordnung besteht aus 3 Teilen:

Teil A (Aushang) richtet sich an alle Personen, die sich (auch r vorrübergehend) im Gebäude und auf dem Gelände aufhalten

Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) r sich an Personen, die sich nicht nur vorübergehend im Gebäue aufhalten .Inhalt von Teil B der Brandschutzordnung sind die betrieblichen und organisatorischen Maßnahmen zur Brandve und die Hinweise zum richtigen Verhalten im Gefahrenfall . Teil einmal jährlich zu unterweisen . Die Unterweisung ist zu dokumentieren .

Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) ri sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaubesondere Aufgaben im Brandschutz übertragen wurden.

Variousevents such asfires, leakageofhazardoussubstances, evacuation of a company. In principle, all affected persons must the safely from the endangered area.

The scope and time intervalsoftheevacuationdrillweredetermine alert signalstoemployeesmustbedeterminedthroughperiodictesti

An evacuationdrillis an exercise in whichparticipantslearnhowton fireorotherhazardthatrequiresthemtoleavethebuilding. The example is a second of the control of the control

Conductingevacuationdrillsisimportanttoensurethateveryone an emergencysituation. After thebuildingorareashavebeeninsp theassemblypoint. Subsequently, a follow-upistobecarried outemployeesaretobeinformedpromptlyaboutthefindingsfromtheeval departmentalmeeting, staffmeeting, etc.

PROLOGUE												

2) ABLAUF 4
3) RÄUMUNGSABLAUÆND/-ZEITEN
4) ERGEBNISSEUNDBEWERTUNG

1) General

Date:	2023-03-19
_ 0.00 :	

Start of the exercise: 10:08 Uhr

Assumedsituation: Auslösen eines Druckknopfm

Bär AG

Location: Am Cargolift 24

54863 Füssen

Employees: 248

Evacuationhelper: Ausgebildet (2023)

Firealarmsystem: Ja

Evacuationdrill: Unangekündigt

Exercise smoke: Nein

Exercise Observer: 3

Herr Gagliardi, Rosario - Fach

Competences: Herr Belz, Rolf - Sicherheitsfa

Herr Goldschmidt, Christian

fffff fffff

2) Procedure

Employees in building: Nein

Fire department: Ja

Police: Nein

Meeting of the operational task

force:

In accordance with the evacu

alarm system. There, feedbac

evacuation status.

3) Evacuation procedure and / times

10:09 Uhr

Evacuation time

Start of the evacuation drill: 10:08 Uhr

Detection Damage Event: 10:08 Uhr

Initial Feedback Fire Prevention

Arrival at the assembly noint by

Worker:

orker:

Indef the execution drill.

End of the evacuation drill: 10:15Uhr

Way to the assembly point: 2 Minuten

Gesamtzeitbedarf: 7 Minuten *

4) Ergebnisse und Bewertung

Info: After the exercise, a debriefing was held with all persons evacuation.

Summary of deficiencies:

- 1. Lautstärke Alarmierungssignal
- 2. Sammelplatz nicht auf der anderen Straßenseite

Description:

Zu 1: Lautstärke Alarmierungssignal

Die Lautstärke im gesamten Lager-/ und Produktionsbereich v

^{*}The building was 4 min completely cleared after the alarm.

Die Ladiolation in goodinion Lagor / and i rodaktionoboroton

Empfehlung:

Der Schalldruckpegel der Alarmgeber muss mindestens 65 dB Weiter muss das Signal der Alarmierungseinrichtungen sich vor Geräuschpegel (Störpegel) jederzeit 10dB(A) übersteigen, jed Die Lautstärke des Alarmierungssignal ist durch die Fachfirma

Zu 2: Sammelplatz nicht auf der anderen St

Vorgaben, der DIN14675 in Verbindung mit DINVDE0833, anzu

Die meisten Mitarbeiter überquerten die Pfaffenstraße und sa

Empfehlung:

Das Überqueren der Straße im Räumungsfall birgt ein unnötige saubere Kommunikation, über die Straße hinweg, zwischen Ei Sammelplatz befindet sich unmittelbar vor dem Gebäude. Hie Ausschließlich die Fahrstraße muss als Bewegungsfläche für des seines der Gebäude der Gebäu

Dieser Punkt ist mit in die jährliche Sicherheitsunterweisung a