

Date: 2023 - 05 - 04

Prologue

Diese Brandschutzordnung enthält
Regeln für die Brandverhütung und
Anweisungen über das Verhalten und
die Maßnahmen bei Ausbruch eines
Brandes. Die nachfolgenden
Regelungen dienen dem
vorbeugenden Brandschutz im
Gebäude. Die Brandschutzordnung
entbindet nicht von der
Verpflichtung , sonstige
Arbeitsschutz - und
Unfallverhütungsvorschriften zu
beachten und einzuhalten .

Die Brandschutzordnung besteht aus 3 Teilen:

Teil A (Aushang) richtet sich an alle Personen, die sich (auch nur vorrübergehend) im Gebäude und auf dem Gelände aufhalten.

Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich

an Personen, die sich nicht nur vorübergehend im Gebäude aufhalten .Inhalt von Teil B der Brandschutzordnung sind die betrieblichen und organisatorischen Maßnahmen zur Brandverhütung und die Hinweise zum richtigen Verhalten im Gefahrenfall . Teil B ist einmal jährlich zu unterweisen . Die Unterweisung ist zu dokumentieren .

Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen wurden.

Variousevents such asfires, leakageofhazardoussubstances, alarmwith subsequent evacuationof a company. In principle, a affected personsmust then be evacuated immediately and safely

The scope and time intervalsoftheevacuationdrillweredetermined the effectiveness of the evacuation alert signals to employees must be determined through periodic testing.

signal stock in provide string the state of the state of

An evacuationdrillis an exercise in whichparticipantslearnhowto emergencysituation, such as a fireorotherhazardthatrequiresthe exercise can be conducted in a real or simulated building and usually involves performing evacuation procedures and training and othersafe tyequipment.

Conductingevacuationdrillsisimportanttoensurethateveryone thebuildingcanbeevacuatedquickly and safely in theeventof a thebuildingorareashavebeeninspected , theexerciseleaderdeck theassemblypoint . Subsequently , a follow-upistobecarried our employeesaretobeinformedpromptlyaboutthefindingsfromtheeva intranet , noticeboard , departmentalmeeting , staffmeeting , etc.

Inhalt	
PROLOGUE1	
1) ALLGEMEIN	
2) ABLAUF4	
3) RÄUMUNGSABLAUÆND/-ZEITEN 4	

4) ERGEBNISSEUNDBEWERTUNG_______

1) General

Date: 2023-05-03

Start of the exercise: 10:08 Uhr

Assumedsituation: Auslösen eines Druckknopfmelders im 1

Bär AG

Location: Am Cargolift 24

54863 Füssen

Employees: 248

Evacuationhelper: Ausgebildet (2023)

Firealarmsystem: Ja

Evacuationdrill: Unangekündigt

Exercise smoke: Nein

Exercise Observer: 3

Herr Gagliardi, Rosario - Fachkraft für Ar

Competences: Herr Belz, Rolf - Sicherheitsfachkraft

Herr Goldschmidt, Christian - Brandschu

fffff fffff

2) Procedure

Employees in building: Nein

Fire department: Ja

Police: Nein

Meeting of the operational task

force:

In accordance with the evacuation center was located in the area

feedback was received from the

regarding the evacuation state

3) Evacuation procedure and / times

Evacuation time

Start of the evacuation drill: 10:08 Uhr

Detection Damage Event: 10:08 Uhr

Initial Feedback Fire Prevention

10:09 Uhr

Worker:

Arrival at the assembly point by: 10:12Uhr

End of the evacuation drill: 10:15Uhr

Way to the assembly point: 2 Minuten

*The building was 4 min completely cleared after the alarm.

4) Ergebnisse und Bewertung

Info: After the exercise, a debriefing was held with all persons special tasks in case of evacuation.

Summary of deficiencies:

- 1. Lautstärke Alarmierungssignal
- 2. Sammelplatz nicht auf der anderen Straßenseite

Description:

Zu 1: Lautstärke Alarmierungssignal

Die Lautstärke im gesamten Lager-/ und Produktionsbereich v

Empfahlung

Emplemung.

Der Schalldruckpegel der Alarmgeber muss mindestens 65 dB

Weiter muss das Signal der Alarmierungseinrichtungen sich vor unterscheiden und den allgemeinen Geräuschpegel (Störpege übersteigen , jedoch nach DIN7731nicht über 118dB(A) laut sei

Die Lautstärke des Alarmierungssignal ist durch die Fachfirma prüfen und entsprechend den Vorgaben, der DIN14675 in Verb anzupassen

Zu 2: Sammelplatz nicht auf der anderen Straßenseite

Die meisten Mitarbeiter überquerten die Pfaffenstraße und sa gegenüberliegenden Straßenseite.

Empfehlung:

Feuerwehr freigehalten werden.

Das Überqueren der Straße im Räumungsfall birgt ein unnötige werden muss. Zudem ist eine saubere Kommunikation, über di Einsatzleitung und Mitarbeitern nicht möglich. Der offizielle Saunmittelbar vor dem Gebäude. Hierfür kann der gesamte Parkr Ausschließlich die Fahrstraße muss als Bewegungsfläche für den Gebäude.

Dieser Punkt ist mit in die jährliche Sicherheitsunterweisung

a

	•		