INFORME DE MANTENIMIENTO

OT: 15

Equipo: EMPACADORA

Cliente: Supercarnes JH

Fecha: 28/04/2026

Tipo de Mantenimiento: Correctivo

Tipo de Intervención: Eléctrica

Causa de la Falla: Mal uso

¿Se solucionó la falla?: Sí

Descripción: msxmsamxsamxmsa

Observaciones: mxsmxasmsxa

Recibido por: Keily salleg

Documento de Identidad: 1003230745

Nombre del Técnico: Keily salleg

Firma Digital del Técnico:

■■■ EVIDENCIA - ANTES ■■■

■■■ EVIDENCIA - DESPUÉS ■■■

Busch
Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez
CE EAC
Year 2025
Made in Switzerland
Vacuum Pump
RD 0360 A 503
S/N = CHM120250630
p abs = 0.1 hPa (mbar) *
V max = 360 m³/h
n max = 1800 min-1
m = 240 kg
Oil = BUSCH VM 100
Oil quantity = 7 L
*Pabs with integrated Gas Ballast = 0.5 hPa (mbar)