



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Trang 1 / 9

BONDERITE C-IC 560 ACID CLEANER known as
RIDOLINE 560(1250 KGS)

Số SDS : 305953
V001.5
Phiên bản: 13.06.2025
Ngày in: 30.10.2025

Phần 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm: BONDERITE C-IC 560 ACID CLEANER known as RIDOLINE 560(1250 KGS)

Các cách nhận biết khác: BONDERITE C-IC 560 1250KG

Mã sản phẩm: IDH738898

Khuyến cáo về sử dụng và hạn chế sử dụng sản phẩm

Mục đích sử dụng Chất làm sạch

Công ty đại diện nhà sản xuất / nhà nhập khẩu / nhà phân phối

Henkel Adhesive Tech. Vietnam Co., Ltd,
No. 7, Road 9A Bien Hoa II Industrial Zone,
Bien Hoa City,
810000 Dong Nai Province

VN

Số điện thoại +84 (28) 7100 6301

Số fax: +84 (28) 7100 6300

**Người chịu trách nhiệm về bảng
thông tin an toàn:** ap-ua-psra.sea@henkel.com

Thông tin khẩn cấp CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (Tràn chảy, Rò rỉ nghiêm trọng, Cháy, Phơi
nhiễm, hoặc Tai nạn). Liên hệ: +84 28 71006388

Phần 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại theo GHS:

Loại nguy hại

Ăn mòn kim loại

Ăn mòn/kích ứng da

Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt
nghiêm trọng

Hiểm họa lâu dài cho môi trường
nước

Phân Cấp nguy hại

Cấp 1

Cấp 1A

Cấp 1

Cấp 3

Nhãn theo GHS:

Hình đồ cảnh báo:



Từ cảnh báo:

Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:	H290 Có thể ăn mòn kim loại. H314 Gây phỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng. H412 Có hại cho thủy sinh vật với các tác dụng lâu dài.
Biện pháp phòng ngừa:	
Biện pháp phòng ngừa:	P234 Chỉ giữ trong dụng cụ đựng ban đầu. P260 Không hít bụi/khói/khí/sương/các hơi/bụi xịt. P264 Rửa tay cẩn thận sau khi thao tác. P273 Tránh phát tán ra môi trường. P280 Sử dụng găng tay bảo hộ/trang phục bảo hộ và kính mắt/kính che mặt bảo hộ.
Xử lý khi có sự cố phơi nhiễm:	P301+P330+P331 NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG gây nôn. P303+P361+P353 NẾU BỊ DÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Loại bỏ/cởi ra ngay lập tức tất cả quần áo đã bị nhiễm. Rửa da bằng nước/tắm. P304+P340+P310 NẾU HÍT PHẢI: di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí và giữ ở tư thế thoải mái dễ thở. Liên hệ với TRUNG TÂM ĐỘC CHẤT hoặc nhân viên y tế. P305+P351+P338 NẾU BỊ VẮNG VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong nhiều phút. Tháo kính tiếp xúc ra, nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. P363 Giặt sạch quần áo ô nhiễm rồi mới được dùng lại. P390 Thấm hút lượng tràn đổ để ngăn chặn hư hỏng vật liệu.
Lưu trữ:	P406 Lưu giữ trong thiết bị chứa chống ăn mòn có lớp lót chống ăn mòn.
Thải bỏ:	P501 Thải bỏ vật liệu bên trong/dụng cụ đựng tại một cơ sở xử lý và thải bỏ phù hợp theo luật lệ và quy định hiện hành, và đặc tính của sản phẩm vào thời điểm thải bỏ.

Phần 3. Thông tin về thành phần các chất

Chất hoặc hỗn hợp:
Hỗn hợp

Thành phần khai báo:

Thành phần nguy hại, Số CAS.	Định lượng	Phân loại theo GHS
Sulfuric acid 7664-93-9	30- 60 %	Ăn mòn kim loại 1 H290 Độc tính cấp tính 5; Đường miệng H303 Độc tính cấp tính 5; Da H313 Ăn mòn/kích ứng da 1A H314 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 3 H402
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(4-nonylphenyl)-w- hydroxy-, branched 127087-87-0	1- 10 %	Độc tính cấp tính 4; Đường miệng H302 Ăn mòn/kích ứng da 2 H315 Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 1 H318 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 1 H400 Hiểm họa lâu dài cho môi trường nước 1 H410

Phần 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Hít phải: Nếu hít phải hơi hoặc bụi từ sản phẩm. Lập tức di chuyển nạn nhân tới nơi có không khí trong lành. Cần chăm sóc y tế nếu thấy triệu chứng không suy giảm.

Tiếp xúc với da:	Lập tức rửa mắt bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Cởi bỏ quần áo nhiễm hoá chất. CHĂM SÓC Y TẾ .
Tiếp xúc mắt:	Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, nhanh chóng dùng nước rửa sạch (khoảng 15 phút), và chăm sóc y tế ngay.
Nuốt phải:	Nếu các triệu chứng vẫn không giảm, chăm sóc y tế. Đừng bao giờ cho bất kỳ thứ gì vào miệng khi nạn nhân bất tỉnh hoặc đang bị co giật. Uống một đến hai ly nước hoặc sữa. Không cố ý gây nôn.

Phần 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:	Hóa chất khô.
Các mối nguy từ hóa chất:	sản phẩm này là một hỗn hợp dung dịch hệ thủy tính nên không cháy. Có thể phản ứng với kim loại tạo thành khí hydro dễ cháy. Chất oxi hóa, có thể tự kích lửa với các vật liệu dễ cháy.
Thiết bị bảo hộ đặc biệt và biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn:	Trang bị bình dưỡng khí.
Sản phẩm cháy nguy hại:	Hơi hoặc khí gây kích ứng, độc có thể được sinh ra trong quá trình cháy. Khi phân hủy, sản phẩm này có thể tạo ra sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide và/ hoặc các hydrocarbon trọng lượng phân tử thấp.

Phần 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Biện pháp bảo vệ cá nhân:	Trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp. Tránh xa nguồn lửa. Xem hướng dẫn ở phần 8.
Biện pháp bảo vệ môi trường:	Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.
Các phương pháp làm sạch:	Thu gom hóa chất tràn chảy bằng vật liệu thấm hút trơ. Đựng hóa chất thu gom trong bao bì phù hợp để thải bỏ. Hủy bỏ vật liệu nhiễm hóa chất như chất thải theo Điều 13.

Phần 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Sử dụng:	Tránh tiếp xúc với mắt. Chỉ sử dụng trong công nghiệp. Tránh tiếp xúc với da hay quần áo. Rửa tay và vệ sinh thân thể sau khi làm việc với sản phẩm.
Lưu trữ:	Đóng chặt nắp thùng chứa và lưu trữ ở nơi thoáng mát. Cách ly với các chất không tương thích. Tuyệt đối tránh nhiệt độ dưới 0 °C và trên + 50 °C.

Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần nguy hại và các thông số cần kiểm soát nơi làm việc:

Sulfuric acid 7664-93-9	Loại giá trị	Giới hạn tiếp xúc Ca làm việc (TWA):
	mg/m ³	0.2
	Ghi chú	ACGIH
ACID SULFURIC 7664-93-9	Loại giá trị	Nồng độ bình quân có thể tiếp xúc (TWA):
	mg/m ³	1
	Ghi chú	VN OEL
ACID SULFURIC 7664-93-9	Loại giá trị	Giới hạn tiếp xúc ngắn hạn (STEL):
	mg/m ³	2
	Ghi chú	VN OEL

Bảo vệ hô hấp:	Nếu hệ thống thông gió không ngăn chặn hiệu quả sự tích tụ của hơi/sương/khói/bụi, cần trang bị mặt nạ NIOSH / MSHA.
Bảo vệ tay:	Sử dụng găng tay không thấm nước. Lưu ý rằng khi làm việc, khả năng kháng hóa chất của găng tay có thể giảm đáng kể do ảnh hưởng của nhiều yếu tố (ví dụ: nhiệt độ). Việc đánh giá rủi ro nên được thực hiện bởi người sử dụng. Nếu có dấu hiệu mòn và rách thì găng tay cần được thay thế.
Bảo vệ mắt:	Đeo kính bảo hộ, tấm che mặt (nếu có nguy cơ văng hóa chất).
Bảo vệ cơ thể:	Sử dụng giày ủng và tạp dề loại không thấm nước.
Kiểm soát kỹ thuật:	Đảm bảo hệ thống thông gió tốt và hiệu quả để loại bỏ và phòng ngừa việc tích tụ hơi, bụi phát sinh từ sản phẩm trong suốt quá trình bảo quản và sử dụng.
Các biện pháp bảo vệ và vệ sinh:	Nơi làm việc nên được trang bị vòi tắm và rửa mắt trong trường hợp khẩn cấp.
Các biện pháp vệ sinh:	Rửa tay trước giờ nghỉ giữa ca và sau khi kết thúc công việc. Không ăn, uống, hoặc hút thuốc khi làm việc. Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất, giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Phần 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Ngoại quan:	Trong suốt trong.
Mùi:	Có tính axit
Ngưỡng mùi (CA):	Không có thông tin
pH : (Nồng độ: 100 %)	< 1.0
Điểm nóng chảy / Điểm đông đặc:	Không có thông tin
Trọng lượng riêng:	1.25 - 1.35
Điểm sôi:	> 100 °C (> 212 °F)
Điểm chớp cháy:	> 93 °C (> 199.4 °F)
Tốc độ bay hơi:	Không xác định
Chất dễ cháy (rắn, khí):	Không có thông tin
Giới hạn nổ dưới:	Không có thông tin
Giới hạn nổ trên:	Không có thông tin
Áp suất hóa hơi:	Không xác định
Tỷ trọng hơi:	Không xác định
Khối lượng riêng:	1.25 - 1.30 g/cm ³
Độ hòa tan:	Không có thông tin
Hệ số phân ly: n-octanol/ nước:	Không có thông tin

Nhiệt độ tự cháy:	Không có thông tin
Nhiệt độ phân hủy:	Không có thông tin
Độ nhớt:	Không có thông tin
Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi:	Không có thông tin

Phần 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Khả năng phản ứng/Vật liệu không tương thích:	Tránh xa vật liệu hữu cơ, những vật liệu dễ cháy, kiềm và kim loại.
Phản ứng nguy hại có thể xảy ra:	Không xảy ra.
Các điều kiện cần tránh:	Không có sự phân hủy nếu sử dụng theo hướng dẫn kỹ thuật.
Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm:	Khi phân hủy, sản phẩm này có thể tạo ra sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide và/ hoặc các hydrocarbon trọng lượng phân tử thấp.

Phần 11. Thông tin về độc tính

Độc tính nếu nuốt phải:	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE) : > 2,000 mg/kg Phương pháp: Phương pháp tính toán
-------------------------	--

Ảnh hưởng đến sức khỏe:	
Nuốt phải:	Sản phẩm gây ăn mòn nghiêm trọng với hệ tiêu hoá nếu nuốt phải.
Tiếp xúc da:	Gây ăn mòn da. Tiếp xúc với da hoặc niêm mạc có thể gây bỏng hoặc kích ứng nghiêm trọng.
Tiếp xúc với mắt:	Sản phẩm này gây kích ứng nghiêm trọng với mắt và có thể gây tổn thương vĩnh viễn như bỏng và mù loà.
Hít phải:	Có thể gây kích ứng nghiêm trọng và bỏng hệ hô hấp.
Các triệu chứng tiếp xúc quá mức:	Không đề cập.

Độc tính cấp tính qua miệng:

Sulfuric acid 7664-93-9	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	2,140 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Độc tính cấp tính trên da:

Sulfuric acid 7664-93-9	Loại giá trị	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE)
	Giá trị	2,140 mg/kg
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	Theo đánh giá của chuyên gia

Đột biến tế bào mầm:

Sulfuric acid 7664-93-9	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến ngược trên vi khuẩn (ví dụ: Thử nghiệm Ames)
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Độc tính với liều lặp lại:

Sulfuric acid 7664-93-9	Kết quả	LOAEL=0.3 mg/m3
	Đường xâm nhập	hít phải: bình phun
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	28 đ6 h/d, 5 d/w
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 412 (Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28/14-Day)

Phần 12. Thông tin về sinh thái**Thông tin sinh thái:**

Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.

Chất độc môi sinh:

H412 Có hại cho thủy sinh vật với các tác dụng lâu dài.

Độc tính:

Sulfuric acid 7664-93-9	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	> 16 - 28 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá thái dương mang xanh (Lepomis macrochirus)
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 203 (Cá, Kiểm tra Độc tính Cấp tính)
Sulfuric acid 7664-93-9	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	> 100 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Sulfuric acid 7664-93-9	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	> 100 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo Desmodesmus subspicatus
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	NOEC
	Giá trị	100 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo Desmodesmus subspicatus
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

Phần 13. Thông tin về thải bỏ**Sản phẩm****Phương pháp thải bỏ:**

Thải bỏ theo qui định của địa phương và nước sở tại.

Bao bì**Xử lý bao bì nhiễm hóa chất**

Bao bì mà không thể được làm sạch sẽ được thải bỏ theo cách tương tự như sản phẩm.

Phần 14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển đường bộ ADR:

Nhóm:	8
Nhóm đóng gói:	II
Mã phân loại:	C1
Số nhận dạng nguy hại:	80
Số UN.:	2796
Nhãn nguy hại:	8
Tên kỹ thuật:	Acid sulphuric (Dung dịch)

Vận chuyển hàng nguy hại đường sắt RID:

Nhóm:	8
Nhóm đóng gói:	II
Mã phân loại:	C1
Số nhận dạng nguy hại:	80
Số UN.:	2796
Nhãn nguy hại:	8
Tên kỹ thuật:	SULPHURIC ACID (Dung dịch)

Vận chuyển hàng nguy hại đường thủy nội địa ADN:

Nhóm:	8
Nhóm đóng gói:	II
Mã phân loại:	C1
Số nhận dạng nguy hại:	80
Số UN.:	2796
Nhãn nguy hại:	8
Tên kỹ thuật:	SULPHURIC ACID (Dung dịch)

Vận chuyển hàng nguy hại đường biển IMDG:

Nhóm:	8
Nhóm đóng gói:	II
Số UN.:	2796
Nhãn nguy hại:	8
EmS :	F-A ,S-B
Ô nhiễm nước biển:	-
Tên vận chuyển hàng hóa:	SULPHURIC ACID (Dung dịch)

Vận chuyển hàng nguy hại đường hàng không IATA:

Nhóm:	8
Nhóm đóng gói:	II
Hướng dẫn đóng gói (hành khách):	851
Hướng dẫn đóng gói (hàng hoá):	855
Số UN.:	2796
Nhãn nguy hại:	8
Tên vận chuyển hàng hóa:	Sulphuric acid (Dung dịch)

Phần 15. Thông tin về pháp luật

Thông tin chung: Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2017;

Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-CP Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2017;

Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 113/2017/Nđ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022;

Thông tư 17/2022/TT-BCT Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 32/2017/Tt-Bct Ngày 28 Tháng 12 Năm 2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/Nđ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Global inventory status:

Regulatory list	Notification
TCSI	có
TSCA	có
DSL	có
ENCS (JP)	có
ISHL (JP)	có
KECI (KR)	có
PICCS (PH)	có
IECSC	có

Phần 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Từ chối trách nhiệm:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên Luật Hóa chất số 06/2007/QH12; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Thông tư 32/2017/TT-BCT; Nghị định 82/2022/NĐ-CP và Thông tư 17/2022/TT-BCT.

Không áp dụng chế độ bảo hành hoặc bất kỳ hình thức tương đương nào khác đối với các quy định thực thi khác về xuất khẩu đang có hiệu lực thi hành hoặc các quy định của nước sở tại. Vui lòng xác nhận rằng các thông tin được cung cấp kèm theo đây tuân thủ các quy định về xuất khẩu hoặc bất kỳ quy định thực thi nào khác trước khi tiến hành xuất khẩu. Vui lòng liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm về an toàn sản phẩm và các quy định liên quan của Henkel để được hỗ trợ thêm. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của và liên quan đến sản phẩm tại địa phương được chuyển giao. Sản phẩm của chúng tôi được mô tả từ quan điểm về yêu cầu an toàn và nó không có ý định để đảm bảo bất kỳ đặc tính cụ thể nào. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của chúng tôi và liên quan đến sản phẩm tại địa phương trong đó nó được chuyển giao. Thông tin được mô tả cho sản phẩm của chúng tôi xuất phát từ quan điểm của các yêu cầu an toàn và không có ý định để đảm bảo bất kỳ những đặc tính liên quan.

Kính gửi Quý khách hàng,

Henkel cam kết tạo nên một tương lai bền vững thông qua việc thúc đẩy các cơ hội trong toàn chuỗi giá trị. Nếu Quý khách muốn đóng góp bằng cách chuyển đổi từ phiên bản giấy sang phiên bản điện tử của SDS, vui lòng liên hệ Đại diện Chăm sóc khách hàng địa phương. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên gửi bằng email công ty (ví dụ: SDS@tencongtty.com)