

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu An Toàn Hóa Chất PALENE 5400h LN-5400h												
Số CAS: Số UN: 3264 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):												
PHẦN I. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp												
- Tên sản phẩm: PALENE 5400h		Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 0274. 3743152/3										
- Tên nhà nhập khẩu và phân phối: - Địa chỉ:												
- Tên nhà sản xuất: Công ty TNHH VIỆT NAM PARKERIZING Địa chỉ: 12 ĐẠI LỘ ĐỘC LẬP, KCN VIỆT NAM - SINGAPORE, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM Tên bộ phận: BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TEL: +84.274.3743.152/3, E-MAIL: vpc@parkerizing.com.vn Mã sản phẩm: LN-5400h												
Mục đích sử dụng: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại												
PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất												
Nhận diện hợp chất/ nguyên chất: Không áp dụng Tên hóa học hoặc tên chung: PALENE 5400h Thành phần và nồng độ:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên thành phần</th> <th>Số CAS</th> <th>Hàm lượng (% theo trọng lượng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poly (oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxyl-, branched.</td> <td>69011-36-5</td> <td>1 - 10</td> </tr> <tr> <td>Surfactant</td> <td></td> <td>1 - 10</td> </tr> </tbody> </table>		Tên thành phần	Số CAS	Hàm lượng (% theo trọng lượng)	Poly (oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxyl-, branched.	69011-36-5	1 - 10	Surfactant		1 - 10		
Tên thành phần	Số CAS	Hàm lượng (% theo trọng lượng)										
Poly (oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxyl-, branched.	69011-36-5	1 - 10										
Surfactant		1 - 10										
PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất												
Loại nguy hiểm Độc cấp tính (miệng) Độc cấp tính (da) Độc cấp tính (khí) Độc cấp tính (hơi) Độc cấp tính (bụi, sương) Ăn mòn/ kích ứng da Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt Độc tính sinh sản (ảnh hưởng thông qua sữa mẹ) Nguy hại mãn tính đến môi trường thủy sinh		[Loại] : Không phân loại : Không phân loại : Không phân loại : Không phân loại : Không phân loại : Không phân loại : Loại 1 : Loại 1 : Không phân loại : Không phân loại										
Các yếu tố nhân: Hình đồ cảnh báo: 												
Từ cảnh báo: Nguy hiểm												

Cảnh báo nguy hiểm:

- Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt.
- Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

Biện pháp phòng ngừa:**Ngăn chặn:**

- Không hít bụi, khói, khí, sương, hơi và bụi nước.
- Rửa tay và mặt thật sạch sau khi sử dụng.
- Mang găng tay bảo hộ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.
- Mang găng tay bảo hộ.
- Mang kính bảo hộ.
- Mang quần áo bảo hộ.

Biện pháp ứng phó:

- NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG cố nôn.
- NẾU ĐÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Ngay lập tức cởi bỏ tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch với nước/ tắm.
- NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí và để nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở.
- NẾU VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong nhiều phút. Tháo kính áp tròng nếu có. Tiếp tục rửa.
- Ngay lập tức gọi bác sĩ.
- Cần được điều trị đặc biệt.
- Giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng.

Lưu trữ:

- Kho lưu trữ phải có khóa.

Thải bỏ:

- Thải bỏ hóa chất hoặc thùng chứa phải được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép có chức năng xử lý chất thải tuân theo quy định pháp luật của địa phương nước sở tại.

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế**Nếu hít phải:**

- NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí và để nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở.
- Ngay lập tức gọi bác sĩ.
- Có thể gây kích ứng cổ họng. Không cố nôn.

Nếu dính trên da:

- Ngay lập tức gọi bác sĩ.
- NẾU ĐÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Ngay lập tức cởi bỏ tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da với nước/ tắm.
- Rửa sạch da với vòi nước chảy hoặc tắm.
- Giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng.

Nếu vào mắt:

- Rửa cẩn thận với nước trong nhiều phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có. Tiếp tục rửa.
- Ngay lập tức gọi bác sĩ.

Nếu nuốt phải:

- Ngay lập tức gọi bác sĩ.
- NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG cố nôn.

Bảo vệ người sơ cứu:

- Mang đồ bảo hộ như Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/ Bảo vệ cá nhân.
- Thông gió nếu có khí, hơi, sương hoặc bụi.

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy thích hợp: Sản phẩm này không dễ cháy.

Phương tiện chữa cháy cần tránh: Không có thông tin.

Nguy cơ đặc biệt phát sinh từ hóa chất: Không có thông tin.

Cảnh báo cho nhân viên cứu hỏa: Không có thông tin.

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp:

- Mang thiết bị bảo hộ được mô tả trong Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/ Bảo vệ cá nhân, để tránh tiếp xúc với mắt và da, tránh hít phải khí, bụi và khói.
- Ngăn chặn thảm họa thứ cấp bằng cách cấm người không phận sự vào khu vực xảy ra sự cố.
- Nếu sự cố xảy ra trong nhà xưởng, đảm bảo thông gió tốt, tránh hít phải khí, hơi, sương và bụi của hóa chất.
- Nếu sự cố xảy ra ngoài trời, làm việc đầu hướng gió và di chuyển những người ở cuối hướng gió đi nơi khác.

Cảnh báo môi trường:

- Nếu có hệ thống xử lý nước thải, liên hệ với người chịu trách nhiệm trong việc xử lý nước thải và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc thải ra môi trường nước thải có chứa lượng lớn các chất rò rỉ.

Phương pháp vệ sinh và vật liệu thùng chứa:

- Thu gom các chất bị rò rỉ và cho vào thùng chứa có thể đậy kín, chuyển đến nơi an toàn. Xử lý các chất kết dính và vật liệu bị nhiễm bẩn theo các quy định có liên quan.
- Trong trường hợp tràn đổ nhỏ, thu gom vật liệu bị tràn đổ bằng các chất hấp thụ như mùn cưa, đất, cát, vải cotton thải và lau sạch sản phẩm còn lại bằng vải/ giẻ thải.
- Trong trường hợp tràn đổ lớn, sử dụng đất/ cát để ngăn hóa chất chảy ra ngoài, thu gom bằng xẻng hoặc máy hút bụi và cho vào thùng chứa riêng.

Các biện pháp ngăn ngừa thảm họa thứ cấp:

- Cho sản phẩm được thu gom vào thùng chứa có thể đóng kín.
- Sản phẩm có tính axit. Trung hòa bằng kiềm (soda, vôi tôi).
- Ngăn chặn thảm họa thứ cấp bằng cách cấm người không phận sự vào khu vực xảy ra sự cố.
- Liên hệ với các bộ phận liên quan (an toàn, vệ sinh, môi trường, ngăn ngừa thảm họa) và có biện pháp thích hợp.

PHẦN VII. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Sử dụng:

Biện pháp kỹ thuật:

- Rửa tay và mặt thật kỹ sau khi sử dụng.
- Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo.
- Lắp đặt thiết bị rửa mắt và cơ thể gần nơi làm việc để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
- Tránh thao tác mạnh, ví dụ như lật đổ, làm rơi, va đập và kéo lê thùng chứa.
- Mang đồ bảo hộ khi thao tác và thực hiện các bước cần thiết (thiết bị hút xả khí/ thông gió) để tránh phơi nhiễm được quy định trong Phần 8: Kiểm soát Phơi nhiễm/ Bảo vệ Cá nhân. Đảm bảo nơi làm việc thông thoáng.

Yêu cầu về thông gió:

- Lắp đặt thiết bị thông gió được quy định trong Phần 8: Kiểm soát Phơi nhiễm/ Bảo vệ cá nhân.

Cảnh báo sử dụng an toàn:

- Sử dụng phiếu dữ liệu an toàn (SDS) này để đánh giá rủi ro và dựa trên kết quả, quyết định và tuân thủ các phương pháp xử lý thích hợp.
- Lắp thiết bị để tránh tiếp xúc với da, quần áo, màn ngậy và mắt hoặc mang thiết bị bảo hộ để tránh phơi nhiễm.
- Rửa mặt và tay sạch sau khi sử dụng. Không mang thiết bị bảo hộ nhiễm bẩn vào khu vực nghỉ ngơi hoặc ăn uống.
- Không hít bụi, khói, khí, sương, hơi và bụi nước.
- Rửa tay và mặt thật sạch sau khi sử dụng.

Tránh tiếp xúc:

- Tham khảo các hợp chất hỗn hợp nguy hiểm trong Phần 10: Mức ổn định và phản ứng của hóa chất.

Lưu trữ:

Các điều kiện bảo quản:

- Kho lưu trữ phải có khóa.
- Sản phẩm có tính axit. Không lưu trữ cùng với các hợp chất có tính kiềm.

Các vật liệu đóng gói an toàn:

- Sử dụng thùng chứa của sản phẩm hoặc thùng chứa có sức chứa tương đương.

PHẦN VIII. Kiểm soát phơi nhiễm/ bảo vệ cá nhân

Kiểm soát kỹ thuật:

- Chứa thành phần với nồng độ cho phép được chỉ định. Lắp đặt hệ thống hút và đảm bảo thông gió thích hợp để giữ nồng độ dưới mức cho phép.
- Lắp đặt thiết bị rửa tay và mặt gần nơi làm việc, rửa tay và mặt sau khi thao tác.
- Các giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp:

Thành phần	Hiệp hội Sức khỏe nghề nghiệp Nhật Bản	ACGIH	
	Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp	TWA	STEL/C
Poly (oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxyl-, branched.	---	---	---
Surfactant	---	---	---

Thiết bị bảo vệ cá nhân:**Bảo vệ hô hấp:**

- Mang mặt nạ bảo vệ hô hấp phù hợp.

Bảo vệ tay:

- Mang găng tay bảo hộ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.
- Mang găng tay bảo hộ làm bằng vật liệu thích hợp để ngăn chặn xâm nhập/ thấm thấu của hóa chất.
- Chứa thành phần có thể hấp thụ thông qua da. Mang găng tay bảo hộ chống hóa chất.

Bảo vệ mắt/ mặt:

- Mang găng tay bảo hộ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.
- Mang kính bảo hộ thích hợp. Mang kính bảo hộ hoặc mặt nạ (nếu cần).

Bảo vệ da và cơ thể:

- Mang găng tay bảo hộ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.
- Mang quần áo bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Mang quần áo bảo hộ chống hóa chất.
- Mang thiết bị bảo vệ thích hợp.
- Cân nhắc việc trang bị thiết bị bảo hộ không thấm nước khi da được chỉ định trong việc kiểm soát dữ liệu nồng độ hóa chất cho phép và nồng độ hóa chất kiểm soát.

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Trạng thái vật lý: Chất lỏng	pH: 1.6 (25°C)
Màu sắc: Màu trắng- vàng nhạt	Độ nhớt động học: Không có dữ liệu
Mùi đặc trưng: Có mùi nhẹ	Độ hòa tan: Không có dữ liệu
Điểm nóng chảy/ đông đặc (°C): Không có dữ liệu	Hệ số phân tán n-octan/ nước: Không có dữ liệu
Điểm sôi ban đầu/ dải sôi: Không có dữ liệu	Áp suất hơi: Không có dữ liệu
Tính dễ cháy (rắn, khí): Không có dữ liệu	Trọng lượng riêng (tỷ trọng g/cm³): Không có dữ liệu
Giới hạn cháy, nổ trên/ dưới: Không có dữ liệu	Tỷ trọng hơi: Không có dữ liệu
Điểm chớp cháy (°C): Không có dữ liệu	Đặc điểm hạt: Không có dữ liệu
Nhiệt độ tự bốc cháy: Không có dữ liệu	Nhiệt độ phân hủy: Không có dữ liệu

PHẦN X. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

- Phản ứng: Không có thông tin.
- Tính bền vững hóa học: Ổn định ở điều kiện bình thường.
- Khả năng xảy ra các phản ứng nguy hiểm: Sản phẩm phản ứng với hợp chất tính kiềm tạo ra nhiệt của phản ứng trung hoà.
- Điều kiện cần tránh: Không có thông tin.
- Vật liệu không tương thích: Hợp chất tính kiềm
- Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Không có thông tin.

PHẦN XI. Thông tin về độc tính

Sản phẩm

Độc cấp tính (miệng)	: Không phân loại
Độc cấp tính (da)	: Không phân loại
Độc cấp tính (hít)	: Không phân loại (khí) Không phân loại (hơi) Không phân loại (bụi/ sương)
Ăn mòn/ kích ứng da	: Loại 1
Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt	: Loại 1
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại
Gây mẫn cảm da	: Không thể phân loại
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại
Gây ung thư	: Không thể phân loại
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Không thể phân loại
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại
Thông tin khác	: Không có dữ liệu

Poly (oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxyl-, branched.

Độc cấp tính (miệng)	: Loại 4 LD50:> 2000 mg/kg [chuột]
Độc cấp tính (da)	: Không thể phân loại LD50: 5960 mg/kg [thỏ]
Độc cấp tính (hít)	: Miễn phân loại (khí) Miễn phân loại (hơi) Miễn phân loại (bụi/ sương)
Ăn mòn/ kích ứng da	: Loại 2
Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt	: Loại 1
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại
Gây mẫn cảm da	: Không thể phân loại
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại
Gây ung thư	: Không thể phân loại
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Không thể phân loại
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại

Surfactant

Độc cấp tính (miệng)	: Không phân loại LD50: 2700 mg/kg [chuột]
Độc cấp tính (da)	: Không thể phân loại
Độc cấp tính (hít)	: Miễn phân loại (khí) Miễn phân loại (hơi) Miễn phân loại (bụi/ sương)
Ăn mòn/ kích ứng da	: Loại 2
Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt	: Loại 1
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại
Gây mẫn cảm da	: Miễn phân loại
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại
Gây ung thư	: Không thể phân loại
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Không thể phân loại
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái**Sản phẩm**

Độc tính sinh thái	
Độc cấp tính	: Không thể phân loại
Độc mãn tính	: Không thể phân loại
Tính bền vững và phân hủy	: Không có thông tin
Khả năng tích lũy sinh học	: Không có thông tin
Tính linh động trong đất	: Không có thông tin

Nguy hại tầng ozone : Không thể phân loại
 Ảnh hưởng khác : Không có thông tin

Thành phần

Poly (oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxyl-, branched.

Độc tính sinh thái
 Độc cấp tính : Loại 2
 Độc mãn tính : Không phân loại
 Nguy hại tầng ozone : Không thể phân loại

Surfactant

Độc tính sinh thái
 Độc cấp tính : Loại 1
 Độc mãn tính : Loại 3
 Nguy hại tầng ozone : Không thể phân loại

PHẦN XIII. Thông tin về thải bỏ**Phương pháp thải bỏ:**

- Thải bỏ hóa chất hoặc thùng chứa phải được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép có chức năng xử lý chất thải tuân theo quy định pháp luật của địa phương nước sở tại.
- Các chất cặn thải sinh ra trong quá trình xử lý nước thải hoặc lò đốt chất thải cũng phải được thải bỏ theo luật và quy định liên quan đến xử lý chất thải và làm sạch, hoặc việc thải bỏ được thực hiện bởi doanh nghiệp xử lý chất thải được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền.
- Nếu việc thải bỏ do nhà thầu phụ thực hiện thì phải có hợp đồng và bảng kê chi tiết đính kèm cho mỗi trường hợp.
- Không cho bất cứ chất gì vào các thùng chứa sẽ được tái chế. Niêm phong và trả lại trong tình trạng rỗng.

PHẦN XIV. Thông tin vận chuyển

Kiến nghị của Liên Hợp Quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm:

Hạn chế nội địa:

Kiểm tra để đảm bảo thùng chứa không bị rò rỉ. Vận chuyển cẩn thận để tránh làm rơi, ngã, hư hỏng.

Tuân theo quy định trong Phần 6: Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố.

Tuân theo quy định trong Phần 7: Yêu cầu về sử dụng, bảo quản.

Trong quá trình vận chuyển hàng hải, tuân thủ các quy định của Đạo luật An toàn tàu biển và luật liên quan đến Ngăn ngừa Ô nhiễm và Thảm họa Hàng hải.

Trong quá trình vận chuyển đường hàng không, tuân thủ theo cái quy định của Đạo luật Hàng không Dân dụng.

Biện pháp phòng ngừa an ninh cụ thể và điều kiện vận chuyển:

Vận chuyển đường bộ: Tuân thủ các điều khoản liên quan đến các việc cấm và hạn chế vận chuyển theo Luật Đường bộ và các quy định khác.

Vận chuyển đường biển: Tuân theo Đạo luật An toàn Đường biển.

Vận chuyển đường hàng không: Tuân theo Đạo luật Hàng không Dân dụng.

Số hướng dẫn khẩn cấp (ERG): 154

Tên quy định	Số UN	Tên vận chuyển đường biển	Loại, nhóm hàng nguy hiểm	Quy cách đóng gói	Nhãn vận chuyển	Thông tin bổ sung
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.;	3264		8	III		
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA...						

PHẦN XV. Thông tin về pháp luật

Các quy định/ Luật hóa chất/ Luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp.

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác

Tuyên bố miễn trừ:

Bảng dữ liệu này được lập dựa trên kiến thức của công ty chúng tôi tại thời điểm chuẩn bị, và không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của các giá trị thuộc tính vật lý và hóa học cũng như tính nguy hiểm và đối với việc xử lý thông thường. Thực hiện các biện pháp an toàn riêng biệt phù hợp với các trường hợp nếu xử lý theo cách khác hoặc trộn lẫn với các chất khác.

Tất cả các sản phẩm hóa chất đều có những nguy hiểm và độc tính chưa biết, do đó hãy đặc biệt chú ý khi xử lý và tự thiết lập các điều kiện sử dụng an toàn theo trách nhiệm của mình.

Các phân loại GHS (độc tính nguy hiểm) không được liệt kê trong Phần 3 sẽ thuộc “Bên ngoài phạm vi phân loại” hoặc “không thể phân loại”.

Tham khảo:

Cơ sở dữ liệu kết quả phân loại GHS, trang Web của Viện Công nghệ và Đánh giá Thông tin Quốc gia.

GHS Model SDS, trang web của hiệp hội An toàn và Sức khỏe Công nghiệp Nhật Bản J-TOÀN CẦU HP

SDS do nhà sản xuất nguyên liệu thô cấp.

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 05 tháng 06 năm 2024

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:

Ngày dịch: 22 tháng 1 năm 2025

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing

Chữ viết tắt và từ viết tắt:

Số UN (United nations): Là số có bốn chữ số, được quy định bởi Tổ chức Liên hợp quốc, dùng để xác định các hóa chất độc hại, nguy hiểm trong khuôn khổ của vận tải quốc tế.

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists): Hội nghị Vệ sinh công nghiệp của chính phủ Hoa Kỳ.

CAS (Chemical Abstracts Service number): Dịch vụ tóm tắt hóa chất.

STEL (Short Term Exposure Limit): Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn là giới hạn về mức phơi nhiễm trung bình mà người lao động có thể tiếp xúc một cách an toàn trong khoảng thời gian ngắn thường là 15 phút).

TWA – (Time Weighted Average): Giới hạn tiếp xúc ca làm việc là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 8 giờ, mà không được phép để người lao động tiếp xúc vượt quá ngưỡng này trong ca làm việc 8 giờ/ca, 40 giờ/tuần.

IARC (International Agency for Research in Cancer): Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế.

LD50 (Lethal Dose 50): Là liều lượng của hoá chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm, gây ra cái chết cho 50% (một nửa) của một nhóm động vật dùng thử nghiệm. Đây là một cách thức đo lường khả năng ngộ độc ngắn hạn (độc tính cấp tính của một hóa chất).

LC50 (Lethal Concentration 50): Nồng độ của hóa chất cho các thí nghiệm hít phải trong không khí có thể tiêu diệt 50% các loài động vật thử nghiệm trong một thời gian nhất định.

