



Como diagnosticar e quantificar desperdícios na empresa?

FM2s Diagnóstico Lean

Este breve e-book tem como objetivo:

- Ajudar agentes de melhoria a localizar e quantificar desperdícios em áreas produtivas da empresa.
- Revisar um pouco da teoria do Lean Manufacturing para ajuda-lo a localizar os desperdícios.
- Fornecer um passo a passo para quantificar e apresentar os desperdícios para a liderança das empresas.

Como se vender a importância da melhoria?





Falar de boas práticas não é o bastante



Parar para pensar?





Consientização dos gestores



A conscientização vem através da identificação do que se deixa de ganhar

A busca deve ser por fontes mensuráveis de perdas



Onde encontramos estas fontes?

O Lean prega 7 desperdícios visuais na empresa:

- 1. Superprodução
- 2. Espera
- 3. Transporte de materiais
- 4. Movimentação de pessoal
- 5. Estoques
- 6. Defeitos e retrabalho
- 7. Superprocessamento



Onde encontramos estas fontes?

Esses desperdícios, entretanto, se encontram muitas vezes nos mesmos lugares...

... e é lá que você deve procurar.



Onde?



Vamos explorar mais? – Ao final apresentaremos um Checklist rápido de verificação



Peças Refugadas

O valor atribuído a estas peças deve ser o seu valor para o cliente, multiplicado pela quantidade de refugos.

 $Valor\ da\ perda(R\$) = n\'umero\ de\ peças\ x\ custo\ da\ peça\ (R\$)$

Exemplos clássicos deste tipo de desperdício são peças processadas fora da especificação, em linhas de montagem.

Para identifica-lo, é necessário buscar o histórico de peças refugadas, bem como o seu preço de venda.

Solução: A solução deste problema deve ser analisada caso a caso. Frequentes fontes destes problemas são:

- 1) Má definição operacional
- 2) Mal treinamento de pessoal
- 3) Ajustes errados na máquina de produção
- 4) Má passagem de informação da área de projetos.



Quebra de máquinas

O valor atribuído à quebra de uma máquina é o custo para efetuar o seu conserto e o lucro cessante da mesma. Para casos onde haja contrato de fornecimento, deve-se atentar para as multas que a empresa teve de pagar pela não entrega ou o valor cobrado por um terceiro para produzir as peças durante o período em que a máquina ficou inoperante.

Valor da máquina parada (R\$)

- = valor de cada peça $\left(\frac{R^{\$}}{peça}\right)$ × peças produzidas por ciclo $\left(\frac{peça}{t}\right)$
- \times ciclos de máquina parada (t) + multas por não entrega
- + prêmio pago à terceiros para produzir

Para identificar este desperdício é preciso primeiramente perguntar se há problemas com máquinas. Outra forma de observar este problema é através da análise dos gastos de manutenção.

Solução: Deve-se observar as definições operacionais da máquina e seus planos de manutenção.



Pessoal

O exemplo mais clássico de perdas com pessoal é o pagamento de altos salários para funcionários que executam tarefas simples. Outro exemplo é a hora-homem gasta com a criação de soluções de contingências — as famosas horas extras.

Perdas com pessoal (R\$)

$$= custo \ pessoal \left(\frac{R^{\$}}{hora}\right)$$

× tempo gasto em atividades não adequadas (hora)

Para se identificar essas perdas, basta dar uma volta no *Gemba* e acompanhar algumas das atividades sendo realizadas. Elas fazem sentido? Agregam valor?

Solução: Deve-se atuar no processo para que sejam eliminadas as causas das contingências. Deve-se perguntar porque elas ocorrem tanto. 5S também pode conter os gastos com deslocamento.



Retrabalho

Gastos com retrabalho são aqueles decorrentes do processamento adicional de peças. Ele é quantificado pelas horas de processamento extras multiplicados pelo valor da hora.

Retrabalho (R\$)
= adicional de materia prima (R\$) + tempo de retrabalho
× custo do tempo de retrabalho $\left(\frac{R\$}{h}\right)$

O retrabalho pode resultar da má coleta de informações sobre especificações da peça, da perda destas informações na passagem de mão em mão durante o processo produtivo ou por erros pontuais de fabricação.

A identificação do retrabalho pode ser feita questionando se o responsável da produção sobre o que acontece quando uma peça precisa ser ajustada. Depois, pode-se sutilmente perguntar o quanto isso acontece.

Solução: Altos valores de retrabalho podem ser resolvidos com definições operacionais bem feitas (definir a coleta de informações junto ao cliente, o procedimento para passar estas informações, os processos de fabricação).



Matéria-prima

A quantificação das perdas de matérias-primas dá-se analisando o nível de sobras do processo produtivo. **Não** se contabilizam aqui as matérias-primas utilizadas nas peças refugadas, mas sim desperdícios ocorridos no processo. Um exemplo disso ocorre quando cortamos uma chapa de aço e criamos retrabalhos em excesso.

Perdas com matéria prima
$$(R\$) = Quantidade perdida(u) \times custo\left(\frac{R\$}{u}\right)$$

Um mal projeto pode estar causando perdas de matéria-prima. Um mal planejamento de manufatura também. Deve-se identificar em qual etapa perde-se mais para que açoes pontuais sejam tomadas.

Solução: É possível reduzir estas perdas com treinamentos para consientização da importância de um projeto de corte adequado ou implantando softwares para otimização de corte.



Estoques

Ao manter os estoques, a empresa incorre em custos financeiros (taxa de juro sobre o capital imobilizado), custos de pessoal (para operar e controlar os estoques) e custos de espaço físico. A quantificação deve ser:

Valor do estoque reduzido (R\$) = Σ % reduzido × valor do estoque em cada etapa (R\$)

Para se identificar os estoques é preciso que haja a aferição dos mesmos. Uma análise de inventário é interessante.

Solução: Para reduzir seus estoques, a empresa deverá planejar melhor sua demanda e a implementar a produção puxada sempre que possível.



Set-up

O gasto com setup é o tempo que custa para a empresa enquanto se é realizado o ajuste inicial de uma determinada máquina. Ele é indicado pelo tempo do set-up e pelo gasto da empresa por este tempo.

Gasto de setup (R\$) = tempo de setup (minutos) × custo
$$\left(\frac{R\$}{\min}\right)$$

O custo (R\$) pode ser baseado no salário dos funcionários envolvidos no procedimento ou a o valor do que está deixando de ser produzido.

Para identificá-los, deve se perguntar ao responsável de produção qual máquina é mais difícil de ser ajustada ou qual precisa de preparativos na matéria-prima antes de começar a produção.

Solução: Devemos procurar medidas mais criativas para a realização do setup. Talvez realocar emergencialmente funcionários de outras áreas para agilizar a preparação da matéria-prima.



Checklist rápido

Análisar os seguintes tópicos

- 1. Peças refugadas. Quantidade
- 2. Quanto custa cada peça?
- 3. Parada de máquinas.
- 4. Máquinas velhas. Elas param?
- 5. Gastos com manutenção.
- 6. Quanto gasta cada máquina com manutenção?
- 7. Pagam multas quando não entregam?
- 8. Contratam terceiros em contingências?
- 9. Quanto pagam aos terceiros?
- 10. O(s) gerente(s) se sentem sobrecarregados?
- 11. Como é a rotina do gerente?
- 12. Quanto ele custa?
- 13. Como é a organização do ambiente de trabalho?
- 14. Existem pessoas com salário baixo paradas e pessoas com salário alto trabalhando?

- 15. Peças não conforme retornam para retrabalho?
- 16. Quanto tempo ficam no retrabalho?
- 17. Quanto custam as peças retrabalhadas?
- 18. Existem sobras nos processos, de matériasprimas e produtos processados?
- 19. Quanto custa a matéria-prima?
- 20. Existe pessoal encarregado em verificar os desperdícios?
- 21. Como estão os estoques de cada etapa do processo de fabricação?
- 22. Qual é o volume do estoque?
- 23. Qual é o custo deste estoque?



Até mais!

Gostou do e-book?

Conheça nossos cursos de <u>Lean</u>

<u>Manufacturing</u>, para se aprofundar no tema!

Ead.fm2s.com.br