



Introdução ao Lean



Lean e desperdícios

Um dos maiores objetivos do Lean é eliminar desperdícios do processo produtivo.

Mas, o que são desperdícios?








Desperdícios são, do ponto de vista do Lean: Toda a atividade que consome energia e recursos sem agregar valor ao cliente, ou seja, aquilo que fazemos mas que o cliente não está disposto a pagar.

Identificando os desperdícios




Parece simples...

Entretanto, encontrar estas atividades pode ser difícil.

Pensando nisso, vários autores experientes na prática do Lean listaram 7 desperdícios visuais, que podem ser facilmente identificados e quantificados em uma visita ao *Gemba* (chão de fábrica)



Identificando os desperdícios





Superprodução

Excesso de Produzir mais itens do que cliente necessita neste momento Produzir mais itens do que cliente necessita neste momento Produzir mais para reduzir setups Processamento em lotes grandes Previsões incorretas Setups demorados Erros no processo Redução de tamanho de lote Setups demorados Redução do tempo de setup TPM	Desperdício	Definição	Exemplos	Causas	Mudanças
		que cliente necessita	reduzir setups Processamento em lotes	Setups demorados	Redução de tamanho de lote Nivelamento da carga Redução do tempo de setup



Espera

Tipo de Desperdício	Definição	Exemplos	Causas	Mudanças
Espera	Tempo ocioso porque materiais, pessoas, equipamentos ou informações não estão prontos	Espera por peças Espera pela inspeção Espera por máquinas Espera por informação Espera pelo reparo da máquina	Produção empurrada Trabalho desbalanceado Inspeção centralizada Falta de prioridade Falta de comunicação	Sincronização do fluxo de trabalho Implantação de células Balanceamento nas etapas de carga/descarga Produção no takt time TPM



Transporte


Tipo de Desperdício	Definição	Exemplos	Causas	Mudanças
Transporte	Movimento de partes que não agrega valor	Movendo peças para dentro e fora do estoque Movendo material de uma estação de trabalho para outra	Produção em lotes grandes Produção empurrada Estoque Layout não funcional	Sistema puxado Kanban Optimização de <i>layout</i>







Movimentação



Tipo de Desperdício	Definição	Exemplos	Causas	Mudanças
Movimentação	Movimento de pessoas que não agregam valor	Procura por peças, ferramentas, desenhos, etc Escolher material	Área de trabalho desorganizada Itens faltantes Design ruim da estação de trabalho Área de trabalho sem segurança	5S Quadro de ferramentas One-piece flow Layout da estação de trabalho



Inventário

Tipo de Desperdício	Definição	Exemplos	Causas	Mudanças
Inventário (estoque)	Mais materiais, peças ou produtos disponíveis do que o Cliente necessita neste momento	Matéria-prima Produto em elaboração Produto acabado Suprimentos de consumíveis Componentes	Lead-times dos fornecedores Setups longos Lead-times longos Papéis e formulários em processo Ordem no processamento	Kanban Desenvolvimento do fornecedor Fluxo contínuo (one-piece flow) Redução de setup





Defeitos

Tipo de Desperdício	Definição	Exemplos	Causas	Mudanças
Defeitos	Trabalho que contém erros, retrabalho, enganos ou falta de alguma coisa necessária	Sucata Retrabalho Correção Falha em campo Necessidade de inspeção	Falha do processo Falta de carregamento da peça Processo em grandes lotes Instruções de trabalho insuficientes	Melhoria dos procedimentos Melhoria de projeto Criação de poka-yokes





Superprocessamento

Tipo de Desperdício	Definição	Exemplos	Causas	Mudanças
Excesso de processamento	Esforço que não agrega valor do ponto de vista do cliente	Múltiplas limpezas das peças Preenchimento de folhas Tolerâncias apertadas demais Ferramenta ou peça de difícil manuseio	Atrasos entre os processos Sistema empurrado Voz do cliente não compreendida Layout ruim	Linhas em fluxo Fluxo contínuo 4Ps Design enxuto
	Desperdício Excesso de	Desperdício Excesso de processamento Esforço que não agrega valor do ponto	Definição Exemplos Múltiplas limpezas das peças Preenchimento de folhas Tolerâncias apertadas demais Ferramenta ou peça de	Excesso de processamento Excesso de processamento Excesso de processamento Definição Exemplos Múltiplas limpezas das peças Preenchimento de folhas Ferramenta ou peça de Sistema empurrado Voz do cliente não compreendida Ferramenta ou peça de Layout ruim






Antes de usar...

Buscar os desperdícios no *Gemba* é muito útil para melhorar os processos de nossas organizações.

Entretanto, temos que esclarecer uma coisa antes:



O que é valor para o seu cliente?



Valor


Valor é tudo aquilo pelo qual o cliente está disposto a pagar.

Por exemplo:

Em uma companhia aérea, processos que evitem filas longas **agregam valor** ao cliente, portanto não podem ser considerados superprocessamentos.



Valor



Para realmente conhecer o que é valor em nossa empresa, devemos nos comunicar com nossos clientes, buscando entender suas reais necessidades.

Entender o que é valor para o cliente, é um dos pontos fundamentais do Lean.

O que querem seus clientes? Quais necessidades dele nossos produtos ou serviços atendem?

Entendido isso, buscar desperdícios fica mais fácil.

