Case de Controle Estatístico de Processo: MANUTENÇÃO DE UM PROCESSO QUÍMICO



·	métric	Z sobra o pro	blema tipo de gráf a ser usad	CONTROL	variacao	6. Tome aç
Atividades	Descobrir qual é a característica de qualidade que queremos controlar.	Caso o indicador não esteja sendo monitorado, coletar dados sobre o processo para fazer nosso controle estatístico	Escolher entre os diversos modelos estatísticos, qual é o correto para a sua análise.	Calcular a linha média e os limites de controle.	Identificar onde estão as causas comuns e especiais e tomar ações!	Tome as ações necessárias para melhorar o seu processo
Como	O que queremos analisar? Qual o período de tempo que vamos observar? • Árvore CTC	 Formulários de Coleta de dados Folha de verificação Banco de dados 	 Conhecendo os tipos de gráfico de controle Histograma ou gráfico probabilístico normal Transformação de variáveis 	 Com a ajuda de softwares! Minitab Excel (para alguns casos) 	 Regras para a identificação de causas especiais 	 Restabelecendo as condições básicas do processo Obtendo insights sobre o que fazer Quantificando estatisticamente ações
Saídas	Indicador claro a ser analisado.	Dados do problema tabulados	Planejamento da análise	Gráfico de Controle Plotado	Instabilidades descobertas	Plano de ação!

Ponto muito importante!

2. Colete dados

1. Defina o seu

3. Avalie a

distribuição e o

4. Construa o

5. Analise a


Passo a Passo para o CEP

Passo 1 - Contextualizando

Uma indústria alimentícia deve limpar seus efluentes antes de volta-los à natureza. Para fazer isso, ela deixa parte do efluente em um tanque, junto com uma série de outros reagentes, de maneira a neutralizar os componentes mais tóxicos. Simultaneamente, a parte inferior do tanque é lentamente drenada, de maneira a retirar o efluente já tratado (separação por densidade).

Um problema com este processo é o controle do pH, que se não estiver adequado, inviabiliza o processo. A inserção do agente de correção de pH é manual.

Como controlar essa compensação?




Passo 1 – Escolhendo o Indicador!

Este é um caso clássico do controle estatístico de processos!

Se temos o controle em tempo real do pH, podemos saber quando há uma instabilidade e controlar o processo.

Para isso, devemos controlar a medida de pH.



Passos 2 e 3 – Coletando dados e escolhendo o gráfico


Medição 1 2 3	Valor de pH 8,085 8,218 8,041
4	8,018
5	8,060
6	8,181
7	8,064
8	7,914
9	7,906
10	7,887
11	8,175
12	7,944
13	7,896
14	8,044
15	7,955
16	7,799
17	8,030

A cada medida, tínhamos o valor do pH.

Com isso, poderíamos saber se essas medições estavam ou não estavam fora do controle.


O valor do pH é uma variável contínua, portanto deve ser analisada com o Gráfico de Individuais, após checada a normalidade.

Para isso, uma amostra dos dados na estabilidade foi avaliada com o gráfico de probabilidade normal!



Passo 4 – Construindo o gráfico


O monitoramento passou, então, a ser controlado com o gráfico de individuais.




Passo 6 – Tome ações

A avaliação era feita constantemente, segundo o


princípio:






Passo 5 – Avalie a variação


A avaliação era feita constantemente, segundo o princípio:





Passo 5 – Avalie a variação

A avaliação era feita constantemente, segundo o princípio:



·	métric	Z sobra o pro	blema tipo de gráf a ser usad	CONTROL	variacao	6. Tome aç
Atividades	Descobrir qual é a característica de qualidade que queremos controlar.	Caso o indicador não esteja sendo monitorado, coletar dados sobre o processo para fazer nosso controle estatístico	Escolher entre os diversos modelos estatísticos, qual é o correto para a sua análise.	Calcular a linha média e os limites de controle.	Identificar onde estão as causas comuns e especiais e tomar ações!	Tome as ações necessárias para melhorar o seu processo
Como	O que queremos analisar? Qual o período de tempo que vamos observar? • Árvore CTC	 Formulários de Coleta de dados Folha de verificação Banco de dados 	 Conhecendo os tipos de gráfico de controle Histograma ou gráfico probabilístico normal Transformação de variáveis 	 Com a ajuda de softwares! Minitab Excel (para alguns casos) 	 Regras para a identificação de causas especiais 	 Restabelecendo as condições básicas do processo Obtendo insights sobre o que fazer Quantificando estatisticamente ações
Saídas	Indicador claro a ser analisado.	Dados do problema tabulados	Planejamento da análise	Gráfico de Controle Plotado	Instabilidades descobertas	Plano de ação!

Ponto muito importante!

2. Colete dados

1. Defina o seu

3. Avalie a

distribuição e o

4. Construa o

5. Analise a

Passo a Passo para o CEP