SENSORES INDUTIVOS E CAPACITIVOS

séries M12, M18 e M30



- Não necessitam de energia mecânica para operar.
- Atuam por aproximação, sem contato físico com a peça.
- São totalmente vedados.
- Funcionam com altas velocidades de comutação.
- São imunes a vibração e choques mecânicos.



1-INTRODUÇÃO

Os sensores indutivos e capacitivos foram desenvolvidos para atender as necessidades dos sistemas modernos de produção, onde é necessário conciliar altas velocidades e **elevada confiabilidade**. Encontram um largo campo de aplicações em dispositivos para automação, proteção e segurança. Os sensores substituem freqüentemente as chaves fim de curso com inúmeras vantagens.

2 - APLICAÇÕES

Graças à elevada resistência dos componentes de **alta tecnologia** utilizados em seu circuito eletrônico, os sensores são particularmente capazes de operar em condições severas de trabalho, como a presença de lubrificantes, óleos, imersos na água, etc...

Tem largas aplicações em máquinas operatrizes, injetoras de plástico, indústria cerâmica, máquinas de embalagens, indústria automobilística, etc.

3 - CONSTRUÇÃO

Os sensores são encapsulados em tubo de latão, que oferece excelente resistência mecânica.


4-FUNCIONAMENTO

- indutivo: um circuito eletrônico forma um campo eletromagnético defronte a face sensora do sensor. Ao inserirmos nessa região um corpo metálico, parte desse campo é absorvido, provocando a comutação do sinal de saída do sensor.
- capacitivo: ao aproximarmos um corpo qualquer defronte sua face sensora, há uma variação no dielétrico, provocando a comutação do sinal de saída do sensor. Para cada tipo de material existe um ponto distinto para provocar a necessária variação do dielétrico, e conseqüentemente existe um trimpot externo que permite o melhor ajuste possível para cada um dos materiais.


5 - CARACTERÍSTICAS

Distância sensora nominal (Sn): é a distância perpendicular à face sensora na qual o sensor atua. É determinada aproximando-se da face do sensor o corpo padrão a ser detectado, dimensionado a seguir:

sensor	Sn (mm)	corpo padrão (mm)
12	2	12 x 1
18	5	18 x 1
18	8	24 x 1
30	10	30 x 1
30	15	45 x 1




Histerese: é a diferença entre a distância a qual o sensor é ativado quando dele se aproxima o objeto, e a distância a qual é desativado quando dele se afasta o mesmo objeto.



Repetibilidade: é a variação na distância sensora nominal quando se procede duas ou mais comutações sucessivas, em condições idênticas.

Freqüência máxima de operação: é o número de comutações que o sensor pode efetuar por segundo (Hz), dentro das condições ideais de operação e dimensões mínimas conforme demonstrado a seguir:



Corrente de consumo: é a corrente necessária para funcionamento do circuito eletrônico do sensor, estando ou não acionada sua saída.


Corrente máxima na carga: é a máxima corrente que o sensor pode tolerar em sua saída para uso contínuo.


Corrente de pico: é a lca que passa pela saída do sensor por um curto intervalo de tempo, quando o sensor é acionado.

Corrente de fuga: é a corrente que passa através da carga quando a saída se encontra em estado de repouso (aberto).

Tensão residual: é a queda de tensão sobre o transistor quando por ele passa a corrente de carga.

Tensão de ripple: é a tensão alternada sobreposta sobre a tensão contínua que alimentar o sensor.





Inversão de polaridade: todos os sensores C.C. são protegidos caso haja troca de polaridade na alimentação.


Led indicador de operação: acende toda vez que o sensor for acionado.

Proteção para curto-circuito: caso a carga seja curto-circuitada, o sensor não ser danificado.


Proteção para transientes: proteção para surtos ocorridos na alimentação (Vca), sem causar danos ao sensor.

Tempo de estabilização: é o tempo entre a energização do sensor, e o instante em que o mesmo está apto para funcionar corretamente.


Torque de fixação: é o máximo torque que pode ser aplicado na porca de fixação, para que não haja danos no encapsulamento do sensor.




Sistema de montagem: conforme o modelo do sensor, deve-se obedecer algumas distância mínimas de montagem para garantir o perfeito funcionamento:




Tipos de saída: conforme a necessidade do sistema devese optar pela configuração eletrônica mais apropriada, que são mostradas a seguir:




Interligação série entre sensores: quando sensores são conectados em série, suas respectivas tensões residuais devem ser somadas. Caso trate-se de sensores C.C., os tempos de estabilização também serão somados.




Interligação paralelo entre sensores: quando sensores A.C. são conectados em paralelo, suas correntes de pico (Ica) devem ser somadas.



											INDUTIVOS	VOS									CAPAC	CAPACITIVOS	
	l	ပိ	rente a	Corrente alternada								Correr	Corrente contínua	nua						Coi	Corrente alternada	Corrente	ente nua
MODELO		20AA81M	M18FA05	01AA0EM	01A70EM	SONASIM	209AS1M	W15CN05	20NA81M	209A81M	W18CN02	80NA81M	809A81M	W18CN08	01NA0EM	M30CN10	31NA0EM	219A0EM	M30CN15	C30AA10	C30FA10	C30CN10	C30CP10
Distância sensora (±10%)	шш	2		유			2			2			8		_	10		15			- 01	10	
Histerese	%		3a 1	a 15									3 a 15							2	2 a 20	2 a 2	a 20
Precisão de repetibilidade	%		< 2	0.1									< 2								< 2	VI	2
Freqüência máxima	HZ		20			2	2000				1000						200				20	100	0
Imáxima de carga	mA		300										200							5 <	≤1≤500	200	0
lpico	A		8 (10ms / 5Hz)	/ 5Hz)									ı							≤8(≤1	<8(<10ms/5Hz)		1
Ifuga	mA		7,7																	VI	1,7		
Tensão residual	volts		> 7										≥ 1,8								< 7	≥ 1,8	80,
Tensão de ripple	%												10								ı	< 10	01
Proteção para inversão de polaridade			l									æ	existente								I	existente	ente
Led indicador de operação			vermelho)lho								۸۱	vermelho							vei	vermelho	vermelho	elho
Proteção p/ curto circuito												.9	existente								ı	existente	ente
Tempo de estabilização	ms		< 25	5									8 <								09 ≥	< 25	55
Torque máximo	Nm	25		06			15				25						06				06	06)
Versão de montagem			А					A .					В			A		В			А	A .	
Tipo de saída		N A	N H	NA N	NF	NPN P	NA/ PNP	NA/NF/ NPN	NA/ NPN	NA/ PNP	NA/NF/ NPN	NA/ NPN	NA/ PNP	NA/NF/ NPN NPN	NA/ NPN PI	NA/ NA/NF/ PNP NPN	NF/ NA/	NA/ N PNP	NA/NE/	-/-	N H	NA/NF NPN	NA/NF PNP
	Vca		20 a 250	250																20	20 a 250		1
Faixa de alimentação	Vcc		I				7	10 A 30		-	10 a 65	10 a 30 10 a 65		10 a 30	10 a 65	10 a 30	30	10 a 65			I	10 a 65	99
Grau de proteção			IP67	7									19e7								IP67	lP67	25
Temperatura ambiente de operação	ပ္		-25 a +70	+ 70								-5	-25 a +70							-25	-25 a +70	-25 a +70	+ 70
Proteção para transientes		5	5KV, 10ms, 10kΩ	s, 10kΩ								2KV,	2KV, 1ms, 1kΩ	<u>.</u> ,						5KV,1(5KV,10ms,10kΩ	2KV, 1ms, 1kΩ	ıs, 1kΩ
Corrente de consumo do sensor	mA		I				5,5	5,5 a 9,5		4	4,0 a 9,5	5,5 a 9,5		4,0 a 9,5	5,5 a 9,5	4,0 a 9,5		5,5 a 9,5	4,0 a 9,5	5,	1	6 a 12	12





www.coel.com.br

vendas@coel.com.br Tel: +55 (11) 2066-3211

