REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTAINER - Depósito

Imagens meramente ilustrativas

CONTAINER - Escritório sem WC

Imagens meramente ilustrativas

O ar-condicionado encontra-se em pleno funcionamento e com manutenção preventiva em dia. A BRAVO poderá disponibilizar ar-condicionado para locação, ou seja, cobrando o valor de aluguel do mesmo. Eventuais manutenções corretivas sob a responsabilidade do contratado e a manutenção de limpeza preventiva/usual devem ser executadas pelo contratante semanalmente. Quando caracterizado mau uso ou defeito por não ter sido executada manutenção, será cobrada uma taxa de visita técnica juntamente com o orçamento para manutenção do aparelho. Em caso de dano irreversível será cobrada a taxa de R$ 1.500,00 para substituição do aparelho danificado por um similar.

CONTAINER - Escritório com WC

Imagens meramente ilustrativas

O ar-condicionado encontra-se em pleno funcionamento e com manutenção preventiva em dia. A BRAVO poderá disponibilizar ar-condicionado para locação, ou seja, cobrando o valor de aluguel do mesmo. Eventuais manutenções corretivas sob a responsabilidade do contratado e a manutenção de limpeza preventiva/usual devem ser executadas pelo contratante semanalmente. Quando caracterizado mau uso ou defeito por não ter sido executada manutenção, será cobrada uma taxa de visita técnica juntamente com o orçamento para manutenção do aparelho. Em caso de dano irreversível será cobrada a taxa de R$ 1.500,00 para substituição do aparelho danificado por um similar.

CONTAINER - Stand de Vendas

Imagens meramente ilustrativas

O ar-condicionado encontra-se em pleno funcionamento e com manutenção preventiva em dia. A BRAVO poderá disponibilizar ar-condicionado para locação, ou seja, cobrando o valor de aluguel do mesmo. Eventuais manutenções corretivas sob a responsabilidade do contratado e a manutenção de limpeza preventiva/usual devem ser executadas pelo contratante semanalmente. Quando caracterizado mau uso ou defeito por não ter sido executada manutenção, será cobrada uma taxa de visita técnica juntamente com o orçamento para manutenção do aparelho. Em caso de dano irreversível será cobrada a taxa de R$ 1.500,00 para substituição do aparelho danificado por um similar.

CONTAINER - Banheiro Coletivo

Imagens meramente ilustrativas

Atende a NR 18 em seu item 18.4.1.3:

"Instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas em áreas de vivência de canteiro de obras e frentes de trabalho, desde que, cada módulo:

- possua área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 15% (quinze por cento) da área do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna;
- garanta condições de conforto térmico;
- possua pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);
- garanta os demais requisitos mínimos de conforto e higiene estabelecidos nesta NR;"

MÓDULO - Escritório sem WC

Imagens meramente ilustrativas