```
; Programme de démarrage TP1.S
.include "p24FJ256GB106.inc"
                            ; Définitions pour ucontrôleur
.equiv PLL96DIS_ON,
                     0xF7FF ; Enabled
; Définition des paramètres de configuration (horloges, USB, watchdog)
; CONFIG 1 : JTAG off, watchdog timer off
config __CONFIG1, JTAGEN_OFF & ICS_PGx2 & FWDTEN_OFF
; CONFIG 2 : Using the 12MHz clock provided by the PIC18F67J50 (debug)
config __CONFIG2, IESO_OFF & PLL96DIS_ON & PLLDIV_DIV3 & FNOSC_PRIPLL & POSCMOD_HS
; Ces paramètres conduisent à une fréquence horloge système de 32 MHz
                              ;The label for the first line of code.
       .global __reset
; Code Section in Program Memory
;Start of Code section
; ajoute des entiers sur deux mots (W0, W1) et (W2, W3) et stoque dans (W0, W1)
ADD32:
       ADD W0, W2, W0 ; On ajoute les mots de point faible
       MOV SR, W14
       AND W14, #0X0001, W14 ; On isole la retenue
       ADD W1, W14, W1
       ADD W1, W3, W1
       RETURN
;Fait le produit de WO par W1 et stocke le resultat dans
MULADD:
       MOV W0, W2
       MOV #0X0000, W3
       MOV W1, W4
       MOV #0X0000, W1
   Ta:
       SUB W4, #0X0001
       BRA Z, fTq
       CALL ADD32
       BRA Tq
   fTq:
       RETURN
;Decalage à gauche sur 32bits, entrée (W2, W3) sortie (W2, W3)
SHIFT32:
       SL W3, #0X0001, W3
       MOV #0X8000, W14
       AND W2, W14, W14 SL W2, #0X0001, W2
       ADD W14, W3, W3
       RETURN
;Multiplication par décalage, entrée (W0, W1) sortie (W0, W1)
       ;copie du premier operande
       MOV W0, W2
       MOV #0X0000, W3
       ;copie du premier operande
       MOV W1, W4
       ; initialisation du resultat
       MOV #0X0000, W0
       MOV #0X0000, W1
       AND W4, #0X0001, W14
          BRA Z, finSi
```

```
CALL ADD32
       finSi:
       CALL SHIFT32
       LSR W4, #0X0001, W4
BRA NZ, Tq1
   fTq1:
       RETURN
__reset:
      MOV W0, SPLIM
;Exercice 1: les flags
   ; MOV #0X0000, W0
   ; ADD W0, W0, W3
   ; MOV #0XFFFF, W0
   ; MOV #0x0001, W1
   ; ADD W0, W1, W3
   ; MOV #0XFFFF, W0
   ; MOV #0XFFFF, W1
   ; ADD W0, W1, W2
; Exercice 2: multiplication par additions successives
   ; MOV #0X0004, W0
; MOV #0X0004, W1
   ; CALL MULADD
;Exercice 3: multiplication par decalage
      MOV #0x0004, W0
      MOV #0X0004, W1
       CALL MULSHIFT
       BRA $ ; boucle sans fin
                              ; End of program code in this file
```