

Reaction Wheel Speed
Wheel speed (RPM)
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
Commanded
Measured
0
20
40
60
80
100
Commanded Torque (magenta = wheel saturated)
Torque cmd (mN·m)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
Torque cmd
Saturated
0
20
40
60
80
100
Time (s)