

Reaction Wheel Speed
Commanded
Measured
Wheel speed (RPM)
300
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
120
Commanded Torque (magenta = wheel saturated)
Torque cmd
Saturated
Torque cmd (mN·m)
40
20
0
-20
-40
-60
0
20
40
60
80
100
120
Time (s)