

Reaction Wheel Speed
Commanded
Measured
Wheel speed (RPM)
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
0
20
40
60
80
100
120
Commanded Torque (magenta = wheel saturated)
Torque cmd
Saturated
Torque cmd (mN·m)
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
0
20
40
60
80
100
120
Time (s)