
Reaction Wheel Speed
Wheel speed (RPM)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
Commanded
Measured
Commanded Torque (magenta = wheel saturated)
Torque cmd (mN·m)
60
40
20
0
-20
-40
-60
0
10
20
30
40
50
Time (s)
Torque cmd
Saturated