

Reaction Wheel Speed
Wheel speed (RPM)
Commanded
Measured
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
0
20
40
60
80
100
120
Commanded Torque (magenta = wheel saturated)
Torque cmd (mN·m)
Torque cmd
Saturated
600
400
200
0
-200
-400
-600
Time (s)